Factura C 1019





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 529463CB-BE76-5A5A-946A-F05A532D8839

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI246461

ECONOMICO: 2116

PLACAS: MC239A4

SERIE: MG686729

KILOMETRAJE: 63514

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

LEASE AND FLEET SOLUTIONS

RFC:LFS161207DP3 Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-04-21T13:05:15

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANGUERA DE FRENOS DELANTERA	\$2,369.00	0	\$2,369.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - PISTON DE CALIPER	\$851.76	0	\$1,703.52	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - TUERCAS PARA BIRLOS DE RUEDA	\$189.00	0	\$378.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - CAMBIO DE PISTONES Y LIMPIEZA DE CALIPER	\$330.00	0	\$330.00	02
1.000000	H48 - Pieza	25171706 - CAMBIO DE CALIPER, LIGAS, PURGADO Y RELLENO DE LIQUIDO	\$650.00	0	\$650.00	02
		FRENOS				
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				
1.000000	H87 - Pieza	26111800 - FLUIDO PARA TRANSMISION AUTOMATICA V	\$389.00	0	\$389.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPUESTO DE PISTON DE CALIPER (GOMA INTERNA)	\$762.00	0	\$1,524.00	02

CANTIDAD CON LETRA: NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 48/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-04-21T13:05:15

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

FX/cm8zmT7pu3/gE3uFae5990TzW255F+BQ52heBZzmML8WlkwjRD2K090Wvyyd+ql8jCk9spB8d2XsnguoK2mxjM7TsN8AMugWlzyFeZJF0e4FsNNenKlLpEnBk63L2/FJCBdEACjDuzpqzmW2cbwf0tT9M2PaNf
OOZJ4cceoggHX+OQVV1fRlhWBQqpxXiY6y7ykW+zo+aP010LYPdvp8jq1xpT83rssJ7tn7dgu9FbGYNrdW9PHcvkLkh74jle6/ZbC3mhVH5ZghSjVjgP8bZAPl9nOBoTJVMkE8f7mRllallhr7YzDkWQeVK5DgagnHfNm
VT2zlLzzDCl8dRw=

Sello Digital del SA

fchkisWq+;HUX.jpsN7xAJesDKLI0LF52WFG2/mDOmquT2YHHiGEx73oESZ/kkZOPIsrabZtdiLPlulP/6sh7hcz2Bq7xxZDEMhsXJITSG01upTgELX8IHadXilKOV05XnhbJuhxB/8A8i37pl6y2yITyDmm4ckUJLHoLkN
3HWIUZ6GOP4JswsCBzG+RX0d9dLIXHodyTdx+My3WQBOV4VwKZSplf7lk/YPsvl8p5zsQgewTTthn7YzY/Tp4TEGjQx18Mg0JYDx+9j0rCKpdqcC4plltdhOv9S6itztHobw70br1RPYKAbz2yPHiX3KHM8MEoAi9No
1WrIAGRYA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|1019|2023-04-21T13.05:14|99|00001000000500552520|CONDICIONES|8043.52|0|MXN|9330.48|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|801|LFS161207DP3|LEASE AND FLEET SOLUTIONS|53127|601|G03|25171718|4516|1.00000|H87|Pieza|MANGUERA DE FRENOS

PEL AND BETOND[001]LFS101207DF3[LEASE AND FLEET SOLUTIONS[33127]001[303]25171710[4310]1.000000[167]

DEL ANTER AL2369 0012369 001010212369 001002[Tasain 1600001379 04125171718]354512 0000001H87[PiazaiPISTON DE

CALIPER | 851.76 | 1703.52 | 0|02 | 1703.52 | 002 | Tasa | 0.160000 | 272.5632 | 25171718 | 4266 | 2.000000 | H87 | Pieza | TUERCAS PARA BIRLOS DE PARA BI

RUEDA|189.00|378.00|00|2|378.00|002|Tasa|0.160000|60.48|25171718|4527|1.000000|E48|Unidad de Servicio|CAMBIO DE PISTONES Y LIMPIEZA DE CALIPER|330.00|330.00|002|Tasa|0.160000|52.8|25171706|3310|1.00000|H48|Pieza|CAMBIO DE CALIPER, LIGAS, PURGADO Y RELLENO DE LIQUIDO

FRENOS|650.00|650.00|002|650.00|002|Tasa|0.160000|104|26101700|2813|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE

Subtotal:	\$8,043.52		
IVA (16%):	\$1,286.96		
Total:	\$9,330.48		

NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION|700.00|700.00|002|700.00|002|Tasa|0.160000|112|26111800|4476|1.00000|1H87|Pieza|FLUIDO PARA TRANSMISION AUTOMATICA V|389.00|389.00|002|389.00|002|Tasa|0.160000|62.24|25171718|3546|2.000000|H87|Pieza|REPUESTO DE PISTON DE CALIPER (GOMA INTERNA)|762.00|1524.00|002|Tasa|0.160000|243.84|8043.52|002|Tasa|0.160000|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96|1286.96

