Factura NS 1180



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 2E1CD76A-383C-55F1-B31C-1F7E1C0F4D74

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 86588

PLACAS: NB-1830-B

KILOMETRAJE: 0

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-05-30T15:31:22

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE RADIADOR	\$6,146.52	0	\$6,146.52	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - PURGAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	\$600.00	0	\$600.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - ABRAZADERAS C/U	\$89.15	0	\$178.30	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REVISION LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	\$841.50	0	\$841.50	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE BIRLOS DE RUEDA C/U	\$107.00	0	\$107.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE POLEA LOCA	\$1,784.54	0	\$1,784.54	02
1.000000	E48 - Unidad de SERVICIO	25172000 - REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE MUELLES ROTOS,	\$8,798.00	0	\$8,798.00	02
		ABRAZADERAS, CAMBIOS DE CENTRO, TORNILLOS Y BRIOS				
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25174700 - REFORZAMIENTO Y CACHETEO DE CHASIS EN MAL ESTADO	\$6,995.00	0	\$6,995.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - SERVICIO A RADIADOR C/CAMBIO DE ANTICONGELANTE	\$950.00	0	\$950.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-05-30T15:31:22

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

VIO97Lp8GDTIJ8HZK2tBk8EestsRFns29G5w5pWjp4TirQtbM0+EW7la62pJ/kph/2u8QXIPwdYMc0xflQKxhXX+LB15+n9aGFpdKu01k3QHHql48BSmUUlliDVkR0GLY/W1wpitaEtEYPDLuE/Cw/x/ZZM6Gkn\0+0vx8 k/GPf5EvShaEtgEy8nCdn1njBT+oAMssSGRCSUazSsOMTQSGGG3ofM26C3rCoZFl5na5n9z/hJOjgvqbmkb2ze/LXXNTMs4ObL8lLqmV1BoPRd2H8ZW2+PIDK1/ilKx9ok+ePHhOMogBcsZ3SibzD6uLttBx/mPry2k ScSHzrc/LdocVokf0---

Sello Digital del SAT

x8SvA4e5U59GOFi6eTXhxLvBJajBFkWuKpRhgwe8WuRn+/6R4jZyumk6ZgSISXa8iKWAL9ewL9qRmqQT1oJTumDJLOJYxVUMDVdb9oAjwF8sM27nWFiitdicf0jNSiE2gnO1Nz8izvljgFpa4pCzSz2aqioiiWqshM+FI
PCPFIR6MINopGhrNBEr6jH6PHoKuY1fyGLOD8i0nWZTa47R3XJbz990Kc38sG+omQW76Fnr5g1TzX;H+/ih4litVuNk/AwP5ZZ0Hlo5R1UM01+aYuJDVZP0vKFiSiTiFaPjc7qDRNw59UNr3fGRaUpMuNlygvxyaylHaZ
TC:IBI6NW55Kw--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||1180||2024-05-30T14:31:19||99||00001000000700780081||CONDICIONES||26400.86||0||MXN||30625.00|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||CD1160330RC9||CFEDISTRIBUCION||06600||601||G03||25172001||4489||.00000||487||Pieza||CAMBIO DE RADIADOR||6146.52||002||6146.52||002||Tasa||0.160000||983.4432||25172001||4501||.00000||487||Pieza||PURGAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO||600.00||600.00||002||Tasa||0.160000||96||25173900||4510||200000||47||Pieza||ABRAZADERAS

C/U||81.51||78.330||002||78.30||002||738a||0.160000||28.528||25173900||445||1.00000||487||Pieza||CAMBIO DE BIRLOS DE RUEDA

C/U||107.00||107.00||002||738a||0.160000||71.2||25172001||479||1.00000||487||Pieza||CAMBIO DE POLEA

Subtotal:	\$26,400.86		
IVA (16%):	\$4,224.14		
Total:	\$30,625.00		

LOCA|1784.54|0784.54|0782|1784.54|002|Tasa|0.160000|285.5264|25172000|5010|1.000000|E48|Unidad de SERVICIO|REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE MUELLES ROTOS, ABRAZADERAS, CAMBIOS DE CENTRO, TORNILLOS Y BRIOS|8798.00|8798.00|02|8798.00|002|Tasa|0.160000|1407.68|25174700|5080|1.00000|E48|Unidad de Servicio|REFORZAMIENTO Y CACHETEO DE CHASIS EN MAL ESTADO|6995.00|6995.00|6095.00|002|Tasa|0.160000|1119.2|25172001|2834|1.000000|H87|Pieza|SERVICIO A RADIADOR CICAMBIO DE ANTICONGELANTE|950.00|950.00|092|950.00|002|Tasa|0.160000|152|26400.86|002|Tasa|0.160000|4224.14|4224.14||

