Factura NS 54



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 22CC620F-895B-58FE-86BF-32B561A0E50C

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 160124

ECONOMICO: 7266

PLACAS: NJ9821C

SERIE: LG274023

KILOMETRAJE: 107243

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-01-16T16:18:03

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
7.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$220.00	0	\$1,540.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$462.00	0	\$462.00	02
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIAS ACDELCO PLATINO	\$229.00	0	\$1,374.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MANO DE OBRA AFINACION MAYOR	\$700.00	0	\$700.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171708 - RECTIFICACION DE DISCOS Y/O TAMBORES	\$200.00	0	\$400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171708 - BALATAS TRASERAS	\$1,863.00	0	\$1,863.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE RUEDA BALATA TRASERA	\$682.00	0	\$682.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS GENERALES	\$1,200.00	0	\$1,200.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - LIQUIDO DE FRENOS	\$229.00	0	\$229.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - ACUMULADOR LTH, GONER, EXIDE, CARTEK 19 PLACAS	\$3,895.00	0	\$7,790.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 64/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-01-16T16:18:03

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

dBZ9n0bj1PPTL23ce17RxzWYWhjak60ctSzSOyzOnCsJabv3jSBsgMx1UAS7W00Kj5QE5FKsIqlEYo+9irD0s5niO5tMNOq1pq4kwyaShNTcbvMj0ve0MhjGrRQoymtbKrOUbG666bQmbiSZWUj02cs37voKBD0ApclSS
8EWq81ibDhSg+yPEiQs0ltLx:9GHD8bi66dUkSuRUGISWgHaleSzKNlyYJGpHCNu+lKHVMHLIU9JKnhMwVph/TL/Gz5KAce8KJlkS8XkhQQhQX23Bu8lH7aZn4GCquk1XAk3yHeEi9ri9XUWDKJUn7uX8/A0Kxd6rl

Sello Digital del SAT

p3ZJI5fxlbpll6nw7f+m/USS)y48OY1pkvSiOUON1+8RHBu7V1n7C6i9qxltdb70YNc2GPp5aK8yDClahSLQ5es3gdC/zGvv5F/TzeyJT5rpEVHn3sKWZhnj4ZP6XgpTwEMDURU3XZOwgJoT2gkKK7kVrmJDu4zlCwTkA
00158y1/1NclsZAYZ9kbBkbaFWOIMF7kOs00exzee3wiBHMSQr6O70jUVszq6ZY6WhgO1kQl2HBOWGjmJINUrDrVTxd7wW7Z5bOlbeJaie+vPLJOcT0qxLigM2irHAIEGo6G2xVat9ML8t0d7rUw8Ca3A2rl4+aPZx6O5
mr38znfKhsA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|54|2024-01-16T15:18:02|99|0000100000700780081|CONDICIONES|18429.00|0|MXN|19057.64|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|FMM010116G68|FURIA MOTORS MEXICO|03320|601|C03|26101700|73|7.00000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|220.00|1540.00|0|02|1540.00|002|Tasa|0.160000|246.4|26101700|74|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

ACEITE[189.00](189.00](189.00](002]Tasa](0.160000](30.24]26101700](75]1.00000](H87]Pieza]FILTRO DE AIRE]462.00](462.00](0)(2]462.00](002]Tasa](0.160000)[73.92]26101700](83]6.000000]H87]Pieza]BUJIAS ACDELCO PLATINO][229.00](1374.00](0)[2]1374.00](0)[2]1374.00](0)[2]1384](0.160000)[13.924]26101700][6]1.00000][H87]Pieza]MANO DE OBRA AFINACION

MAYOR]700.00](700.00](700.00](702]Tasa](0.160000)[112]25171708][6]2.00000][H87]Pieza]RECTIFICACION DE DISCOS Y/O

TAMBORES|200.00|400.00|0|02|400.00|002|Tasa|0.160000|64|25171708|7|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

Subtotal:	\$16,429.00
IVA (16%):	\$2,628.64
Total:	\$19,057.64

TRASERAS|1863.00|1863.00|092|1863.00|002|Tasa|0.160000|298.08|25171718|79|1.000000|H87|Pieza|SENSOR DE RUEDA BALATA

TRASERA|682.00|682.00|0|02|682.00|002|Tasa|0.160000|109.12|25171718|4|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA FRENOS

GENERALES|1200.00|1200.00|0|02|1200.00|002|Tasa|0.160000|192|25171718|126|1.000000|H87|Pieza|LIQUIDO DE

PLACAS | 3895.00 | 7790.00 | 0 | 0 | 2 | 7790.00 | 0 | 0 | 2 | Tasa | 0.160000 | 1246.4 | 16429 | 0 | 0 | 2 | Tasa | 0.160000 | 2628.64 | 2628.64 | | 16429 | 0 | 0 | 2 | Tasa | 0.160000 | 2628.64 | 2628.64 | | 16429 | 0 | 0 | 2 | Tasa | 0.160000 | 2628.64 | 2628.64 | | 16429 | 0 | 0 | 2 | Tasa | 0.160000 | 2628.64 | 2628.64 | | 16429 | 0 | 0 | 2 | Tasa | 0.160000 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.64 | 2628.6

