

4 PIEZA

BUJ-3924

Roberto Ursua Quiroz, S.A. de C.V. RUQ840702D15 SUCURSAL:MANZANILLO1

Blvd. Miguel de la Madrid 1209 Playa Azul MANZANILLO, COL. CP:28869 Tel:(314) 33 45182

BUJIAS 3924

Orden de Servicio: 040-29674

No Diagnóstico:6765 Fecha de registro:13/07/2023 Factura:

137.94

551.76

CJJC

Este documento es de carácter administrativo por lo que carece de cualquier valor comercial o fiscal

Vendedor:					CONTADO	
DATOS I	DEL CLIENT	E		DATOS DEL		
120302 CAR FIX AND BEYOND				NISSAN TSURU 1.6 GSI		
				Serie: 0		
PUERTO	DE ACAPU	LCO 328		Modelo: 20		
TINIJAR	.0		MORELIA	BLANCO	FWA6064	
				CALOCA JIRON JUAN CARLOS		
_CP 58337			RFC:CFB190523NF1	Kilometraje		
CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	TECNICO	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO	MAO-GENERAL	MANO DE OBRA GENERAL	CJJC	1,665.46	1,665.46
1	PIEZA	LIM-ECO110	LIMPIADOR DE CUERPO DE ACELERACION ECO-110	CJJC	137.93	137.93
1	PIEZA	ACE-001240704	ACEITE 10W30 946ML PRO FORMULA MINERAL MULTIGRADO 4.76 LTS	CJJC	758.62	758.62
2	PIEZA	RECTIFICADOS	RECTIFICADOS DE DISCOS	CJJC	129.31	258.62
1	PIEZA	BAL-10205560	BALATAS 10205560	CJJC	456.89	456.89
1	PIEZA	FIL-8287	FILTRO DE AIRE 8287	CJJC	131.03	131.03
1	PIEZA	FIL-0528	FILTRO DE ACEITE 0528	CJJC	131.03	131.03
1	PIEZA	FIL-P550632	FILTRO DE COMBUSTIBLE 9550632	CJJC	137.93	137.93

Después de 24 horas la empresa no se hace responsables de objetos olvidados dentro o fuera del vehículo incluyendo llantas y/o refacciones.