## Factura BJ 421



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 54292921-DD65-5E7B-8643-CB84321955DF

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 69283

PLACAS: MZ5334A

KILOMETRAJE: 279047

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-04-04T13:31:52

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

-						
CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171702 - CILINDRO ESCLAVO	\$972.40	0	\$972.40	02
1.000000	H87 - Pieza	25171702 - LIQUIDO DE FRENOS	\$107.90	0	\$107.90	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIAR BOMBA INFERIOR	\$1,501.57	0	\$1,501.57	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - SOPORTE DE FLECHA CARDAN	\$2,334.00	0	\$2,334.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR	\$2,671.00	0	\$2,671.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$338.56	0	\$338.56	02
1.000000	H87 - Pieza	25171900 - CAMBIO DE VARILLA CENTRAL	\$2,381.00	0	\$2,381.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CRUCETA DE FLECHA CARDAN	\$1,336.00	0	\$1,336.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$731.97	0	\$1,463.94	02
4.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA JGO.	\$1,325.24	0	\$5,300.96	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,330.00	0	\$1,330.00	02
		RECTIFICAR DISCOS, PURGAR SISTEMA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS				
		TRASEROS				
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR SOPORTES DE MOTOR C/U	\$1,014.89	0	\$2,029.78	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CALAVERA DE DIRECCION COMPLETA	\$1,361.10	0	\$2,722.20	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 60/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-04-04T13:31:52

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

cWinne34w6PhW2GeXAJoTi07uos86PAY7yDDFSnh9oqZVqtVALbMRPFv5inUDM0ev0RDk2C40r+03C9MLk0/EDPL5mlk0VnhZbRLUC1GoUZjz7HnbxN7M61c2xDq99Nsa+ADwgqcumPFaqeF8pV0rbO7djxxnfJ 8xtNk2+cibe13+fykPJFPXWWq4uFQHEZpjSzVWj86rS3uQm+yDj0i9ZiPCF6GRysBg3jVyThbcw0ooi0+Y8MNoYSAhvHU+LyPrXgAn4x2qm/epk4o1pSToOzJqD1vPAsPSzPPJ2vXm5SQkx4z1xdE6On+/zUuponR6T

Sello Digital del SAT

gJJ1a/gTnl7qG31PsyuKtu3UetBi/EiwNrcG4LG0KK0zUk41MRAc1KFQw4gSuDJnsklOm20b+c4RCdmD0QmMvHeb7yml6x2+kE9dhL/iO/YHjajkd6B95bx+zh8ZNzD+Y4yimYxp0fM02vEVSRtsqzPW6nA1uWHwX
uEBA0sxLtGojUHE6EuNmxRVHMndadyF8WR2arVzC6wPeUDbcWn5dDx+0l30ccppgwixMQF9KGTGbgVHsPE59NWgggx9AnvxlPylkhKr4l/6vJ3vnE1sU10johnGxQD4j6jibZ+mbik947iUFXrctURl76NmPreWO28L
EEXE1W+G0kvGl7K1vQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|421|2023-04-04T13:31:52/99|00001000000500552520|CONDICIONES|24489.31|0|MXN|28407.60|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25171702|8902|1.00000||H87|Pieza|CILINDRO

FIX AND BETOND[601]CD1160330RC9[CFE DISTRIBUCION]00000[601]G03]25171702[8902]1.000000[187]Pieza|CLENC ESCLAVO]972.40[972.40]0[02]972.40[002]Tasa|0.160000[155.584]25171702[8903]1.000000[187]Pieza|LIQUIDO DE

FRENOS | 107.90 | 107.90 | 012 | 107.90 | 002 | Tasa | 0.160000 | 17.264 | 26112000 | 3894 | 1.000000 | H87 | Pieza | CAMBIAR BOMBA | CAMBIA

INFERIOR|1501.57|1501.57|002|1501.57|002|Tasa|0.160000|240.2512|25172001|8904|1.00000|H87|Pieza|SOPORTE DE FLECHA CARDAN|2334.00|2334.00||002|2334.00|002|Tasa|0.160000|373.44|25172000|7063|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BRAZO

AUXILIAR|2671.00|2671.00|002|2671.00|002|Tasa|0.160000|427.36|25174200|3914|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

 Subtotal:
 \$24,489.31

 IVA (16%):
 \$3,918.29

 Total:
 \$28,407.60

DELANTERAS|338.56|0338.56|0302|Tasa|0.160000|54.1696|25171900|7065|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE VARILLA

CENTRAL|2381.00|0281.00|002|2381.00|002|Tasa|0.160000|380.96|25172001|8905|1.000000|H87|Pieza|CAUCETA DE FLECHA

CARDAN|1336.00|1336.00|002|1336.00|002|Tasa|0.160000|213.76|25172001|3905|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION

C/U[731.97]1463.94|002|1463.94|002|Tasa|0.160000|234.2304|25172200|31913|4.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA

JGO.|1325.24|5300.96|002|5300.96|002|Tasa|0.160000|848.1536|25171718|3918|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA

SISTEMA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROS|1330.00|1330.00|002|1330.00|002|13sa|0.160000|214.28|25172001|3913|4.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA

CIU[1014.89|2029.78|00|02|2029.78|002|7360|0136000|01343.00|01330.00|002|13sa|0.160000|212.8|2617200|3878|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS, PURGAR

CIU[1014.89|2029.78|00|02|2029.78|002|7360|0136000|324.7648|25172001|8906|2.00000|H87|Pieza|CAMVERA DE DIRECCION

COMPLETA | 1361.10 | 2722.20 | 0 | 02 | 2722.20 | 002 | Tasa | 0.160000 | 435.552 | 24489.31 | 002 | Tasa | 0.160000 | 3918.29 | 3918.29 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1

