Factura C 310



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 15913014-93F4-5B64-B1EC-9E8E199AFEF3

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: G3451228

ECONOMICO: 956958

PLACAS: NA3305A

KILOMETRAJE: 230090

DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑIA

RFC:FEH940630UG2 Domicilio Fiscal:01210

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-09-24T14:16:26

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS SPRINTER 012563-465	\$1,781.00	0	\$1,781.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS SPRINTER 012563-452	\$1,781.00	0	\$1,781.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - SENSOR DE BALATA DELANTERA AXB0212 45163 SPRINTER	\$893.00	0	\$1,786.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS Y70 TAMBORES	\$200.00	0	\$800.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS GENERALES	\$1,400.00	0	\$1,400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - PULIDO Y ENCERADO DE CAMIONETAS	\$1,850.00	0	\$1,850.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIEZ MIL NOVECIENTOS UNO PESOS 68/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-09-24T14:16:26

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

FEAg9ndk/QqDs5XAatFUidezikbzcD/e1rl3zBdre4s82Qqfgtq5eO6i2l7EAs611ZHtrtji8BoxyebPkETtlEvNklY2pmz2vUfulkhqb8teYgEZJu564bClbz4YsCJ8gOhelmIL/IULgMCqawFiqCW5hlLAVD+vYth310hJ77bpDz
ge7Ki6Xbe6+aeCJi8TiKLOL4RlyK/kO79265WYd4FwbpvU9ApDQhm0XQgla7rdYS8/FL1iARJH0Ge5U3ONZ2SRV7O6q14BATkOle1xDly65H3pNf173FnoVAqA28AMNY1c+ZyF2kDjHmkRLo59sirHhCEhlkAAahbblf
9KA==

Sello Digital del SA

hVRr/tTWb+FhWzwaPriN31P6dWP1M/ziHPyzGzd8jkiMUBiZsab3Rencob578x5q6UFRME8c41KerM0PGO10qs8HqvF4jKauN8FMD+7TVyr29L35qH0abyno/o+AelFNdluds66MGzxEZJGRihW+ERkHFnVHPgwXDj5
s9DlMxq,JJPfmQmTGDMp+8FG4/BDfmK5dT8Hu0aV/XS/nvNZ/jZMDl01U7SsgfwSC3w/w4FktfD3GeCcv7++pUUB+VxUBLz92fRNim4L0DSoTq3CzF4iD46Ad/FXs3lPG5xDCNm+8U59l5gfxpJn8QGAObHTq9hDmg
vaXMMl97FoXkSchbvA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|310|2022-09-24T14:16-25|99|00001000000500552520||CONDICIONES||9398.00|0||MXN|10901.68|||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|FEH940630UG2|FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAĞ1A|01210|601|G03|25171718|2906|1.00000||H87|Pieza||BALATAS DELANTERAS SPRINTER
012563-465|1781.00|1781.00|0|02|1781.00|002|Tasa|0.160000|284.96|25171719|2907|1.000000||H87|Pieza||BALATAS TRASERAS SPRINTER

 $012563 - 452 \\ | 1781.00| \\ | 1781.00| \\ | 002| \\ | 1781.00| \\ | 002| \\ | Tasa| \\ | 0.160000| \\ | 284.96| \\ | 25171718| \\ | 2908| \\ | 2.000000| \\ | H87| \\ | Pieza| \\ | SENSOR DE BALATA DELANTERA AXB0212 \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ | 45163| \\ |$

SPRINTER|893.00|1786.00|002|1786.00|002|Tasa|0.160000|285.76|25171718|3351|4.000000|H87|Pieza|RECTIFICACION DE DISCOS Y7O TAMBORES|200.00|800.00|002|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25171718|2909|1.000000|E48|Uhidad de Servicio|MANO DE OBRA FRENOS

GENERALES|1400.00|1400.00|0|02|1400.00|002|Tasa|0.160000|224|25174700|2819|1.000000|H87|Pieza|PULIDO Y ENCERADO DE

 Subtotal:
 \$9,398.00

 IVA (16%):
 \$1,503.68

 Total:
 \$10,901.68

