Factura BJ 189



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: ECF3F018-6F3D-504F-9AFA-8A63316F5E87

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 94235

PLACAS: mt4204e

KILOMETRAJE: 213000

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-02-20T21:38:41

Domicilio Fiscal:06600 Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE TENSOR CON POLEA	\$2,869.00	0	\$2,869.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR RETEN DE CIGEAL	\$1,114.42	0	\$1,114.42	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE POLEA LOCA	\$777.43	0	\$777.43	02

CANTIDAD CON LETRA: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 59/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-02-20T21:38:41

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

ImyRUIqZ64/H2FNuDDH4bRWk8DO44d9Eu8cnWzs36oRU65ai3OXvSlaJLiI50+T9a6QaHZLyojWi6z0DLOOR4lxcVQPogwadA5uUtDwk8oaTGhXQrYFkO8UFTaFOVKUBIKAVbzAFMJbley5i9hSyichtQdjBZFFd+SckKYKYbr2Pex3q5m4Ep1TQHmsMk5e4YjKAewitSNPODhALVFjQBSXVhnAPCJ4lk6V8ruLU056aTA/4xw08dKr5vCptmKexrcw3QsNPZk9AxLuxEDec8U01cUuysriRihX8NdOBjMHQi7nBDDRSZiBXJICw1wnX8scTlNg3J5V2aQ/oss16w==

Sello Digital del SA

y/O+mVGojM0xs9+p35XFVv8+GZc4O6GFLbXZV3xNSMpw/5AbSi62aSGhAg1wNBIFxoLeBnXF70WSwZh5CCWPV82nx8R}YxbnrkJEUvpHi7mi/CQEFcfnvQSHLQRQoDkr1aDc+vnBSqS4JMrz13wTkV0cOW2l0Xi JK2w/D0PcnxAtU4ennFxVZPnJmior+H4OCpWaOaEDxolSDNKjEUFFHiZVAthHMDA+GwPgcPvYhTSXDCN8ru4niUOpnp7Bcr+F+Eofl95jjLpjSB1q+6DvnBTPw8D4lrDxDaBkk/xyXA+vOSaa462wU8+PAsbQY56O C1r/2+4IDwAPKYYixedF0w=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|189|2023-02-20T21:38:40|99|0000100000050552520|CONDICIONES|4760.85|0|MXN|5522.59|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|C93|26101700|6997|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TENSOR CON

POLEA|2869.00|2869.00|0|02|2869.00|002|Tasa|0.160000|459.04|26101700|5039|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR RETEN DE

 $CIG..E..AL[1114.42]1114.42]01[02]1114.42[002]Tasa]0.160000]178.3072\\ [26101700]5043]1.000000]H87[Pieza]CAMBIO DE POLEA POLEA$

LOCA|777.43|777.43|0|02|777.43|002|Tasa|0.160000|124.3888|4760.85|002|Tasa|0.160000|761.74|761.74||

Subtotal:	\$4,760.85		
IVA (16%):	\$761.74		
Total:	\$5,522.59		

