Factura NS 534



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 0D31EE31-3505-5D75-B7EA-97D334FBE43F

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 9200013825

ECONOMICO: 92083

PLACAS: GH7887C

KILOMETRAJE: 274602

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-03-06T09:40:46

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Juego de empaques	\$3,398.00	0	\$3,398.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Juego de metales de arbol de levas	\$865.00	0	\$865.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Juego de metales de centro	\$890.00	0	\$890.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Juego de anillos	\$995.00	0	\$995.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Juego de pistones	\$2,496.00	0	\$2,496.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - Mano de obra reparacion de motor con cambio de pistones, metales,	\$13,995.00	0	\$13,995.00	02
		sellos, empaques, cepillado, rectificado y armado de cabezas, valvulas, caja de				
		biela, pulido de arbol de levas, balanceadora y checar bancada				
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - Cambio de inyectores reman c/u	\$1,759.00	0	\$10,554.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - Reemplazo liquido de frenos y purgado del sistema	\$800.00	0	\$800.00	02
2.000000	H87 - Pza	25174210 - Abrazaderas para crucetas	\$635.00	0	\$1,270.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Cruceta	\$1,834.00	0	\$1,834.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Juego de empaques de admision	\$896.00	0	\$896.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Cilindro esclavo de clutch inferior	\$2,188.00	0	\$2,188.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173812 - Soportes de caja de velocidades C/U	\$2,220.00	0	\$2,220.00	02
1.000000	E48 - Ser	25174700 - Reemplazo de anticongelante	\$918.00	0	\$918.00	02
1.000000	H87 - Pza	26111800 - Fan clutch	\$2,290.00	0	\$2,290.00	02
3.000000	E48 - Pza	25174700 - Polea loca	\$927.00	0	\$2,781.00	02
1.000000	E48 - Pza	25174700 - Bandas de accesorios	\$3,206.00	0	\$3,206.00	02
1.000000	H87 - Pza	26111800 - Bomba de aceite de motor	\$2,794.00	0	\$2,794.00	02
1.000000	H87 - Pza	25173900 - Bobina de encendido	\$2,000.00	0	\$2,000.00	02

CANTIDAD CON LETRA: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 40/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-03-06T09:40:46

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

YefHvt4TRTKVuut1QvlaixhWGIUSFDFalLNzT4y0qETYt13lXbwxvVEXlWsctXFeu4KnATKQltkzSqhBwC+ir7lCHs8QW3VFZYUJusUpg9bOl7HR3+c0XTdH7YVc89wsRHFHyZl5XJaZF+d9gR+EjgsF94LCzJ3r2bG
117ob9v730XlvzgdYQ26hDCGi9narOp8i9kyhrjkFSf32FurjkGqlncdwVv2Ys0F4+pl9B4QpvcdgYPA94N2m6Qxnq09laa5jDm6LIYmzOcEdA1kJakW2BiGcZjhPConk7wzl/ZJJOh/VO8yH+aL957pcsdyypwfPxsSkkql7Q9
12rb5iG==

Sello Digital del SA

dlVKMghZusz9T5Y/V4KJlu9qyxrJ6BZZTr6yLvONHMweDOuM0A1b45LRFMYdoEfLcKVlek6Cm9uWKSF4cHWbgldWml3wsPxdBTJ7p2RAd9hMbS+MQ+mii+JCKMsIOq74AN5evH9+S6i57jORS4RviikcggFDsmZ DBIZi4PjC/zEU5Bw5ljqHseMx82/wUvc40+QP5V3012JWso5iYSvnp2+4QglouLET8+MzJG6OSEnLHPl8ESKAcZc7xBMID64dGVb1C7tMhjgdbqbCGnlXNEfnBE4g6C1moD2QjqaC5WRNITiuX9UwlhPHID9PrtJo7V

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||N5||534|2024-03-06T08-40-45|99|000011000000700780081|CONDICIONES||56390.00||0||XXN||65412-40|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR

empaques|3398.00|3398.00|0|02|3398.00|002|Tasa|0.160000|543.68|26101700|8079|1.000000|H87|Pieza|Juego de metales de arbol de

levas | 865.00 | 865.00 | 0| 0| 2| 865.00 | 0| 0| 2| 865.00 | 0| 0| 2| Tasa | 0.160000 | 1| 38.4 | 26101700 | 7591 | 1.000000 | H87 | Pieza | Juego de metales de la compansion de la compansio

centro[890.00]890.00]002[890.00]002[Tasa]0.160000]142.4]26101700]7592[1.000000]H87[Pieza]Juego de anillos]995.00]995.00]905.00]002[Tasa]0.160000]159.2[26101700]7593]1.000000]H87[Pieza]Juego de pistones]2496.00]2496.00]002[Tasa]0.160000]159.2[26101700]7593]1.000000]H87[Pieza]Juego de pistones]2496.00]2496.00]002[Tasa]0.160000]159.2[26101700]7593]1.00000]H87[Pieza]Juego de pistones]2496.00]2496.00]002[Tasa]0.160000]159.2[26101700]7593]1.00000]H87[Pieza]Juego de pistones]2496.00]2496.00]002[Tasa]0.160000]159.2[26101700]7593]1.00000]H87[Pieza]Juego de pistones]2496.00]2496.00]002[Tasa]0.160000]159.2[26101700]7593]1.00000]H87[Pieza]Juego de anillos]995.00]995.00]995.00]907[Tasa]0.160000]159.2[26101700]7593]1.00000]H87[Pieza]Juego de pistones]2496.00]2496.00]002[Tasa]0.160000]159.2[26101700]7593]1.00000]H87[Pieza]Juego de anillos]995.00995.00

Subtotal:	\$56,390.00		
IVA (16%):	\$9,022.40		
Total:	\$65,412.40		

bancada|13995.00|13995.00|002|13995.00|002|Tasa|0.160000|2239.2|26101700|8081|6.000000|H87|Pieza|Cambio de inyectores reman cu|1759.00|10554.00|002|10554.00|002|Tasa|0.160000|1688.64|25171718|7597|1.000000|E48|Unidad de Servicio|Reemplazo liquido de frenos y purgado del

sistema|800.00|800.00|0|02|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25174210|7204|2.000000|H87|Pza|Abrazaderas para crucetas|635.00|1270.00|0|02|1270.00|002|Tasa|0.160000|203.2|25173900|7195|1.00000|H87|Pza|Cruceta|1834.00|1834.00|002|1834.00|002|Tasa|0.160000|293.44|26101700|8080|1.000000|H87|Pieza|Juego

 $de\ empaques\ de\ admision | 896.00 | 896.00 | 0 | 02 | 896.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 143.36 | 25173900 | 7095 | 1.000000 | H87 | Pza | Cilindro\ esclavo\ de\ clutch$

inferior|2188.00|2188.00|002|2188.00|002|Tasa|0.160000|350.08|25173812|7180|1.000000|H87|Pza|Soportes de caja de velocidades

C/U[2220.00]2220.00|0|02[2220.00]002[Tasa|0.160000]355.2[25174700]7164[1.000000]E48[Ser]Reemplazo de

clutch|2290.00|2290.00|00|22290.00|002|Tasa|0.160000|366.4|25174700|7137|3.000000|E48|Pza|Polea loca|927.00|2781.00|002|Tasa|0.160000|444.96|25174700|7135|1.000000|E48|Pza|Bandas

motor|2794.00|2794.00|0|02|2794.00|002|Tasa|0.160000|447.04|25173900|7238|1.000000|H87|Pza|Bobina de

