Factura NS 384



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 4CA6839F-66EF-5E3C-BA71-540FBCC37619

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 69332

PLACAS: ND6289B

KILOMETRAJE: 0

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION

C.P.58337

RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

Fecha y hora de emisión:2024-02-27T11:59:09

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE ALTERNADOR	\$4,865.77	0	\$4,865.77	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR	\$1,120.87	0	\$1,120.87	02

CANTIDAD CON LETRA: SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-02-27T11:59:09

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

OV3pKkvUUUStq1uls6itx5+HB8T+mB+lDt1rb8gijt73xlBXigeb6lzh0MYKHWuyex_IDiDRMZYr03OkvUZoHEUNpqJE2NAcZmSDGA2ppTEn3DbVKd33zaHojF1lvG1pyrdko3O2ivs3WeV8YvP5q5j2HI2PryOJpDmAS
OydHv6O9z7q18wXx6AqvWE9WVJgeltbPR7l8gcUCSTjZymB7EDTBi5l50mDHxxIJ7GmRDNRtLRmKZl/oKYWOw08bCM9zb2JzrB6pz0Ps++a3Ad5xsxMzLicoydliPlblyXApXn2lzgro1heAqB+bk0JMYGIZrkUIQrQx
RvQvSWtnSVatN2A=

Sello Digital del SA

mblxssQeZorP9OoEy3PW3yf5+j280ZM9MsV/sETB5evYwaPn2dJbi4MdhwKNZQWiGe88kAHrNl9mxj8NTDiIVPWpiKwFJ++tF0ltLdstz7qcXW;D5k6GU5Uae9tbfppd++1vO3GBeCO3doJJNhDwR1Yn1eOAL7duA
gzupUI7ufaE8AN8v75eJoeze6aBge5qkN4WNSr9fkmCoULEBOnP3MTGhUJLCjCRLPVN5+y/7CzAvPlyALyH4SAWlufQryQU8ol0qxEVNOUQncMS0alxLHrQLGVV6fLQxjSQYagVwmT7n8Zn/RanDARAyibDduh8C
/KK00bbOfB1cl3JQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|384|2024-02-27T10.59.09|99|00001000000700780081|CONDICIONES|5986.64|0||MXN|6944.50|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|639|1.00000||487|Pieza|REPARACION DE

ALTERNADOR|4865.77|4865.77|0|02|4865.77|002|Tasa|0.160000|778.5232|26101700|860|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BANDA DE

ALTERNADOR|1120.87|012|1120.87|002|Tasa|0.160000|179.3392|5986.64|002|Tasa|0.160000|957.86|957.86|

Subtotal:	\$5,986.64		
IVA (16%):	\$957.86		
Total:	\$6,944.50		

