## Factura NS 141



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: A402155F-5E7B-5547-9671-0F4A36753E49

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 88818

PLACAS: ND6280B

KILOMETRAJE: 294792

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-01-20T02:10:28

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - LAVAR CUERPO DE ACELERACION	\$600.00	0	\$600.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARAR ARNES DE MOTOR	\$1,500.00	0	\$1,500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ALINEACION DE LUCES DELANTERAS	\$600.00	0	\$600.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE UNIBANDA DE MOTOR	\$728.50	0	\$728.50	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERAS DE SALPICADERAS	\$1,700.00	0	\$1,700.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE VESTIDURAS DE ASIENTOS INCLUYE: REVISAR	\$3,800.00	0	\$3,800.00	02
		ESTRUCTURA, CAMBIO DE RESORTES Y RELLENO CAMBIO DE FORROS Y				
		TAPICERIA DE SOMBRERERA.				
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - RECTIFICAR VOLANTE MOTRIZ	\$350.00	0	\$350.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN	\$10,050.11	0	\$10,050.11	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIAR CRUCETAS DE CARDAN	\$1,312.28	0	\$1,312.28	02
1.000000	H87 - Pieza	25173700 - REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, CORREGIR FUGAS,	\$2,513.26	0	\$2,513.26	02
		SUJETAR TUBO				

CANTIDAD CON LETRA: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 81/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-01-20T02:10:28

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

H.InqeEaUL/isLC4svsihBhyOTe4EoExJOVd(QYBg2x9+s75eh)RDxK5RidKHuZbPaM9rmGkP43WNi6Q7vFiFC1lK7TcWR57V7ge5POxauwPNTUuuOj07wg2Wc6mvdogVBB5WJP23M9QKBJzVkNVyfkPVuPI+n28v poR0lkO5nWAVk9lsqbGkdaVtubLfu3tXjEcnTiOpQJDno1Sas2MhlBatX0xaoTU0WCFV4KGe7l+ihi3pE1JuSaHQmrOsbWqUpuzMbseUo7leTuFm8w7TFrlPqgjFbE0RZ09PYeYhpFmDph41/NK3z6lqmrZvsflMn6/n80 rmGsQ74nO6f015DkhQ==

Sello Digital del SAT

Kuihh9l8gKJfp3lc/d0fh5ipFxPlbvEsOApSgT1C0zC1vQvO6MhXqoBVo2FDl8o5/oaxkFQ64PoeEWtwNucQZwyMy78Vk3fVEY9bZmmXrORFbQWh4loHpRkFyygqT5JRmFkM5cWdrwDU8kmVXbquEAKvNsjL+XA6IU
POlKiBAxmN4bRgdreMMMIUL2dTkD238LpP8QDLKeRqTS5RaYW/JPWMU+3uo0Wgvv3ptoujYYVC806bAFSYLwl3nN5k+SBcB6jgZRxyAn2w2m66ATaujZy+MTDCQH5y33qR0WjJBUu3lgAe3bfRe5LrSHleM2U/

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|141|2024-01-20701-10-27|99|0000100000700780081|CONDICIONES|23154.15|0|MXN|26858.81||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND[601]CD1160330RC9]CFE DISTRIBUCION[06600]601|G03]26101700]1458[1.00000]H87]Pieza|LAVAR CUERPO DE ACELERACION[600.00]600.00[60102]f0asa|0.160000]96]26101700[1460]1.000000]H87]Pieza|REPARAR ARNES DE

 $MOTOR|1500.00|1500.00|0|02|1500.00|002|Tasa|0.160000|240|25173900|1228|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION \ DE\ LUCES$ 

DELANTERAS|600.00|600.00|0|02|600.00|002|Tasa|0.160000|96|25172001|1417|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE UNIBANDA DE

MOTOR|728.50|02|728.50|002|728.50|002|Tasa|0.160000|116.56|25172001|1641|1.00000|H87|Pieza|SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERAS DE

SALPICADERAS|1700.00|1700.00|0|02|1700.00|002|Tasa|0.160000|272|26101700|1581|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE VESTIDURAS DE ASIENTOS INCLUYE: REVISAR ESTRUCTURA, CAMBIO DE

Subtotal:	\$23,154.15		
IVA (16%):	\$3,704.66		
Total:	\$26,858.81		

RESORTES Y RELLENO CAMBIO DE FORROS Y TAPICERIA DE SOMBRERERA. [3800.00] 3800.00] [0] [2] 3800.00] [2] 3800.00] [2] 3800.00] [2] 3800.00] [2] 3800.00] [2] 3800.00] [2] 3800.00] [2] 3800.00] [2] 3800.00] [2] 3800.00] [2] 3800.00

MOTRIZ|350.00|350.00|0|02|350.00|002|Tasa|0.160000|56|25172001|1316|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE PLATO, DISCO Y

COLLARIN|10050.11|10050.11|002|10050.11|002|Tasa|0.160000|1608.0176|26112000|1301|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR CRUCETAS DE

