Factura NS 921



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 152D2541-4A10-5568-937A-AB1DF07677B5

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 70766

PLACAS: NT5365A KILOMETRAJE: 0

DATOS DEL CLIENTE

CFE DISTRIBUCION

RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-05-02T16:29:11

	CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
ſ	1.000000	E48 - Unidad de SERVICIO	25172000 - REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE MUELLES ROTOS,	\$8,798.00	0	\$8,798.00	02
			ABRAZADERAS, CAMBIOS DE CENTRO, TORNILLOS Y BRIOS				

CANTIDAD CON LETRA: DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 68/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-05-02T16:29:11

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

PdbbDvO0cMc/RxSMa+YwXXTVJeXDxCraFg15+VUZ/m4e0lihbwOCE1k9xslbi2qii0ZwELrik6RL73Wc0hi8VGc3+hpWgNpkNyBtiDS5u7gSUvguoqkqW/zt4Sgkriv93gqTTwSooS3VmipYrB8HztaMYrDkvwMR86q7jik100c4kc0c1kpxslbi2qii0ZwELrik6RL73Wc0hi8VGc3+hpWgNpkNyBtiDS5u7gSUvguoqkqW/zt4Sgkriv93gqTTwSooS3VmipYrB8HztaMYrDkvwMR86q7jik10c1kpxslbi2qii0ZwELrik6RL73Wc0hi8VGc3+hpWgNpkNyBtiDS5u7gSUvguoqkqW/zt4Sgkriv93gqTTwSooS3VmipYrB8HztaMYrDkvwMR86q7jik10c1kpxslbi2qii0ZwELrik6RL73Wc0hi8VGc3+hpWgNpkNyBtiDS5u7gSUvguoqkqW/zt4Sgkriv93gqTTwSooS3VmipYrB8HztaMYrDkvwMR86q7jik10c1kpxslbi2qii0ZwELrik6RL73Wc0hi8VGc3+hpWgNpkNyBtiDS5u7gSUvguoqkqW/zt4Sgkriv93gqTTwSooS3VmipYrB8HztaMYrDkvwMR86q7jik10c1kpxslbi2qii0ZwELrik6RL73Wc0hi8VGc3+hpWgNpkNyBtiDS5u7gSUvguoqkqW/zt4Sgkriv93gqTTwSooS3VmipYrB8HztaMYrDkvwMR86q7jik10c1kpxslbi2qii0ZwELrik6RL73Wc0hi8VGc3+hpWgNpkNyBtiDS5u7gSUvguoqkqW/zt4Sgkriv93gqTTwSooS3VmipYrB8HztaMYrDkvwMR86q7jik10c1kpxslbi2qii0ZwELrik6RL73Wc0hi8VGc3+hpWgNpkNyBtiDS5u7gSUvguoqkqW/zt4Sgkriv93gqTTwSooS3VmipYrB8HztaMYrDkvwMR86q7jik10c1kpxslbi2qii0ZwELrik6RL73Wc0hi8VGc3+hpWgNpkNyBtiDS5u7gSUvguoqkqW/zt4Sgkriv93gqTTwSooS3VmipYrB8HztaMYrDkvwMR86q7jik10c1kpxslbi2qii0ZwELrik6RL73Wc0hi8VGc3+hpWgNpkNyBtiDS5u7gSUvguoqkqW/zt4Sgkriv93gqTTwSooS3VmipYrB8HztaMYrDkvwMR86q7jik10c1kpxslbi2qii0ZwELrik6RL73Wc0hi8VGc3+hpWgNpkNyBtiDS5u7gSUvguoqkqW/zt4Sgkriv93gqTTwSooS3VmipYrB8HztaMYrDkvwMR86q7jik10c1kpxslbi2qii0ZwELrik6RL73Wc0hi8VGc3+hpWgNpkNyBtiDS5u7gSUvguoqkqW/zt4Sgkriv93gqTtwSooS3VmipYrB8HztaMYrDkvwMR86q7jik10c1kpxslbi2qii0ZwELrik6RL73Wc0hi8VGc3+hpWgNpkNyBtiDS5u7gSUvguoqkqWipYrBxyBtiDS5u7gAttaMYrDkvwMR86q7jik10c1kpxslbi2qii0ZwELrik6RL73Wc0hi8VGc3+hpWgNpkNyBtiDS5u7gAttaMYrDkvwMR86q7jik10c1kpxslbi2qii0ZwELrik6RL73Wc0hi8VGc3+hpWgNpkNyBtiDS5u7gAttaMYrDkvwMR86q7jih10c1kpxslbi2qii0ZwELrik6RL73Wc0hi8VGc3+hpWgNpkNyBtiDS5u7gAttaMYrDkvwMR86q7jih10c1kpxslbi2qii0ZwELrik6RL74Wc0hi8VGc3+hpWgNpkNyBtiDS5u7gAttaMYrDkvwMR86q7jih10c1kpxslbi2qii0ZwELrik6RL74Wc0hi8VGc3+hpWgNpkNyBtiDS5u7gAttaMYrDkvwMR86q7jih10c1kpxslbi2qii0ZwELrik6RL74Wc0hi8VGc3+hpWgNpkNyBtiDS5u7gAttaMYrDkvwMR86q7jih10c1kpxslbi2qii0ZwEKMjaW9D1tSajSiHfKhPl4+sGYv+WXhQUNaYTKnGGCxJv8nyksSXkkzyFFpdzpnMcVcdTma+SUCg7bkf3dUs7uFQo+bWXVvmHn1ET0Wj+7Ri3Nl4vli0sfEYmqPCZXp0z46FJhRh0UAjDbDuMyWkkvhuJRfvc0pkJ 8aXTaE3kG+DMnQ==

LLahpXVNCmOco+ZXIHV++InmN9tvrOO+GrZ8B60TVnbiJTUfdgBXnc2nc7Hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMvR9zM0WHoVInpCz2ctgG8UZSO8WVMkYNBYx56kqhBPr+aWFF1vx4ohHN6Au+zDdmc2nc7hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMvR9zM0WHoVInpCz2ctgG8UZSO8WVMkYNBYx56kqhBPr+aWFF1vx4ohHN6Au+zDdmc2nc7hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMvR9zM0WHoVInpCz2ctgG8UZSO8WVMkYNBYx56kqhBPr+aWFF1vx4ohHN6Au+zDdmc2nc7hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMvR9zM0WHoVInpCz2ctgG8UZSO8WVMkYNBYx56kqhBPr+aWFF1vx4ohHN6Au+zDdmc2nc7hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMvR9zM0WHoVInpCz2ctgG8UZSO8WVMkYNBYx56kqhBPr+aWFF1vx4ohHN6Au+zDdmc2nc7hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMvR9zM0WHoVInpCz2ctgG8UZSO8WVMkYNBYx56kqhBPr+aWFF1vx4ohHN6Au+zDdmc2nc7hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMvR9zM0WHoVInpCz2ctgG8UZSO8WVMkYNBYx56kqhBPr+aWFF1vx4ohHN6Au+zDdmc2nc7hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMvR9zM0WHoVInpCz2ctgG8UZSO8WVMkYNBYx56kqhBPr+aWFF1vx4ohHN6Au+zDdmc2nc7hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMvR9zM0WHoVInpCz2ctgG8UZSO8WVMkYNBYx56kqhBPr+aWFF1vx4ohHN6Au+zDdmc2nc7hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMvR9zM0WHoVInpCz2ctgG8UZSO8WVMkYNBYx56kqhBPr+aWFF1vx4ohHN6Au+zDdmc2nc7hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMvR9zM0WHoVInpCz2ctgG8UZSO8WVMkYNBYx56kqhBPr+aWFF1vx4ohHN6Au+zDdmc2nc7hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMvR9zM0WHoVInpCz2ctgG8UZSO8WVMkYNBYx56kqhBPr+aWFF1vx4ohHN6Au+zDdmc2nc7hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMv7x40hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMv7x40hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMv7x40hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMv7x40hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMv7x40hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMv7x40hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMv7x40hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMv7x40hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMv7x40hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMv7x40hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMv7x40hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMv7x40hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMv7x40hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMv7x40hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMv7x40hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMv7x40hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMv7x40hnl5bAqTd+2BTLfM8AN/6INgV5jFQURL/AMv7x40hnl5bAqTd+2BTLfM8ACnaClznbCri3pWjM6w4UXvG/HriLu9fWHyrP9JY8+JCTpBxnJgb2sZeYXy1038lQfsbi/l9Pp7vFcyajdld8oLvQ8oNu+P5BcP9+04OhlV5ALwKXhYidxdl4hZehPgD2GfsYX6raOkAGfQD3l/azzvSXYDY6tt8cnr3n21Wzp1

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|921|2024-05-02715:29:05|99|00001000000700780081|CONDICIONES|8798.00|0|MXN|10205.68|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR $FIX AND BEYOND[601]CDI160330RC9]CFE \ DISTRIBUCION[06600]601[G03]25172000[5010]1.000000[E48]Unidad \ de \ SERVICIO]REPARACION DE \ MUELLES \ CON CAMBIO DE \ MUELLES \ ROTOS, AND DE \ MUELLES \ ROTOS \ ROT$



