## Factura NS 1958



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 4614D87C-D127-5A67-9A9B-5E62DBD07AB5

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 80404

PLACAS: PPX555B

KILOMETRAJE: 2553

FOLIO: MOR01416

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-08-22T17:54:54

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$2,175.05	0	\$4,350.10	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR BASES DE AMORTIGUADOR DELANTERO C/U	\$1,065.60	0	\$2,131.20	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE GOMAS DE TIRANTES C/U	\$742.20	0	\$1,484.40	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR C/U	\$2,434.89	0	\$4,869.78	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,630.66	0	\$1,630.66	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA.				
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,913.66	0	\$1,913.66	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE CHICOTE Y FUNDA DE CLUTCH	\$1,964.16	0	\$1,964.16	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02
4.000000	H87 - Pieza	25173900 - BALANCEO DE RUEDAS C/U	\$230.72	0	\$922.88	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - REAPRETAR SUSPENSION	\$700.00	0	\$700.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR MACHETAS DE DIRECCION	\$530.20	0	\$1,060.40	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 23/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-08-22T17:54:54

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

MbzGLqFeKIrArPW8s6g79sNR7qB7P2RjZ46B0YLUR7HGBIUq35DySwkGuNy9MSG87VblJISPSLI5sGEkJXPQIRVWFm0DUEnU+Er40eZ18guuk9CsCT98cnzx3MdB1Jc5i2XazLzrcyFUKxi4hUQzKILSI9If5NwEN
hs02LN+lcZDy2LS4ctpKA2cv/LemS7pY7zqhofIDDh0NNw9iPcVJ/q/40cY9Zbveoi9qBXjTu6QbiiYQJ5x1Th/ZybwtwQtZZ+8cu35iQial4nDsofFiAFxdF0trbvaCtPCMIWKXk6OG95XYEWoKjPy5+yzUXYH4QUU8qtBS
Nai1CRzXTnnw==

Sello Digital del SAT

rgBSagF+cb9Jv0mYHGYCOErXrg4lBzo8M+qkpYzSN1/U04lar/vzLbN7Jth+uwVQqKyahitmjlldcXbsDQFEg+hillEbxsVlCjtrbD3QYZr67/E012MZ1VxqlD1hASc4/pnBl26joTA9WVPkiBZhSxz56wGgSa6O36SYnauOG
vvHsEKDwr0FVqEqyY3JD7r00LsnF/5Ed9E0LfCzTG9jXXNgylE2v3yk0Htw69YYhsOdM/OpUdwwXz4QXp9C2n3KDlZDI+CeDkG9o2n+N2DGxVelkpKqrogdTgsvXgXlkhh6/+IUHNoC+5h+Qn7ZkwlwxnD5vthixKOe4
ultxhd/Onbw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|3557|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS

 $C/U[2175.05] \\ 4350.10] \\ 0[02] \\ 4350.10] \\ 0[02] \\ Tasa[0.160000] \\ 696.016] \\ 25173900] \\ 3569[2.000000] \\ H87[Pieza] \\ CAMBIAR BASES DE AMORTIGUADOR DELANTERO$ 

C/U|1065.60|2131.20|002|2131.20|002|Tasa|0.160000|340.992|25172001|3581|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE GOMAS DE TIRANTES
C/U|742.20|1484.40|002|1484.40|002|Tasa|0.160000|237.504|25172001|3547|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR

C/U|2434.89|4869.78|0|02|4869.78|002|Tasa|0.160000|779.1648|25173812|3331|1.00000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, CAMBIO DE CA

Subtotal:	\$21,416.58		
IVA (16%):	\$3,426.65		
Total:	\$24,843.23		

PURGAR SISTEMA.|1630.66|1630.66|002|1630.66|002|Tasa|0.160000|260.9056|25173812|3332|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O

TAMBORES Y PURGAR SISTEMA|1913.66|1913.66|0|02|1913.66|002|Tasa|0.160000|306.1856|26101700|3540|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE CHICOTE Y FUNDA DE

 $CLUTCH|1964.16|1964.16|0|02|1964.16|002|Tasa|0.160000|314.2656|25173900|3571|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION \ DE\ RUEDAS$ 

DELANTERAS|389.34|309.34|0|02|389.34|002|Tasa|0.160000|62.2944|25173900|3572|4.000000|H67|Pieza|BALANCEO DE RUEDAS
C/U|230.72|922.88|0|02|922.88|002|Tasa|0.160000|147.6608|25173900|3573|1.000000|H87|Pieza|REAPRETAR
SUSPENSION|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25173900|3564|2.000000|H67|Pieza|CAMBIAR MACHETAS DE

DIRECCION|530.20|1060.40|0|02|1060.40|002|Tasa|0.160000|169.664|21416.58|002|Tasa|0.160000|3426.65|3426.65||

