## Factura C 230



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: E11F8A00-7779-53D6-97F1-0B81E862AF7B

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: OS ECONOMICO: 0630

PLACAS: MV5410H

SERIE: LK850159

KILOMETRAJE: 70597

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-08-24T13:39:05

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,080.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$289.00	0	\$289.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	H87 - Unidad de Servicio	25172100 - MANO DE OBRA AFINACION MAYOR	\$600.00	0	\$600.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,589.00	0	\$1,589.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,589.00	0	\$1,589.00	02
4.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOSY/O TAMBORES	\$150.00	0	\$600.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS GENERALES	\$800.00	0	\$800.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25172500 - LLANTAS FIRESTON 195 R15C	\$2,589.00	0	\$10,356.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172500 - ALINEACION, BALANCEO Y MONTAJES	\$700.00	0	\$700.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - JUEGO DE HERRAJES FRENOS TRASEROS	\$711.00	0	\$1,422.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON CAMBIO DE FOCOS	\$950.00	0	\$950.00	02
		DE STOP, FOCO DE ALTA Y BAJA LADO PILOTO				

CANTIDAD CON LETRA: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 24/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-08-24T13:39:05

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

h23dF1LIi(O/qTiotl6q7+urGlGm5/fnljpGPjPMenR0kAwWx3pLi9opDTcF39jbiqrCa0lloYQeyeG62c74Ti35kxZOZdrL+/1tbiBOXLi40nVEBhlb221ZYKzfVcwvZtV1LDxQdWZv7npb5DKNIHAwZvDUKqhyfjm1FxjdTdpMz
H6FFKalkObfX18gY9zMJr4Q0X+lyspgVTa8GJuoaVLQUJOxtr8XE5X0T75ZEK+M/cCJZX0/ZsjWzUs3cLChbOpyT46jWPzX+kZE+67Ndh9e76O5MPl0vNAzySa/vqksbi1gAw6JGzqeew0wmC5WBAfEM3OO2CPgqZ
1r76iO==

Sello Digital del SAT

SSDGS.JI+NRnTLNSLnHYoI+8xosQ3/A0TQScXWI7Paqi832Vmp301EjU8l1xm/m0ewW7cMgw5AxE9mtor3nq7rHxtCbvzEfAkjsKD80+SS;Cnw9ZYBKkpVcGMla+VL84Dn6j689FFsSZ+h5RrXvv9cJAplyhuDukVCiO
yFRYu61kG1S2UxsQgQq9l0l98K5hgJDjUtrsBbbmxWh5kRXSPRHUqgTy5i6JipMbVKSD/P51++pz+1ED1HBs++Q010N0Zv62d+BROW864XWe/zzKCJgny9lHMM+/pruX4UvQM7COLgeDXstkwD18uUN/RyJ4iXz
NH/in88alvF0IJSvdaA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|239/2022-08-24T13-39-04|99|0000100000500555252|CONDICIONES|20164.00|0|MXN|23390.24|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|FMM010116GG8|FURIA MOTORS MEXICO|03320|601|G03|26101700|2791|6.00000||H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|1080.00|0|02|1080.00|002|Tasa|0.160000|172.8|26101700|2792|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

AIRE[289.00|289.00|002|289.00|002|Tasa|0.160000|46.24|28101700|2793|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE ACEITE[189.00|189.00|002|Ties00]002|Tasa|0.160000|30.24|25172100|3001|1.000000|H87|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA AFINACION MAYOR|600.00|600.00|0|02|600.00|002|Tasa|0.160000|9025171718|2795|1.00000|H87|Pieza|BALATAS

DELANTERAS|1589.00|1589.00|0|02|1589.00|002|Tasa|0.160000|254.24|25171718|2796|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

 $TRASERAS[1589.00]01589.00]012[1589.00]002[Tasa]0.160000]254.24[25171718]2797[4.00000]E48] \\ Unidad \ de \ Servicio]RECTIFICACION \ DE \ DISCOSY/OPEN \ A support of the property of the prop$ 

Subtotal:	\$20,164.00	
IVA (16%):	\$3,226.24	
Total:	\$23,390,24	

TAMBORES|150.00|600.00|0|02|600.00|002|Tasa|0.160000|96|25171718|2798|1.000000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA FRENOS

GENERALES|800.00|800.00|0|02|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25172500|2800|4.000000|H87|Pieza|LLANTAS FIRESTON 195

R15C|2589.00|10356.00|0|02|10356.00|002|Tasa|0.160000|1656.96|25172500|2801|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION, BALANCEO Y

MONTAJES|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25171718|2899|2.000000|H87|Pieza|JUEGO DE HERRAJES FRENOS

TRASEROS [711.00] (1422.00) (0) (2) [1422.00] (0) (2) [Tasa] (0.160000) (227.52) [25173900] (3025) [1.00000] [E48] Unidad de Servicio [REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON CAMBIO DE FOCOS DE STOP, FOCO DE STOP,

DE ALTA Y BAJA LADO PILOTO|950.00|950.00|002|950.00|002|Tasa|0.160000|152|20164|002|Tasa|0.160000|3226.24|3226.24||

