## Factura BJ 1317

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 99EFF47E-A61C-51EB-8799-AF04EF62F150

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 15814C

ECONOMICO: 95482 PLACAS: GH7889C

KILOMETRAJE: 205682

DATOS DEL CLIENTE

**EXPEDIDO EN** 

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-07-14T14:10:00

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

OANTIDAD	U MEDIDA	DESCRIPCION	V IINITADIO	0/ DESCRIPTION	MDODIE	OR L DE IMPUESTO
CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
3.000000	H87 - Pieza	25172704 - Reemplazo de anticongelante	\$880.00	0	\$2,640.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - Bomba de agua	\$4,085.00	0	\$4,085.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - Kit de clutch (Plato, Disco y Collarin hidrulico)	\$6,474.00	0	\$6,474.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - Collarin de clutch hidrulico y/o mecnico	\$2,532.00	0	\$2,532.00	02
2.000000	H87 - Pieza	78181500 - Rectificado de disco de freno	\$150.00	0	\$300.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - Limpieza y ajuste de frenos traseros	\$595.00	0	\$595.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - Balatas delanteras	\$2,386.00	0	\$2,386.00	02
3.000000	LTR - Litro	26111800 - Aceite para transmision std 80w90 p/litro	\$198.00	0	\$594.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - Reten trasero de cigeal	\$1,450.00	0	\$1,450.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - Soportes de caja de velocidades C/U	\$1,422.00	0	\$1,422.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Cambio empaque de carter	\$1,495.00	0	\$1,495.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - Polea tensora	\$716.00	0	\$1,432.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Polea loca	\$833.00	0	\$833.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Bandas de accesorios	\$2,137.00	0	\$2,137.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26111700 - Bateria (Acumulador)	\$3,049.00	0	\$3,049.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 84/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-07-14T14:10:00

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

wiwahPEEmsQEtT55pxgV+SiDahQ80XNpii7T15K46dJKM8TSU2S64MxilHjd4eshz43KPFX6OT2Ns9MUZFJcwZX5ppLimh8SKv6jOijWiiGFOYPiCS6vRVdU9sbdypLb9hR4LETHROQWBcoNg+3Q1V3BzzbKsJAi bA3hosMT4bjC70bibkx18ediiwUY/ppEOuhX79N33okG7FOej9rXeuo8o1aAjOuE6DEd6eA1plytvo0zVJTitXmTrdrsnvEZyab1kH9eURusNA8DskXzlli0xtrlhA+dRHR8vH+oPuU2SsalGtoWID0QsEgeJDAGjigczAh+58 cl9SF0Hn==

Sello Digital del SA

G9TehzIXNWd3s026qA4j4KWlb03AK9y9FrSwfDwckWP6V0caPku2X9c2aB7iKPML9y0son86uVgAVPC0yci2PvsOk8s1zsWUMAhbiXwy/Pn1tzOd4wRqZcCj/WgigLDi2Nal81zgYbdJ05mEjYhKVlHz/6ibgDlEmNm6

JjATyzDsjXYRVQD6mxk4ppioBcxkdlLBYMlecL/vWOP1ndjyWbulmD41yYp4ndN7s9XSMqHRjXorciWvlFeqtbjAdz65tLldcpNzGZKCn6hFSON24mc39ujUSxpqb0JH0ntKFnxWJ8nNkRzaoEpOmcEY0UcfXq4XBiO3

OG4Rn1s01FvMa=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ||1317|2023-07-14T14:10:00|99|000010000070780081|CONDICIONES|31424.00|0|MXN|36451.84||101|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CDI160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172704|2997|3.00000|H87|Pieza|Reemplazo de

anticongelante [880.00] 2640.00] 0 [02] 2640.00] 0 0 2] Tasa [0.160000] 422.4] 25172704] 3003 [1.000000] H87] Pieza [Bomba de Pieza [Bomba d

 $agua|4085.00|4085.00|0|02|4085.00|002|Tasa|0.160000|653.6|26111900|2956|1.000000|H87|Pieza|Kit \ de \ clutch \ (Plato, \ Disco \ y \ Collarin \ Collarin$ 

hidr..ulico)|6474.00|6474.00|002|6474.00|002|Tasa|0.160000|1035.84|26112000|2955|1.000000|H87|Pieza|Collarin de clutch hidr..ulico y/o mec..nico|2532.00|2532.00|002|2532.00|002|Tasa|0.160000|405.12|78181500|3059|2.000000|H87|Pieza|Rectificado de disco de

freno|150.00|300.00|0|02|300.00|002|Tasa|0.160000|48|25171718|7066|1.000000|E48|Unidad de Servicio|Limpieza y ajuste de frenos

 Subtotal:
 \$31,424.00

 IVA (16%):
 \$5,027.84

 Total:
 \$36,451.84

traseros[595.00]695.00[002[595.00]002[Tasa]0.160000]95.2]25117118[2944]1.000000[H87]Pieza]Balatas

delanteras[2386.00]2386.00]0[02]2386.00]002[Tasa]0.160000]381.76]26111800]7004]3.00000]LTR[Litro]Aceite para transmision std 80w90
pilitori 198.00[594.00]002[594.00]002[Tasa]0.160000]381.76]26111800]7004]3.00000]LTR[Litro]Aceite para transmision std 80w90
pilitori 198.00[594.00]002[594.00]002[Tasa]0.160000]232[25173812]3007[1.00000]H87]Pieza]Roten trasero de

cig..e.all 1450.00]1450.00]002[1450.00]002[Tasa]0.160000]232[25173812]3007[1.00000]H87]Pieza[Soportes de caja de velocidades

C/U[1422.00]1422.00]002[1422.00]002[Tasa]0.160000]232.25[2610]700[2981]2.00000]H87]Pieza[Dambio empaque de

carter[1495.00]1495.00]002[1495.00]002[Tasa]0.160000]232.2[2610]700[2981]2.00000]H87]Pieza[Polea

tensora]716.00]1432.00]002[1432.00]002[Tasa]0.160000]32.2[2610]700[2980]1.000000]H87]Pieza[Bandas de

accesorios[2137.00][2137.00]002[Tasa]0.160000]41.92[26111700]2980]1.000000]H87]Pieza[Bandas de

accesorios[2137.00]2137.00]002[2137.00]002[Tasa]0.160000]487.84]31424[002]Tasa]0.160000]5027.84[5027.84]

