Factura NS 487



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 689758B5-146D-53FE-B701-0994325A6634

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 94976

PLACAS: NT5390A

KILOMETRAJE: 314239

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-03-05T16:59:18

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR BOMBA DE AGUA	\$5,312.38	0	\$5,312.38	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26112000 - ASISTENCIA EN CAMPO PARA LA REPARACION DE FALLA DE LA	\$2,598.00	0	\$2,598.00	02
		UNIDAD EN SISTEMA DE EMBRAGUE				
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE CABEZA MOTOR ENFRIADO POR AIRE	\$4,776.00	0	\$9,552.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIO DE BOMBA INFERIOR	\$3,785.00	0	\$3,785.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN	\$10,050.11	0	\$10,050.11	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - RECTIFICAR VOLANTE MOTRIZ	\$350.00	0	\$350.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - EMPAQUE TAPA DE PUNTERIAS	\$1,498.00	0	\$1,498.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 77/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-03-05T16:59:18

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

UbS4rWinviC6paCUc6Naari.t1v4xZcEMpqF7VqAVS1fxSBCirkpBK59SV98VkNCPv4ioCDERQiYH7jV21t8zV925PF8riHp8SPRsWk0rjBSaYh+NBc67pRGd/9hTsaPMwUkymtmvY9zn4ZevznC74NrgxCuCQIWy2jpV
BWZVKT+m5iBG6W8E5op/+ZoQIBMZ+bqNsmBpdh+TLeNtCXKj7hBkkya6xx2zLwmH3N6//diyyTpdU8JsLuYBW9WhUN10cnQeA10/QshTz+lmmaFSGgJbe7Le4wCxLiNP8oDu13TNMO4xNURV6pTEMVurtWJoVp
rwon6vrOl4idTtaJm8SvrA==

Sello Digital del SAT

UPhJzB8azsNsz/EBGEZzHSO/9hAHzPDo9LzVOZTM7Zj0ACAzBI+VaDhhHCu0Fh1yXDk97JwDyu3yksaDlb2hZuxcHMEZ5kYuPJRKLzaBCzWxiRvgB5liXz2WsI+GzuMKNaylY1fRywowBYadAjy9lpZGBPWsv3Fh5
yG+dzmEHidzv8M4mAODwWdxrzDgyMDImPvSAwiYr08lLBis0cwbGBx1g73bUCcGB2EInBm4Z3DSnZ39tsKpJJ1qKQ+Rxxts2Tkr5G4LVeBTTACjSi+rMuPEe3CTRFjYmi7ryjYwjlBjFoPzBz/WxAyYH6p1nYc5pa3Dbj
MCNxTXI ORMIFRFA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|487|2024-03-05T15:59:18|99|00001000000700780081|CONDICIONES|33145.49|0|MXN|38448.77|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD|160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|2825|1.000000|1487|Pieza|CAMBIAR BOMBA DE

AGUA|5312.38|5312.38|002|5312.38|002|5312.38|002|5312.38|002|Tasa|0.160000|849.9808|26112000|8149|1.00000|E48|Unidad de Servidio|ASISTENCIA EN CAMPO PARA LA REPARACION DE FALLA DE LA UNIDAD EN SISTEMA DE EMBRAGUE|2598.00|2598.00|002|598.00|002|7asa|0.160000|415.68|25172001|3049|2.00000|H87|Pieza|REPARACION DE CABEZA MOTOR ENFRIADO POR

AIRE|4776.00|9552.00|0|02|9552.00|002|Tasa|0.160000|1528.32|26112000|5016|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BOMBA

COLLARIN|10050.11|10050.11|0|02|10050.11|002|Tasa|0.160000|1608.0176|26101700|2982|1.000000|H87|Pieza|RECTIFICAR VOLANTE

Subtotal:	\$33,145.49		
IVA (16%):	\$5,303.28		
Total:	\$38,448.77		

