## Factura NS 1202

PARTY CARRY

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: B6F8C690-0E37-5A07-BE81-31A81471ACD8

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 86469

PLACAS: NB3835B

KILOMETRAJE: 248854

DATOS DEL CLIENTE

**EXPEDIDO EN** 

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión:2024-05-31T14:56:07

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,836.82	0	\$1,836.82	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA				
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TAMBORES C/U	\$3,453.07	0	\$6,906.14	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR JGO. DE ANCLAJE RESORTES Y CLAVOS	\$1,106.05	0	\$2,212.10	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR CILINDRO DE RUEDA TRASERA C/U	\$1,990.35	0	\$3,980.70	02

CANTIDAD CON LETRA: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 48/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-05-31T14:56:07

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

F2riYTrdxlKM3Ql7qjQH6htbTis3nyrmwtlPtb4C6Wi62Jk69r2HUKArqyQuODhIDlpxpvn+FmhoD9kDmBUy+jeVmkXQ1aeFAHSxrcc1RENpjTnvbDhu8G8FBCXGxpl+ci/Z8P4rEDlaGphbytslf60BN5bYSjl07xlgfm2ZLL
T01rPPs7ETJKRb9EY+E5mUnDVlFg80nd1noB72n5HCGMN/b+JeaFcA1MCAGoY9OENJzuL+D1VgGKYVH44yWTPxxzIFr7VM6r5gXCEMSpkgw/YYbiVsWoZIYq7cetruu26xCj0dBs3plDTPL7lbOrXVnQPjfMAINK

Sello Digital del SAT

2smSZpHk1UMOl81FUwlhiBxwVNbEDirdN9uccual/y0KUXYUHTmRd23hdGyl7SejZKMUKrO8jaL8UgaEJY91VS99qSVeYPXSvsYy5wobWi02UA1V82BzXkycw05DFtfnBE5xh2XQpAHpPldixig78Fynq3JNF3gdm

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

SISTEMA[1836.82]1039.82[J0]02[1836.82[J0]2[1838]0.160000[293.8912]25172001[1114]2.000000[H87]Pieza]CAMBIO DE TAMBORES
C/U[3453.07]6906.14[J0]2[6906.14[J0]2[Tasa]0.160000[1104.9824]25173900[1129]2.000000[H87]Pieza]CAMBIAR JGO. DE ANCLAJE RESORTES Y

CLAVOS|1106.05|2212.10|0|02|2212.10|002|Tasa|0.160000|353.936|25172001|1121|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR CILINDRO DE RUEDA TRASERA

C/U|1990.35|3980.70|0|02|3980.70|002|Tasa|0.160000|636.912|14935.76|002|Tasa|0.160000|2389.72|2389.72|

Subtotal:	\$14,935.76		
IVA (16%):	\$2,389.72		
Total:	\$17,325.48		

