REPORTE DE RECEPCIÓN DE VEHÍCULO Nombre CTE CENTRO Fintilla Dirección Escrito Por C.P. Tel. Fiio Contacto Tel. Celular Email Gasolina entrada LL _3/4 _½ £1/4 Gasolina salida 3/4 Año Marca Modelo Placas FORD 2007 F250 VA 3006 B DCD Fecha: Km Entrada Hora: Salida FI7W97MA 191,512 3 F T R **VARIOS EQUIPOS - INVENTARIO** D = Dañada √ = Sin Daño Visible O = Operacional R = Reparación Necesaria SI NO PATINO F = Falta Objeto N/A = No Aplica ☐ ☑ Llanta de Refacción Firma de Supervisión ☐ **Z** Tapas de Rin **CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO** ☐ ☑ Candado de Ruedas ☐ **Z** Gato Cía. Seg. Paneles de Puertas / MA / NA Z Llave para Tuercas de Rueda Asientos / NA ☐ ☑ Triángulo de Seguridad Tel. Seg. Consola Central Claxon / Cables para Corriente Tablero Quemacocos MA Estuche de Herramientas Siniestro No. Toldo / Elevadores Eléctricos NA Luces Interiores _____ Seguros Eléctricos NA ✓ ☐ Tarjeta de Circulación Tapetes (#_____) **‡**____ A.C./Climatizador NA ✓ Placas Aiustador Radio / Espejo Retrovisor _ **CONDICIONES DE PINTURA CONDICIONES DE EXTERIORES Y EQUIPO** SI NO SI NO Antena/radio / Estribos VA ☑ □ Decolorada ☐ ✓ Logos en buen estado Antena/teléfono VA Guardafangos NA Color no Igualado ☐ ✓ Exceso de rociado Antena/C.B. MA ✓ □ Exceso de Rayones Parabrisas _____ □ Z Daños por granizo Sist. de Alarma Limpiaparabrisas / Pequeñas Grietas ☐ ☑ Lluvia ácida Luces Exteriores _____ Espejos Laterales / ☐ **②** Carrocería con golpes ☐

Emblemas completos Notas: Indicaciones del Cliente: FRENOS Hemos registrado los daños en su vehiculo que no están relacionados con las reparaciones autorizadas. El que usted y nuestro representante hayan revisado estas áreas conjuntamente, ambos podemos tener la seguridad del mejor servicio posible. Hemos indicado cada área de daño o defecto, junto con otros artículos diversos, por favor no dude en ayudarnos mientras llenamos este formato. Recibo por

A ALYA INRIENIENDA OUTNIADTIUS.

ECO IMPULSA, S.A. DE C.V.

PUERTO DE ACAPULCO 1928, COL. TINUARO, C.P. 58337, MORELIA, MICH
TELS. (443) 520-5177 (520-5178

Firma del Cliente

Nº 16103