Factura BJ 44



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 08BBD69B-AC46-57FC-9B10-3221CBB35C04

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 3102022

ECONOMICO: 95720 PLACAS: GH7883C

KILOMETRAJE: 209862

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

DATOS DEL CLIENTE

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-11-08T20:30:21

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR ACUMULADOR	\$3,073.26	0	\$3,073.26	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - LIMPIAR, AJUSTAR Y PURGAR FRENOS DELANTEROS	\$684.90	0	\$684.90	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - LIMPIAR, AJUSTAR Y PURGAR FRENOS TRASEROS	\$684.90	0	\$684.90	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR BALATAS DELANTERAS JUEGO	\$1,895.00	0	\$1,895.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR BALATAS TRASERAS JUEGO	\$1,786.00	0	\$1,786.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIO DE DISCOS	\$1,800.05	0	\$1,800.05	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - RECTIFICAR DISCO POR RUEDA	\$158.05	0	\$316.10	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - RECTIFICAR TAMBOR POR RUEDA	\$158.05	0	\$316.10	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR CILINDRO POR RUEDA	\$2,344.38	0	\$2,344.38	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE FOCO POR PIEZA	\$43.90	0	\$87.80	02
1.000000	H87 - Pieza	25172000 - JUEGO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA	\$795.00	0	\$795.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIAR SOPORTE DE TRANSMISIN	\$1,724.22	0	\$1,724.22	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIAR RETENES POR PIEZA	\$3,448.44	0	\$3,448.44	02
14.000000	H87 - Pieza	25173700 - REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE , CORREGIR FUGAS,	\$2,387.27	0	\$33,421.78	02
		SUJETAR TUBO, CAMBIAR BIRLOS Y BRIDAS				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR CABLES BUJAS	\$1,058.08	0	\$1,058.08	02
2.000000	H87 - Pieza	15121500 - ACEITE	\$189.00	0	\$378.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172000 - CRUCETAS DE CARDAN	\$863.00	0	\$1,726.00	02

CANTIDAD CON LETRA: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 41/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-11-08T20:30:21

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

dezbXwO1+0eWCpZIH/BXDKONY4E+55x85AOeUrmKbLAdEBfMNwXaOQFYJILh3zDpNXoyZwViujSt_gLxZDEJcArGJ2covRO0UaO+DLFOycugtWn7n/wi3JoAJethZ9QFNPu963ZmG1+oYWJYAZVbpWkugV6ODe
1MEbDLOMIU+UD9v4rybLW4EpibagxOlk8CXv2/j0IHecpoJIY2iqXfTqWcMWhLFgtxWTuyYB87Kq1HKINZdWFagiMLLfi8v56YAZBQvWm40OOWrAT4RUa5sf4M2lgdaLmz5Ln5UM8+/CPyMyu7RYg8e70AXBNdYeq
W5o7XZnmbYGSiiKE0vQkFg==

Sello Digital del SAT

w16rehdaU7T25E8MDLj2lBVR0ni8Cf8deepbkUZgHqYlb1eN+idRkNp4oQaU2wVBxu4M2U7SYyGNYmVZPW9Aje6j7rSlOpZBGzu4UpqUPdo2AbTTnn1gj/UGON3/myCbxKGKye48Llgr0lB9zlub11bIDFks5KlqfmHU
NIL3lGpRIDRcJMGY0udCR9NCag8cqRgdLsz28ub1hDdRxwfmQlAWL4H9CkaZFpwdPwxj2nsWRsMwrwgT0ufLCJuJuloZPMv8BVAQkeA2Pq7zFbA4nL7lmbXskjsXd5+EM5nhUAYBMlFCQxBT7xleyKU/K7j2AOY

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|44|2022-11-08T20:30:18|99|000010000050552520|CONDICIONES|55540.01|0||MXN|64426.41||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR

FIX AND BEYOND|601|CDI160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|2108|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR

ACUMULADOR|3073.26|3073.26|0|02|3073.26|002|Tasa|0.160000|491.7216|25171718|1115|1.000000|H87|Pieza|LIMPIAR, AJUSTAR Y PURGAR FRENOS

DELANTEROS|684.90|684.90|00|2(684.90|002|Tasa)0.160000|109.584|25171718|1121|1.000000|H87|Pieza|LIMPIAR, AJUSTAR Y PURGAR FRENOS TRASEROS|684.90|684.90|00|2(684.90|002|Tasa)0.160000|109.584|25171718|1133|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BALATAS DELANTERAS

JUEGO|1895.00|02|1895.00|002|Tasa|0.160000|303.2|25171718|1145|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BALATAS TRASERAS

JUEGO|1786.00|1786.00|0|2|1786.00|002|Tasa|0.160000|285.76|25171718|1171|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE

Subtotal:	\$55,540.01		
IVA (16%):	\$8,886.40		
Total:	\$64,426.41		

DISCOS|1800.05|1800.05|1800.05|1800.05|1002|17asa|0.160000|288.008|25171718|1201|2.000000|H87|Pieza|RECTIFICAR DISCO POR

RUEDA|158.05|316.10|002|316.10|002|7asa|0.160000|50.576|25171718|1201|2.000000|H87|Pieza|RECTIFICAR TAMBOR POR

RUEDA|158.05|316.10|002|316.10|002|7asa|0.160000|50.576|25171718|1233|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR CILINDRO POR

RUEDA|2344.38|0344.38|002|27asa|0.160000|375.1008|25173900|2036|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR CILINDRO POR

RUEDA|2344.38|0348.38|002|27asa|0.160000|375.1008|25173900|2038|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR CILINDRO POR

PIEZA|43.90|87.80|002|78.00|002|7asa|0.160000|14.048|25172000|2238|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR SOPORTE DE

TRANSMISI..N|1724.22|1724.22|002|1724.22|002|Tasa|0.160000|275.8752|25173812|1431|1.00000|H87|Pieza|CAMBIAR RETENES POR

PIEZA|3448.44|3448.44|002|Tasa|0.160000|551.7504|25173700|2212|14 00000|H87|Pieza|CAMBIAR RETENES POR

PIEZA|3448.44|3448.44|002|Tasa|0.160000|551.7504|25173700|2212|14 00000|H87|Pieza|CAMBIAR CABLES

BUJ..AS|1056.08|1058.08|1002|378.00|002|Tasa|0.160000|169.2928|1512150|2267|2.00000|H87|Pieza|CAMBIAR CABLES

 ${\sf CETAS\; DE\; CARDAN|863.00|1726.00|0|2|1726.00|002|Tasa|0.160000|276.16|55540.01|002|Tasa|0.160000|8886.40|8886.40|}$

