Factura BJ 2082



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: D747D4D7-F8FE-5CD5-B620-FA5B3DD55DAF

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 92124

PLACAS: ND5277B

KILOMETRAJE: 234838

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-09-08T11:43:06

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN INCLUYE	\$4,429.47	0	\$4,429.47	02
		RECTIFICADO DE VOLANTE, BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE				
		TRANSMISION				
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - CAMBIO DE BOMBA SUPERIOR	\$3,963.95	0	\$3,963.95	02
1.000000	H87 - Pieza	26111900 - CAMBIAR BOMBA INFERIOR	\$3,598.75	0	\$3,598.75	02

CANTIDAD CON LETRA: TRECE MIL NOVECIENTOS DIEZ $\,$ PESOS 92/100 MXN - PESOS $\,$

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-09-08T11:43:06

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

MVa4DVsBD4r030whqhjy20KA9bihONGT9T9OUY+20sJr8p6RAIQaNReT+rHtrT05xcTTwPbqvdEM5LIN+Xsoxp+mMXEGAQ3b8GNgL97B8p0FXSD++Y1m5vTZiMZ+mOzP90NG4kU8h8cQ+jbSUwuQG9gm1L4tj
0PFK0KxGutaqmWliQH0+Os7z5cm2OejmaAuQrPMe4JdrTAK6w099ugh7l/ZHLwiGxZWVX2KOGKBwQvE33oowEdpVKFIM2M7FW/SQXoE0rgz/8L2RmQLaPXh1QJve4/bFw3EDKAXIX8iDYpMvc1H9DeVCH3mr
1+f1iGoehe+5KMPSWPeLD0r8bBWq==

Sello Digital del SA

 $NKbAO878XL6FT1NM0qbuP32Aqld9MVx55hp4tsZh6aQ+6gaEEZ+D1sCnnVsu6CjsG3yZ.Jnl/7+p9D3BSR+Wp1z8OLv8d41PFLhUnMMP01vGw4UCsqoR7+KDzoXOpQZJdOzADY6AKld6vAMJvm0plqvQ+e49E1: \\ 56b+xmfOmrmmnLDLdB/3jNlCoUUoH6+sO8MhFCdmjofwrmsegKvftWK0W/BLxXCUkTegn61yREAFdYtirXlVQ7edG494zyVGn3PtaKBh6CAlWgexWf8N8wYCnJcEmS8r9H0lHND+rm4x2dRfFh17JRH2VT3hD04 \\ Sl4005lu3xtllLMrcTRa=$

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||BJ||2082|2023-09-08T11:43:05||99||00001000000700780081||CONDICIONES||11992.17||0||MXN||13910.92|||01||PPD||58337||CFB190523NF1|CA
FIX AND BEYOND||801||CD1160339RC9||CFE DISTRIBUCION||06600||601||G03||26111900||479||1.00000||H87||Pieza||KIT DE CLUTCH CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN INCLUYE RECTIFICADO DE
VOLANTE, BUJE PILOTO Y RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISION||4429.47||4429.47||002||429.47||002||429.47||002||58a||0.160000||708.7152||26111900||4794||1.00000||H87||Pieza||CAMBIO DE BOMBA
SUPERIOR||3963.95||012||3963.95||012||3963.95||002||Tasa||0.160000||634.232||261111900||477||Pieza||CAMBIAR BOMBA

INFERIOR|3598.75|3598.75|0|02|3598.75|002|Tasa|0.160000|575.8|11992.17|002|Tasa|0.160000|1918.75|1918.75||

Subtotal:	\$11,992.17		
IVA (16%):	\$1,918.75		
Total:	\$13,910.92		

