Factura BJ 1761





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 7805BEE7-2F92-53E5-8231-19F81A1D13D2

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 15082023

ECONOMICO: NE0170A

PLACAS: NE0170A

SERIE: EK026754

KILOMETRAJE: 264745

DATOS DEL CLIENTE

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RFC:SPM860820CF5

Domicilio Fiscal:04330

Régimen::603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

E	۲P	ヒレ	טוי	U	ΕN

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-08-15T19:17:38

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173901 - CAMBIO DE PASTILLA DE IGNICION	\$1,557.37	0	\$1,557.37	02

CANTIDAD CON LETRA: MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 55/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion | FORMA PAGO: 03 - Transferencia electronica de

FECHA TIMBRADO: 2023-08-15T19:17:38

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

NhdM[qksom]ps0WcTQzYTJbAOsUoxJwjdAVvk1kZxidsVamtuPzgwBd53rcYNYktM/nCj+BMBRELjyoxXsCM]WzJyeYOjmLatVVbViCKRycv5UlbebNPbxvg0Ls13yTzxj4eAtvCuM+1AkwqaaG8iP+hD1uYJ0RbQ14qallicksVsCM, which is a simple of the control of tZOJdhijVeHWJTM5T/hmkx5yVyTcSqdN6n7Klj6Ny3WOxuwb3GjCtMfsQ3BfK5VfLyTxv1U/l6gyGx4WikpsaeAgy6UlRx/D7auEiBByFiW/KNjyRg4vC+laddQYim3vW8kEzwxNrg6ym76dir17uFuBaaxFX+KH6BHuna1C

kd79J1MtiuBZ0HQdsDk1Iy0M64iyIvIrN/DijybFbCqY9KZZOGAbl/Zbh0ltCHX9ht7Vfu8Qp2n0w8xAuQtYwMMEA/VxSW0P8qtml/8Y0k1TpTb9yVSShAb4cSeufwHQv5bF2gy58TssQQvNQDqYhdMmtWMtL/gxUmoNt alg2R2lnxPJot8rYrTB9yhyKN8lYmsalUKJXnBzjmBRwudX9ULqT1v8k7B9thAxl0lkiYo8L65SbGeycyCWCiWzIQr9dkor1Y3EglnyQuvQZhgQ1S93/Mmcf8+278okVAApVWspuQ3srphYQQgHPlesKzTRwYnNvtxVixC

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||BJ||1761|2023-08-15T19:17:38|03)00001000000700780081|CONDICIONES|1557.37|0||MXN|1806.55|||01||PUE|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND[601|SPM860820CF5|SERVICIO POSTAL MEXICANO[04330|603|G03|25173901|4852|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE PASTILLA DE IGNICION|1557.37|1557.37|0|02|1557.37|002|Tasa|0.160000|249.1792|1557.37|002|Tasa|0.160000|249.18|249.18||



