Factura BJ 1622



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 9B3EF8AF-714F-50F0-A800-D5837B042164

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI254365

ECONOMICO: 8592

PLACAS: JW29781

SERIE: KK868592

KILOMETRAJE: 1

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

LEASE AND FLEET SOLUTIONS

RFC:LFS161207DP3 Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-08-05T13:29:29

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - PIEZA	26111700 - CAMBIO DE BATERIA	\$2,894.09	0	\$2,894.09	02
2.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOSY/O TAMBORES	\$200.00	0	\$400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,589.00	0	\$1,589.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y/O TRASEROS CON	\$600.00	0	\$600.00	02
		LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS				
4.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIAS PLATINO NGK	\$285.00	0	\$1,140.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$289.00	0	\$289.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
5.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$225.00	0	\$1,125.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				

CANTIDAD CON LETRA: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 26/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-08-05T13:29:29

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

ITGSMbjSMr+cXV/ILcnM0HUPy56x/TVd+MS+vRnSGo24PppjBJ7At+MnNrL9SdnVVbIVBW70hdFcVpliHvpyQOXqax9c0Pv4FK185mDc11toNl35kkWcXi7nzcxiiGD3ZotRoz2h8KDPy99PGMWwkeM2ccQZPlyUlgJ
HM3J9qSrlylDmdDDmpGYdRw0G1292NHI2ZnixxPWljkhN3NYFTUOH/ebn5UsKUsmRRad06meMXs9KsSeMvV0f6mVieBjC/n6ppj4uQYnhyAWJazXZRblgX3ar2zUoDeU0CcZDRr3CPvBGQSa5i4FULp4Wi5i6Elim
re&P94xLibK7f07Dw=

Sello Digital del SAT

h3PX30oLlKcrfs/LB2BhblOMw6s9929qUO8e9ktCpjSmaz+U1n04atTp.H7zHqt54RZaUlgxWU60tFe1pxGlsw8wjbaXcjoUl1R6e8tubdA76WRakgUC74pHsAv6E8U70IM0jizkLerdC5UXD4eGBQ+huuoutlClAleimovYt
AlefWxxqUO0cXw4WKllwBmY1rFHF25zmwCqm0uVLlpElWcU4AmomHKMxInGAjj/r06P/ilUCyiYjHBU0weYMY0+Nk2pqTzZeYYkr8X7XxQVdAQg2xSwKvJ9hY6fnbjFC77FycyZOkwA9l5LQq0H83vnr8llYzZwGKk4
MNhl IVvDLIA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||BJ|1622|2023-08-05T13-29-28||99|00001000000700780081|CONDICIONES||8926.09|0||MXN|10354.26||||01||PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND||601||LFS161207DP3||LEASE AND FLEET SOLUTIONS||53127||601||603||26111170||594|1.00000||H87||PIEZA||CAMBIO DE

BATERIA|2894.09|2894.09|0|02|2894.09|002|Tasa|0.160000|463.0544|25171718|2797|2.00000|E48|Unidad de Servicio|RECTIFICACION DE DISCOSY/O

TAMBORES|200.00|400.00|0|02|400.00|002|Tasa|0.160000|64|25171718|2795|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

DELANTERAS|1589.00|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002

NGK|285.00|1140.00|0|02|1140.00|002|Tasa|0.160000|182.4|26101700|2792|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

Subtotal:	\$8,926.09		
IVA (16%):	\$1,428.17		
Total:	\$10,354.26		

AIRE|289.00|289.00|0|02|289.00|002|Tasa|0.160000|46.24|26101700|2793|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

ACEITE|189.00|189.00|0|02|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|26101700|2791|5.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|225.00|1125.00|002|1125.00|002|1768a|0.160000|180|281011700|2799|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE

NIVELES~Y~REVISION~DE~SUSPENSION|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|8926.09|002|Tasa|0.160000|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|14288.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|1428.17|

