Factura BJ 1463



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 0C5AE24B-4532-5A5D-A504-D8F8576324A7

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 14196

ECONOMICO: 7252

PLACAS: MV1441H

SERIE: LG269564

KILOMETRAJE: 32360

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-07-24T18:32:00

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE | OBJ. DE IMPUESTO |
|----------|--------------------------|---|-------------|-------------|------------|------------------|
| 7.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30 | \$180.00 | 0 | \$1,260.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - FILTRO DE AIRE | \$389.00 | 0 | \$389.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - FILTRO DE ACEITE | \$189.00 | 0 | \$189.00 | 02 |
| 1.000000 | E48 - Unidad de Servicio | 26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE | \$700.00 | 0 | \$700.00 | 02 |
| | | FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION | | | | |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - BANDA MICRO V ACDELCO | \$2,583.00 | 0 | \$2,583.00 | 02 |
| 1.000000 | E48 - Unidad de Servicio | 26101700 - MANO DE OBRA REVISION POLEAS, BANDAS Y CAMBIO DE BANDA | \$600.00 | 0 | \$600.00 | 02 |
| | | CON POLEA TENSORA | | | | |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25171718 - BALATAS DELANTERAS | \$1,895.00 | 0 | \$1,895.00 | 02 |
| 4.000000 | E48 - Unidad de Servicio | 25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS | \$200.00 | 0 | \$800.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25171718 - BALATAS TRASERAS | \$1,863.00 | 0 | \$1,863.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS CON | \$700.00 | 0 | \$700.00 | 02 |
| | | LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS | | | | |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 25171718 - SENSOR DE FRENO BALATA DELANTERA | \$682.00 | 0 | \$1,364.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25171718 - SENSOR DE RUEDA BALATA TRASERA | \$682.00 | 0 | \$682.00 | 02 |

CANTIDAD CON LETRA: QUINCE MIL CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-07-24T18:32:00

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

GBw0wXUNBlhE/OaW2+mFiC6CkC4SNLGzAxWbwnr/YhhUziMRgS9Rel.kAKer4gEeBSiO.XyrtWOXM810Eeowdm6HNbTn83RrPcVWj1R4sAl_gi0aTSewT3TULE70b9JQajzzHOGFIHE0G1U5jlUxtq76m7dxUOM
P9YhqMMlcv/6mGlH1efuzT6j/KLWtzCA76BnPi81y4b62hqnXvJ9U8Mj9oe7tWp/cPHSuVgs4EsoldYxW1+/eirusXUGTs8ticesGGnwSOvOSimSNttl.0Lul0DmpADqQ30g9tjred8PqNPVGKwVmrrde67olp/WEJrHu5to0j
/FZRT5tqLEiq7tZg=

Sello Digital del SAT

uEN90WhrCY9/qkEcer5WprDWF6izUs4LJWz1AegGXmYwC6Yl+Ki3YmyzuBr80X9VWuRZJQ06DqzdvbKw1gRvSGXHjgi0aQiin9ytqTiWisJJKeh4b56Ymvyb+elob5N3D+nANDqax3EvnDc68sOig9l4JQ02UZKivNI
tEm91dSiQIPx3sRJ5Dezo+fKFwHbDJJmVxfbNHKCdHbpwsMjvTPCG+eBQsRrJ5i2eCaA+EBeB+tszDcY9OXHogLwFwVL2cYscTHcXljjDRdpZX+LbgMZRphIXHLoTUa1lozT0LfDo6H0/X25EhHh0eFmFO0bP4+U5
RXo3Pk-RXo3Pk-Siw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1463|2023-07-24T18:32:00|99|0000100000070780081|CONDICIONES|13025.00|0|MXN|15109.00||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|FMM010116GG8|FURIA MOTORS MEXICO|03320|601|G03|26101700|2870|7.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|1260.00|0|02|1260.00|002|Tasa|0.160000|201.6|26101700|2871|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

AIRE[389.00|389.00|002]Tasa|0.160000|62.24|26101700|2872|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE ACEITE[189.00|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|26101700|2873|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE

SUSPENSION|700.00|700.00|00|2700.00|002|Tasa|0.160000|112|26101700|2961|1.000000|H87|Pieza|BANDA MICRO V

ACDELCO|2583.00|0583.00|002|2583.00|002|Tasa|0.160000|413.28|26101700|2853|1.000000|E48|Unidad de Servicio|MANO DE OBRA REVISION POLEAS, BANDAS Y CAMBIO DE BANDA CON POLEA

 Subtotal:
 \$13,025.00

 IVA (16%):
 \$2,084.00

 Total:
 \$15,109.00

TENSORA|600.00|600.00|0|02|600.00|002|Tasa|0.160000|96|25171718|2962|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

DELANTERAS|1895.00|1895.00|0|22|1895.00|002|Tasa|0.160000|303.2|25171718|2963|4.000000|E48|Unidad de Servicio|RECTIFICACION DE

DISCOS|200.00|800.00|0|02|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25171718|2973|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

TRASERAS|1863.00|1863.00|0|02|1863.00|002|Tasa|0.160000|298.08|25171718|2964|1.00000|H87|Pieza|MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS CON LIMPIEZA DE FRENOS

 $TRASEROS\ Y/O\ DELANTEROS[700.00]700.00]002[700.00]002[Tasa]0.160000]112[25171718]3093[2.000000]H87[Pieza]SENSOR\ DE\ FRENO\ BALATA$

DELANTERA|682.00|1364.00|0|02|1364.00|002|Tasa|0.160000|218.24|25171718|3095|1.000000|H87|Pieza|SENSOR DE RUEDA BALATA

TRASERA [682.00] 682.00 [0] 02 [682.00] 002 [Tasa] 0.160000 [109.12] 13025 [002] Tasa] 0.160000 [2084.00] 2084.00 [109.12] 13025 [100.160000] 10000 [2084.00

