

SUBDIRECCION DE OPERACION ...

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

REPORTO REPORTO OPERADOR OPERADOR	de raiga de rada lado	SUSPENSION	DIRECCION	СLUTCН	ALINEACION Y BALANCEO	FRENOS	LLANTAS.	· AFINACION	DESCRIPCION DE LA ANOMALIA	NUM. ECONOMICO 70166 KILOMETRAJE 360327	REPORTE DE AM	DIVISION
CONOS VECOZQUET JEFE CENTRO DE TRABAJO	lles dañadas, roloron una muelle		OTROS	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	HOJALATERIA	TRANSMISION Y DIFERENCIAL	SISTEMA ELECTRICO	FALLA MOTOR		MARCA Silverado ADSCRIPCION ASCOT	ANOMALIAS DE VEHICULOS	CENTRO OCCIDENTE
					•						e e	

104 38