## Factura BJ 611



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 09565812-0223-5F0C-B281-FA8D97A82E43

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 80412

PLACAS: ND6283B

KILOMETRAJE: 168805

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-05-03T14:55:00

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION GENARAL DE MOTOR : RECTIFICADO DE CABEZAS,	\$26,000.00	0	\$26,000.00	02
		METALES, BIELAS, BANCADA, RECTIFICACION DE CIGUEAL, ASENTADO DE				
		VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE, LAVADO DE MOTOR Y ARMADO DE				
		MOTOR				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE POLEA LOCA	\$586.21	0	\$586.21	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BULBO DE ACEITE	\$603.45	0	\$603.45	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE POLEA TENSORA	\$1,100.31	0	\$1,100.31	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - JUEGO DE EMPAQUES DE CABEZA, ADMISIN Y ESCAPE	\$850.00	0	\$850.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - CAMBIO DE MANGUERAS C/U	\$592.48	0	\$592.48	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - CAMBIAR TERMOSTATO	\$666.14	0	\$666.14	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - CAMBIAR BOMBA DE AGUA	\$1,710.82	0	\$1,710.82	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ	\$109.00	0	\$109.00	02
4.000000	H87 - Pieza	15121500 - ACEITE DE MOTOR	\$189.00	0	\$756.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 32/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-05-03T14:55:00

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

hGilAeKgXr1pzTRI5Q8dn3gnJRakkafKOHjDdMxwA56+4A+QlhXelA11xPwLbitnkc+qnBi87CH/YlBZWxLn93clujwGZKLHZ7zllRrgeXzEeeMcvwFGy+wVe6zj/TeIEF15yecquwKe0+TR8k9eZCfxHh0p16sDWpatwSG WfMB0AQdQI7TTOgkusnRKcy8i7F40+f5Rd72M2YZU/qUloPhQOJkjkRaNlKahs9gbYPAi5R3rrRWZBkCi1cRKwN2ss9SsmFhnHfvl2+LJ+/YuHnvTPrwrPdD5ZSmfsBRVW6p9JEkbRhFtTWKp89mLx3SVOu03+OeEU MoXYJkCIAUgLw==

UyG7tqSmHbF+h3hrzbExefU7rySPJEbSwHtdZwSnf9LiKfXJs1oFlRmhjRUHyAypFDkhJkudbAVgQec8PTWUJ49Qq8qAyPWbYdlqMsf7XrrFHkTrqb1Jywn5Uus269B7eA9peJ+z22L2CXG1b3gjpyVYJX5FRAu2z3uK 2WwNyG1HE/KQivC1sO4d9xxG5pS7A3Tkmd3SuAHynWWxiTLKNACFx9l4hKGijGZPBVC3GICWl7xYdLxSH73nnzZdXb8fJxtu54lkEM5wZ2v8qgQu1h7oXGWNnUjstlX5/P06bVzoPo+6sF4BiHNn7a8q7H0FrjjwLVd

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|611|2023-05-03T14:54:59|99|000010000050052520|CONDICIONES|32974.41|0|MXN|38250.32||101|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR  $FIX AND BEYOND[601]CD1160330RC9]CFE \ DISTRIBUCION[06600]601[G03]26101700[9022]1.000000]H87[Pieza]REPARACION GENARAL DE \ MOTOR: RECTIFICADO DE CABEZAS, METALES, BIELAS, BIELAS, DIELAS, DI$ BANCADA, RECTIFICACION DE CIGUE...AL, ASENTADO DE VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE, LAVADO DE MOTOR Y ARMADO DE

MOTOR|26000.00|26000.00|0|2|26000.00|002|Tasa|0.160000|4160|26101700|3970|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE POLEA

LOCA|586.21|586.21|0|02|586.21|002|Tasa|0.160000|93.7936|26101700|3971|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BULBO DE ACEITE|603.45|603.45|0|02|603.45|002|Tasa|0.160000|96.552|26101700|3969|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE POLEA

TENSORA|1100.31|1100.31|0|02|1100.31|002|Tasa|0.160000|176.0496|26101700|7054|1.000000|H87|Pieza|JUEGO DE EMPAQUES DE CABEZA, ADMISI...N Y

Subtotal:	\$32,974.41		
IVA (16%):	\$5,275.91		
Total:	\$38,250.32		

ESCAPE|850.00|850.00|002|850.00|002|Tasa|0.160000|136|25172704|3975|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE MANGUERAS
C/UJ692.48|502.48|502.28|502.28|502.16000|004.7968|25172704|3973|1.00000|H87|Pieza|CAMBIAR
TERMOSTATO|666.14|666.14|666.14|606.102|Tasa|0.160000|166.5824|25172704|3972|1.00000|H87|Pieza|CAMBIAR BOMBA DE
AGUA|1710.82|107.82|002|1710.82|002|Tasa|0.160000|127.37312|26101700|6982|1.00000|H87|Pieza|ANTICONGELANTE
AUTOMOTRIZ|109.00|109.00|002|1709.00|002|Tasa|0.160000|127.44|15121500|103234.00000|H87|Pieza|ACEITE DE
MOTOR|189.00|756.00|002|756.00|002|Tasa|0.160000|120.96|32974.41|002|Tasa|0.160000|5275.91|5275.91||

