Factura NS 1269



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: E5F7EF49-5B4F-518A-A4EE-B67F6DA83A16

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 69282

PLACAS: NT5362A

KILOMETRAJE: 330

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-06-07T09:14:42

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ALFOMBRA DE PISO	\$2,500.00	0	\$2,500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TOLDO O CIELO	\$2,500.00	0	\$2,500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE VESTIDURAS DE ASIENTOS INCLUYE: REVISAR	\$2,800.00	0	\$2,800.00	02
		ESTRUCTURA, CAMBIO DE RESORTES Y RELLENO CAMBIO DE FORROS Y				
		TAPICERIA DE SOMBRERERA.				
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE RADIADOR	\$3,784.30	0	\$3,784.30	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - SESOR MAF DE MASA DE AIRE	\$3,579.09	0	\$3,579.09	02
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - REPARAR CHAPA Y SOLDAR ESQUIVADOR	\$800.00	0	\$800.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - PURGAR SISTEMA DE ENFRIAMIENTO	\$600.00	0	\$600.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - SERVICIO A RADIADOR C/CAMBIO DE ANTICONGELANTE	\$950.00	0	\$950.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 53/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-06-07T09:14:42

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

a7lqmi753snW7NcYJPDiHx4qrx+ppgmBFqF6JaOR2k0chxkBqnXF56xPhdcK7+gsydOidvVOqP5iv/l0fBhKaczlgMBcAqxkgc7cY2ni/H8Cc5k2X0U/ur8GJJWJTUJmTQX/169nxp+V0471ya083JJ9I+/U22aDgzivTy9Trd
v7BDvowDvol8BsOjG3ygyWwO/32ingLNeiZ1Y2PQiS5OPd5R+I27J5UtzpkaDwkorVnFmcwST0olKSniP5jm9qYR4lNpoBEa8UmTh44D/EeMJJXCGIXu4qXnr9gC3OnluGyFJINIIFkHmNOu65b9oFXnO8WNkkMGZk
14xRY1nO----

Sello Digital del SA

acOGVIY1aloh9WIXMmpZXllohdyeRcoGsuyK4YwCH+bZdWaG1aiLt9CvnlzWxaFzozVgdL8C2iAmU2Lif8Jsn9Yi0CM9bSVN7ve0Tn8FlCIT78AiGF/Yjr7Q5djoLHS/T+1Yd/wkmTmRl3l/ufgDFz0oTHEmRPzrqc7Kib
JgclVrquByQOvXJUOPh7taB+snY19Vpq61vfNj11G6ZJdgStzA9TqysY6Lm4esuBB4iAhMB1TJsSEbA9jwlVlC+kYoxu4c6yLylpKRol3w0/mYeEOXcBMe/qD58mGkvQ8e/PfM87bs5mgzWJWlKonwZm3EqmGrqlWT3
utl1 brwNNDXw---

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||1269||2024-06-07T08:14:40||99||00001000000700780081||CONDICIONES||17513.39||0||MXN||20315.53|||01||PD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||CD||160330RC9||CFE
DISTRIBUCION||06600||601||G03||25 172001||3804||1.000000||H37||Peza||CAMBIO DE ALFOMRAR DE PISO||2500.00||002||2500.00||002||Tasa||0.160000||400||25172201||3802||1.000000||H37||Peza||CAMBIO DE
TOLDO O CIELO||2500.00||02||2500.00||002||2500.00||002||2500.00||002||Tasa||0.160000||400||25172001||3801||1.00000||H37||Peza||REPARACION DE VESTIDURAS DE ASIENTOS INCLUYE: REVISAR ESTRUCTURA, CAMBIO DE
RESORTES Y RELLENO CAMBIO DE FORROS Y TAPICERIA DE SOMBRERERA ||2800.00||2030.00||002||Tasa||0.160000||48||25172001||3388||1.00000||H37||Peza||CAMBIO DE
RADIADOR||3764.30||3764.30||002||3784.30||002||Tasa||0.160000||548||2517301||3683||1.00000||H37||Peza||SESOR MAF DE MASA DE
AIRE||3575.09||002||3579.09||002||Tasa||0.160000||572.6544|78181500||10344|1.00000||H37||Peza||REPARAR CHAPA Y SOLDAR

 Subtotal:
 \$17,513.39

 IVA (16%):
 \$2,802.14

 Total:
 \$20,315.53

ESQUIVADOR|800.00|800.00|002|800.00|002|Tasa|0.160000|128|25172001|3391|1.000000|H87|Pieza|PURGAR SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO|600.00|600.00|00|02|600.00|002|Tasa|0.160000|69|25172001|3389|1.000000|H87|Pieza|SERVICIO A RADIADOR C/CAMBIO DE
ANTICONGELANTE|950.00|950.00|002|950.00|002|Tasa|0.160000|152|17513.39|002|Tasa|0.160000|2802.14|2802.14||

