

Sist direccion

cremallera presenta desgaste y fuga de aceite



¿Alguna cosa suelta?

tornillo de soporte de motor trasero suelto se recomienda revisión

Evidencia



Banda de tiempo

remplazo de kit de

tiempo y kilómetros

distribución por

se recomienda

Filtro de aire

se recomienda revisar en siguiente servicio para valorar

Evidencia



Bujias de encendido

bujías en buen estado

Evidencia



Anticongelante Nivel y calidad

se recomienda remplazo de anticongelante

Evidencia



Liquido de frenos

se recomienda remplazo de líquido de frenos

Evidencia