## Factura NS 973



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: F571DC03-5FEF-5436-BFB2-8CC52B05348F

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 92283

PLACAS: NJ4101B

KILOMETRAJE: 0

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-05-06T12:42:35

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

| CANTIDAD | U. MEDIDA   | DESCRIPCION  | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE     | OBJ. DE IMPUESTO |
|----------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN           | \$10,050.11 | 0           | \$10,050.11 | 02               |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - REVISAR, ALINEAR Y LUBRICAR PEDAL DE CLUTCH | \$650.00    | 0           | \$650.00    | 02               |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25172001 - RECTIFICAR VOLANTE MOTRIZ                   | \$350.00    | 0           | \$350.00    | 02               |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26112000 - CAMBIO DE BOMBA INFERIOR                    | \$3,785.00  | 0           | \$3,785.00  | 02               |

CANTIDAD CON LETRA: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 73/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-05-06T12:42:35

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Hz04/XRn/5dJJFvbKN777/VBEa7J9QEbeFLRLTCUsEil8yZi2PcX6ywH9qijN6vbZoSWUoxlhjae7wlYRq0WBuWFJW3QaxKSpPwr30nMl/Vg402P9TMxgbic5w2LKCpGY2SKq4C2/o+rQR+epA17xnNaN0RhhIQ0qUC hx9HfaysAMDq8DwCl//Pwhxbm3WN4llTCuhorpCYELhowepvqbNksRrAlFHctnezFXupOZsFoL66T5f3QvySiSU8MojwSsQ0RKWXc9bUpaBQSmdc2BUyhOOj0G3xw2K5Eghpj1/63dtPe1bSjz58lf4T67lBPhXfhSMli FinR6lOX+PiO==

Sello Digital del SAT

WirkZ48yQlBjnlNiq+WQxtrOHgT0PYE1UGMz170n9HeO+J4lg92YpMDphzsNlBlHQzKR+yTpvRTVYOygED8E+R2g7ZM3uFxmSiskEHFS9C]gUMmNtlz06UPw8FgOID+mGPS1YBGh9+07SRDC3sLHqYXlvTXG. pkxh86QJKW7nqPCQ+lXlnU6MQ/KYQop7jyg5dR/1XE2M+tTj34/hH0EfAUR5QAcA6N3Lw4/pfev17D5LeeECRCeYkrdJRwXNlPcsgHUYx+YCqn4Ygv4glZx59z9LKKvme5QZZrNsJaQxmRjb5j6FxjENHULYylwBMB 382Ubr4DoZVZPKO/lFmQ=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|973|2024-05-06T11.42.29|99|00001000000700780081|CONDICIONES|14835.11|0|MXN|17208.73||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAI FIX AND BEYOND|601|CD160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|1316|1.00000||H87|Pieza|CAMBIO DE PLATO, DISCO Y

COLLARIN|10050.11|10050.11|002|10050.11|002|Tasa|0.160000|1608.0176|25172001|1325|1.000000|H87|Pieza|REVISAR, ALINEAR Y LUBRICAR PEDAL DE

CLUTCH|650.00|650.00|602|650.00|002|Tasa|0.160000|104|25172001|1317|1.000000|H87|Pieza|RECTIFICAR VOLANTE MOTRIZ|350.00|350.00|002|350.00|002|Tasa|0.160000|56|26112000|5016|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BOMBA

 Subtotal:
 \$14,835.11

 IVA (16%):
 \$2,373.62

 Total:
 \$17,208.73

