Factura NS 777



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: F46DBB8F-2779-5466-B4F0-B6353E864FBB

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 3698

ECONOMICO: 3698 PLACAS: MRS831A

SERIE: 3N1CN8AE5PL871970

KILOMETRAJE: 13216

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-04-09T14:39:08

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
4.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$220.00	0	\$880.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$289.00	0	\$289.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE GASOLINA	\$380.00	0	\$380.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MANO DE OBRA AFINACION MAYOR	\$750.00	0	\$750.00	02
4.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIA CONVENCIONAL	\$175.00	0	\$700.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,589.00	0	\$1,589.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - JUEGO DE HERRAJES FRENOS TRASEROS	\$769.00	0	\$769.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS TRASEROS	\$750.00	0	\$750.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS Y/O TAMBORES	\$200.00	0	\$400.00	02

CANTIDAD CON LETRA: SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 36/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-04-09T14:39:08

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

UWDXLpzwq6o+AgwCmxCaWBsNPn5rsJJcT44TMKUZim7lUxn+hQms/1Nic8koKi1+Tloo21legQkkdK2FRGDoF8LirulLjnilYsldkwls1Tdcy/2smcE11gDSvtp2xqlHVLrNys5re7zv+NcoAYO6H320MwH9DBimXefdjNF5
edxVWRP7MNC3E5r3aZweCGoNIMBPUfW33ZhqC6puGmkW2G1V52Y/B2dBvhT4JHj7CPcgwL3GjokpPv5Ss5KdR/hT0WgP/UlsxGGDtonOmaK/RHY6B3WCkCmAvKNqVtcNC9n6sqM0QpBvwm6u7S99glvPE5e
gFod1x4NaUpy18lZg==

Sello Digital del SA

UWs2GEyBgstqVII9QjwnhWrfAdKSSTrlEcXtbK830O74++71945O1CkIUkRNB/uxjrznF17pRd3wDqOawKhlge+xl7tDkIV/LzbPJIAblKY5436z7Rby4WqBTJNVhyBaDRTYnwkmsOwnRJbN+jvVWSB0W5XuLC+dFjNQ
IDZZU/9Xyj6kc0sahliGcbjOfkKTCbfl+td7pT9r4N0nFDg1XDwA2Ozjvdek3UokB7V+kMXcOxDZTyAVOlsrKjBLLEhu/VnYMNYHPKmdHu1wX0efVJzGmwJQEI94JtcUzUPfx1X02wKHund683bK4TGqZzzWGMlzF4Z7
G5llwl CGlkw=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|777|2024-04-09714:39:07|99|00001000000700780081|CONDICIONES|6696.00|0|MXN|7767.36|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|FMM010116GG8|FURIA MOTORS MEXICO|03230|601|G03|26101700|5521|4.000000|H87|Pieza|ACEITE SINTETICO SAE

5W30|220.00|880.00|0|02|880.00|002|Tasa|0.160000|140.8|26101700|5522|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

ACEITE|189.00|189.00|0|02|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|26101700|5524|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

GASOLINA|380.00|380.00|0|02|380.00|002|Tasa|0.160000|60.8|26101700|5525|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA AFINACION

MAYOR|750.00|750.00|0|02|750.00|002|Tasa|0.160000|120|26101700|5529|4.000000|H87|Pieza|BUJIA

Subtotal:	\$6,696.00		
IVA (16%):	\$1,071.36		
Total:	\$7,767.36		

CONVENCIONAL|175.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25171718|5555|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

TRASERAS|1589.00|1589.00|0|02|1589.00|002|Tasa|0.160000|254.24|25171718|5543|1.000000|H87|Pieza|JUEGO DE HERRAJES FRENOS

 $TRASEROS|769.00|769.00|0|02|769.00|002|Tasa|0.160000|123.04|25171718|5556|1.000000|H87|Pieza|MANO\;DE\;OBRA\;FRENOS$

TAMBORES | 200.00 | 400.00 | 0 | 0 | 2 | 400.00 | 0 | 0 | 2 | Tasa | 0.160000 | 64 | 6696 | 0 | 0 | 2 | Tasa | 0.160000 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 1071.36 | 10

