Factura NS 687



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 7CCA615C-F26C-5D2A-AFEB-46C6754E4369

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801099635

ECONOMICO: 100713

PLACAS: NT5397A

KILOMETRAJE: 286471

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-03-28T11:40:06

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,630.66	0	\$1,630.66	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES, PURGAR SISTEMA.				
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TAMBORES C/U	\$2,739.34	0	\$5,478.68	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,913.66	0	\$1,913.66	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA				
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS C/U	\$2,196.59	0	\$4,393.18	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE CHICOTE DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO	\$2,314.16	0	\$2,314.16	02
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR CRUCETAS DE CARDAN	\$970.63	0	\$1,941.26	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - EMPAQUE TAPA DE PUNTERIAS	\$1,375.00	0	\$1,375.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REEMPLAZO DE JUNTAS DE ADMISION Y ESCAPE	\$696.00	0	\$696.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE BANDA DE A/C	\$1,408.15	0	\$1,408.15	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y LUCES EN GENERAL	\$3,196.00	0	\$3,196.00	02
		CON CAMBIO DE FOCOS, SOQUETS, FUSIBLES, Y CABLEADO EN MAL				
		ESTADO				
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - FAROS DELANTEROS IZQ/DER	\$2,630.00	0	\$5,260.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIAR JGO. DE ANCLAJE RESORTES Y CLAVOS	\$865.50	0	\$1,731.00	02
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE GOMAS DE TIRANTES C/U	\$742.20	0	\$1,484.40	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS 69/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-03-28T11:40:06

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

TgeY4IXTaTNH3mPxTB5K14wYv9jlGFe/cYxA7lbGoPy2QsBYWZRqCbblUuL6cKkSzUWzgkFXksraX0qoal+1jlvc5/LEP8gTGQTY3TsX1/0b018cdkh1wAxtg1kxFraD5q1x3KtlbFQ0vw/O4/WpW2p6NDS9.jjmQFWJK
khHKia/hl4y2k74AFbxK+GlL7w01zx8XwMF3WaCOQev8Rtj1aEU8vxUIO0/2lj51oSQCNnPcyylpYoKq2MApuzbla0UzTSEs6RARwiXOYIG/KtcGo9ZMXvV2h+fvrPUjHrxjdMrYHJQCcFl0Rie6MwGw+V/BaaJjmqHl8dX
D+mO9N3Vg==

Sello Digital del SAT

NeFKB0vF2Wr/h214qv2lDlZg6llzecC0NNr0eeS8nvpu8Bnc3C6qVmptr6DT1J5Qv4sEnt2JMeCwY15pePvXjBcido2yGjc4r4fleYaHLHZMEx2GYkqGEpibu46p5803McqBuKlRUv5ywsQls3zr/pJaUuesp54inkgDDcAq CgSPZT1r+h5hl+/xeG6z1U017K5VuflC3G6Je+60QreyLhl1xJJu2MQkJMgAZtyRXYdouk0ZA1od9HtgRS1RlpLBuJleywO0sFSZnFrgdxEnLih8TB30mpORVTpYqHnyleNxrlACaBXNLtftGZk5Nkbj80TFORrS+VmEentP

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|NS|687|2024-03-28T10.40-06|99|00001000000700780081|CONDICIONES|32822.15|0|MXN|38073.66|||101|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173812|3331|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O
TAMBORES, PURGAR SISTEMA, |1630.66|1630.66|0102|1630.66|002|Tasa|0.160000|260.9056|25172001|3334|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TAMBORES

C/U|2739.34|5478.68|0|02|5478.68|002|Tasa|0.160000|876.5888|25173812|3332|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA|1913.66|0|21|7313.66|0|22|738a|0.160000|306.1856|25172001|3558|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS

C/U|2196.59|4393.18|0|02|4393.18|002|Tasa|0.160000|702.9088|25172001|3352|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE CHICOTE DE FRENO DE

ESTACIONAMIENTO | 2314.16 | 2314.16 | 092 | 2314.16 | 002 | Tasa | 0.160000 | 370.2656 | 25173900 | 3521 | 2.000000 | H87 | Pieza | CAMBIAR CRUCETAS DE CAMBIAR DE CAMBIAR DE CAMBIAR DE CAMBIAR DE CAMBIAR DE CAMBIAR DE CAMBIA

Subtotal:	\$32,822.15		
IVA (16%):	\$5,251.54		
Total:	\$38,073.69		

CARDAN|970.63|1941.26|0|02|1941.26|002|Tasa|0.160000|310.6016|26101700|5002|1.000000|H87|Pieza|EMPAQUE TAPA DE

PUNTERIAS|1375.00|1375.00|002|1375.00|002|Tasa|0.160000|220|26101700|2020|1.000000|H87|Pieza|REEMPLAZO DE JUNTAS DE ADMISION Y

ESCAPE|696.00|696.00|0|02|696.00|002|Tasa|0.160000|111.36|25173900|1971|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BANDA DE

A/C|1408.15|1408.15|0|02|1408.15|002|Tasa|0.160000|225.304|25173900|5037|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y LUCES EN GENERAL CON CAMBIO DE FOCOS,

SOQUETS, FUSIBLES, Y CABLEADO EN MAL ESTADO | 3196.00 | 3196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00 | 0196.00

 $IZQ/DER|2630.00|5260.00|0|02|5260.00|002|Tasa|0.160000|841.6|26101700|1684|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR\ JGO.\ DE\ ANCLAJE\ RESORTES\ Y$

CLAVOS|865.50|1731.00|0|02|1731.00|002|Tasa|0.160000|276.96|26101700|1916|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE GOMAS DE TIRANTES

C/U|742.20|1484.40|0|02|1484.40|002|Tasa|0.160000|237.504|32822.15|002|Tasa|0.160000|5251.54|5251.54||12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|120000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|120000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|120000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|12000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|1200000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000|120000

