Factura BJ 1500





CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: B80D77F6-5AFA-530B-9AD5-D140573D66B5

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 27072023

ECONOMICO: PHN240C

PLACAS: PHN240C

SERIE: 9K313252

KILOMETRAJE: 358354

DATOS DEL CLIENTE EXPEDIDO EN

SERVICIO POSTAL MEXICANO

RFC:SPM860820CF5

Domicilio Fiscal:04330

Régimen::603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-07-27T22:03:05

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173304 - CAMBIO ALTERNADOR	\$5,077.00	0	\$5,077.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REEMPLAZAR BALATAS DELANTERAS	\$1,167.72	0	\$1,167.72	02
2.000000	H87 - Pieza	78181500 - RECTIFICADO DE DISCO DELANTERO	\$150.00	0	\$300.00	02

CANTIDAD CON LETRA: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS $88/100~\mathrm{MXN}$ - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 03 - Transferencia electronica de fondos

FECHA TIMBRADO: 2023-07-27T22:03:05

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Fj+ZCnFtYD28x8hmpSR21TYvP1hMu2y74xtrxg6g1VRV2jCQzdDdBni5oFaORFQLaTJNIDtez2QUwAqeegrbuFYtAQiK+UzBQCqFUE+qphsi5seQEzJI1lNMw4Otb6VkuEz6foTV2lUqLvQxzbo101B6G3FWyvlkrkYj
HyjpGSnDQl0+EZnzbPldTkCr6X8mDrDn9gEQgZPn8TGQ1LOtsh8zdLd2QR12n118plpYtq0ie98U6ExbgdQroifA78xROll5EAktE+3kZrSrGzvyJEK/ekc4J0d6Y7lbiZNrtzpHO4nw32uvyy6FHPInhnGrcdqizJjmMlhQj+t
SWmv2O---

Sello Digital del SA

p/M010VD7Hder5Grpya25keusaHRAAUkC0HiOVcndkXHt4eeLYo160Tws21wDn9gZABs+2SyjToCnRBvufYMnWQq/KMJ+EjMUbRTHytWUMClkr3YpXNDyC9UhHC5HAAvyMlYKCsXniObw5m9jzE38jl98MliZ8riC GtqEfBrThZqt5Go6edLXe7n3GQJSqjf+RmZhOlX+rhaDjRiBm2lgxjLrrlmSWVUF5WzHGdxRaHWdpZmbmEZyu1i8qXXa0HCB0pBl53bc2b/5ew3bLPN4+xr19CZY7s+qWv1ouGGSnAUoe6xhMB67ziBkWY/SAPgz hQ4b8s994WYdrvdow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1500|2023-07-27T22-03.04|03|00001000000700780081|CONDICIONES|6544.72|0|MXN|7591.88|||01|PUE|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|801|SPM860820CF5|SERVICIO POSTAL MEXICANO|04330|603|25173304|4912|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO

ALTERNADOR|5077.00|5077.00|0|2|5077.00|002|Tasa|0.160000|812.32|25171718|4826|1.000000|H87|Pieza|REEMPLAZAR BALATAS

DELANTERAS|1167.72|1167.72|0|02|1167.72|002|Tasa|0.160000|186.8352|78181500|4827|2.000000|H87|Pieza|RECTIFICADO DE DISCO

DELANTERO|150.00|300.00|0|02|300.00|002|Tasa|0.160000|48|6544.72|002|Tasa|0.160000|1047.16|1047.16|

Subtotal:	\$6,544.72		
IVA (16%):	\$1,047.16		
Total:	\$7,591.88		

