THE RESIDENCE AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	KEPORTE DE RECI	EPCION	DE VEHICU	ILO	
Nombre SSY	SIN		Particular (**) Flotiila (**)	Odes	10.
Dirección		e et fort is folke port fille de state	1 Coudad	ranciament anno in communication and communicati	Estito Por
C.P. Tel Flio	Acceptance of the second		Colima	Smilo	Loni long.
100, 110	Carmen Repoll	ledo	I Ici, Cett	ated)	Recibido Fecha: 19/08/22 AM
Email			Gasolina entrada LL 3/4 % 1/4	Gasolina salida	Mara II - X To
2020 Nissan	Model	D Folor	Placas	# Económico	Compromiso para
Km Entrada Km Salid	NP360	Plance	XK4237 A		Fecha: AN
69168		1020	472K8	Malala	
01,000		40000	4 + LKD	10006	
O = Dañada ✓	= Sin Daño Visible	VARIO!	EQUIPOS - INVI	ENTARIO	Hora: PA
	Reparación Necesaria	SI NO			TO SECTION OF THE PARTY OF THE
F = Falta Objeto N/	A = No Aplica		ta de Refacción		Firma de Supervisión:
CONDICIONES DE INTERIORES Y EQUIPO			is de Rin dado de Ruedas		
Developed Process IF IT DF DT		TOO Gate)		Cia. Seg.
Paneles de Puertas Asientos	pu sundichardenia pricurentation intercent		e para Tuercas de Igulo de Segurida		
Consola Central	Claxon		iguio de Segurida Iguidor		fel. Seg.
Tablero	Quemacocos		es para Corriente		iniestro No.
Toldo Luces Interiores	Elevadores Eléctricos Seguros Eléctricos		che de Herramier eta de Circulación	itas	
Tapetes (#)	A.C./Climatizador			j.	Ajustador
Radio	Espejo Retrovisor	CON	DICIONES DE PIN	ITURA	
CONDICIONES DE EXT	The state of the s	SI NO		SI NO	
Antena/radio Antena/teléfono	Estribos Guardafangos		olorada or no Igualado		os en buen estado eso de rociado
Antena/C.B.	Parabrisas		eso de Rayones		ños por granizo
Sist. de Alarma	Limpiaparabrisas	□□ Peq	ueñas Grietas		via ácida
Luces Exteriores	Espejos Laterales		ocería con golpes olemas completos		
A company of the comp		Control Section Control Section Control Contro			
Confirmation of the second			The state of the s		Manager and the second
160000 J	Con Sul				
1 Comment of the second					
					NEW
Notas:		- Indicaciones	del Cliente:		
	BROCK NEW COMMISSION - CONTINUES OF COMMISSION CONTINUES				
	atherantise medical configuration and are not open as a moderate interpretational about 2 day Collection and configurations are included as a recognition of the configuration of	(A)			
Hemos registrado los daños en su	zehiculo que no están relacionados				
con las reparaciones autorizadas. El hayan revisado estas áreas conjunt	que usted y nuestro representante	Anni Carlo C			
seguridad del mejor servicio posible	. Hemos indicado cada área de daño	200			
o defecto, jorno con otros artículo ayudarnos mientras llenamos este fo		Tarifordización			
6 1 1					
Uni lones		Angua manananananananananananananananananana		kanan kahiri ding salah menara 18 kahiri kahiri dalah sari Sanjah sahiri ng sama manang menancan	
INC. NO.	proces 1	A			0004
Firma del	Cliente		CO IMPRIESA S.A. DE CHE	No.	. 0001
particular consistence consistence consistence consistence and analysis analysis and analysis analysis and analysis and analysis and analysis and analysis and an	TO THE WAY TO BE A TO THE WAY TO THE TOTAL THE T	PRINCIPAL DE ACAPEAÇO E	ED IMPULAA, N.A. DE C.M. EDR, C.O. TONIORO, C.M. SREEZ ARCHELIA, C. (448) S.O. S.E.ZZ / S.O. SEZM		