21-11

B-2



21-11

NE 26°c
Resumen Indic.
Refrig 94°c
Trans 57°c
Aceite 95°c
Aceite 304kPa
559 18km
P R N D




21-11

POLICIA
HEROICA ZACATECAS




14:33
Código de error
CHRYSLER V34.10 > MOTOR (Módulo de Co...rol del Tren Motriz) > leer el código de avería 12.39V
P0562
Almacenado
Voltaje bajo del sistema de batería
Componentes
Flujo de Datos
Ayuda
Búsquedas relacionadas
Code Assist
X431 FIX