## Factura NS 1755



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 02919231-6F61-50D7-A504-0E3BBB6BD39E

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252

ECONOMICO: 88818

PLACAS: ND6280B

KILOMETRAJE: 294792

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-08-02T10:15:24

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - LAVAR CUERPO DE ACELERACION	\$400.00	0	\$400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARAR ARNES DE MOTOR	\$1,500.00	0	\$1,500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ALINEACION DE LUCES DELANTERAS	\$600.00	0	\$600.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE UNIBANDA DE MOTOR	\$728.50	0	\$728.50	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERAS DE SALPICADERAS	\$1,700.00	0	\$1,700.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE VESTIDURAS DE ASIENTOS INCLUYE: REVISAR	\$2,800.00	0	\$2,800.00	02
		ESTRUCTURA, CAMBIO DE RESORTES Y RELLENO CAMBIO DE FORROS Y				
		TAPICERIA DE SOMBRERERA.				
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - RECTIFICAR VOLANTE MOTRIZ	\$350.00	0	\$350.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE PLATO, DISCO Y COLLARIN	\$10,050.11	0	\$10,050.11	02
1.000000	H87 - Pieza	26112000 - CAMBIAR CRUCETAS DE CARDAN	\$1,312.28	0	\$1,312.28	02
1.000000	H87 - Pieza	25173700 - REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE, CORREGIR FUGAS,	\$2,859.53	0	\$2,859.53	02
		SUJETAR TUBO				

CANTIDAD CON LETRA: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 49/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-08-02T10:15:24

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

Fb9FSITw+2pl48Gga+/MLZuKZbG7vcA7YMPXjVPlvtpyjSY0VDW+Mc1Lca1RqpKBdLpanEHmc+G6jL848vtazGPQL2awYVgeiCWjKu2/P50DiGcPLRZh2jY/LWi3TcdXopXs3cHigsN9FwC4QHV0izZul83nkw5PWxV
ZZZBAAgnLhcXrciGyu2s/eREWg2OFNvSoubw9xwZiLEh7MPWj8WZ5ENR9GYkHVW8owXYwlKSTJxHiGUEkybFwTSBsupHQfTZiTD68pNhUK7BhVT+/RuneWLK1HHg2av20OPqt+XwUDCm7qJs88ckisWcBD2B
Uwl53TjmOKy/5+gBtdwac2w==

Sello Digital del SA

VDO+xX1IMRQUO6pJbE3nOfb/mou4WxhgPXT8bSj241k4A9LOTUmZFJYNc9gdlmC4YS1YEL51Cdw1/JKQ5BRZcDP11sL4aXXiUnX6A6PEF09kzWjBYReaMiGBCDQXD4SNq3tu4Ui4QkiTPsLUB4GGA/TBEdUh1
DY38DgPlkUW/TFZPQ7Sj0T19qdvE0wfURnmjEVs5MwEM4tFn06PMQ3MWGlKpY4Gs7NfuXFANYBJxy+ADL8GAla8npiToNhbisfdjs265Kkqsa0muyvOD1ctCt/WomwUDg1dCvJsuJuW7DtyuNR2SkJRHTERwZM5
JX5TVDmHbi0Z/kANh5f)Pk/unssk==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

 $||4.0|NS|1755|2024-08-02T10:18:45|99|00001000000700780081|CONDICIONES|22300.42|0|MXN|25868.49||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND[601|CD1160330RC9|CFE]\\ DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|1458|1.000000|H87|Pieza|LAVAR CUERPO DE ACELERACION|400.00|400.00|002|Tasa|0.160000|64|26101700|1460|1.00000|H87|Pieza|REPARAR$ 

ARNES DE MOTOR|1500.00|1500.00|00|21|500.00|002|Tasa|0.160000|240|25173900|1228|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE LUCES
DELANTERAS|600.00|600.00|00|2600.00|002|Tasa|0.160000|96|25172001|1417|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE UNIBANDA DE

MOTOR|728.50|02|728.50|002|728.50|002|Tasa|0.160000|116.56|25172001|1641|1.000000|H87|Pieza|SUMINISTRO E INSTALACION DE CANTONERAS DE

SALPICADERAS|1700.00|1700.00|002|1700.00|002|1700.00|002|17asa|0.160000|272|26101700|1581|1.00000|H87|Pieza|REPARACION DE VESTIDURAS DE ASIENTOS INCLUYE: REVISAR ESTRUCTURA, CAMBIO DE

Subtotal:	\$22,300.42		
IVA (16%):	\$3,568.00		
Total:	\$25,868.49		

RESORTES Y RELLENO CAMBIO DE FORROS Y TAPICERIA DE SOMBRERERA, |2800.00|2800.00|0|02|2800.00|002|Tasa|0.160000|448|25172001|1317|1.000000|H87|Pieza|RECTIFICAR VOLANTE

MOTRIZ|350.00|350.00|0|02|350.00|002|Tasa|0.160000|56|25172001|1316|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE PLATO, DISCO Y

COLLARIN|10050.11|10050.11|002|10050.11|002|Tasa|0.160000|1608.0176|26112000|1301|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR CRUCETAS DE

TUBO|2859.53|2859.53|0|02|2859.53|002|Tasa|0.160000|457.5248|22300.42|002|Tasa|0.160000|3568.07|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|100000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|100000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|100000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000|3568.07|10000

