Factura BJ 457

PER PER NE

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 6A63FD3B-B920-5F32-808A-B3AA151EEE9E

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462 ECONOMICO: 84545

PLACAS: MT8051U

KILOMETRAJE: 235827

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-04-05T10:42:14

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,575.24	0	\$1,575.24	02
		RECTIFICAR DISCOS TAMBORES Y PURGAR SISTEMA AJUSTE Y LIMPIEZA				
		DE FRENOS DELANTEROS				
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - CAMBIO DE MANGUERAS Y ABRAZADERAS DE RADIADOR	\$4,882.45	0	\$4,882.45	02
1.000000	H87 - Pieza	26101770 - REPARACION DE ARNES, LINEAS, CORTO EN SISTEMA ELECTRICO	\$2,850.00	0	\$2,850.00	02
		Y ELECTRONICO				
3.000000	H87 - Pieza	26101700 - RELLENO ANTICONGELANTE	\$109.00	0	\$327.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA ELECTRICA	\$3,579.94	0	\$3,579.94	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,536.05	0	\$1,536.05	02
		RECTIFICAR DISCOS, PURGAR SISTEMA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS				
		TRASEROS				
2.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE BOBINA DE IGNICION	\$2,026.65	0	\$4,053.30	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIO DE DISCOS C/U	\$1,708.46	0	\$1,708.46	02
5.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIO DE BIRLOS DE RUEDA C/U	\$292.32	0	\$1,461.60	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR BALERO CON TAZA RUEDA DELANTERA C/U	\$1,194.36	0	\$2,388.72	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE BATERIA	\$2,610.84	0	\$2,610.84	02
1.000000	H87 - Pieza	25173304 - MANTENIMIENTO AL ALTERNADOR, LIMPIEZA DE TERMINALES Y	\$1,850.00	0	\$1,850.00	02
		REVISION DE CABLEADO DE TIERRA DE CORRIENTE AL ALTERNADO				
5.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIO DE TUERCAS DE BIRLO C/U	\$121.47	0	\$607.35	02
1.000000	H87 - Pieza	25172410 - LAVADO DE INYECTORES	\$2,800.00	0	\$2,800.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR JUEGO DE HERRAJES DE FRENOS	\$774.29	0	\$1,548.58	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 25/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-04-05T10:42:14

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Ap+dCOTj2VfsxKuxtl2Yg6WUISK6n//L11ZiRyPn6NA0OZxJj1e7TL0ZYPGzpwe/JSu0MHWwrbtR3m2liklcyNdvJ0nFH1Z3PTY09CPA4Vq3GDW3d47cNAvnwMLrMqUffsitlyISlEreinvnekzP6NU6GuNi5V6gkvJ4zxg
Q8lHfaEHID5pVEFIZyeITy105QG85xzBY6J3FSpJ05QeQr03KGF64Sp+5xX5rirOmkDs1ag8ZisshSzZePA6CGwrrqDwn+B0B/a3rsb9zatMpGddrrMs92m9mVxN8Xk725VtcFg1AeBSunSSHutR9Ukh1P5dl3CWxF
W4lt09TQpQ0w=

Sello Digital del SAT

sCSICYW5tb/0WSKkTVYbGEqe6plyQwMygYZbaf0Ker+qmWj1cVlr1vqTQ7r0615LCN8lQhA555SwAYaHlQw8MJVCNGZcrzmhUApisLF17Cu1/sF6qQ8D9210+0sqtpLTwBNSmD1oVrs0sv9WScBJR0RgVDa2BwEGhbFg00eUnp/YLn4lZ2pT8J8kBZ76084kjuG/75Cvf0MZSAJ/mNp2wHpkqM90MA3ASw2+r0plvpo7hJJJXiFy2rkFQaKXwqvj803g3jD9WURjF3JQMBFJjBslBajFKm2kWE4fa+1yVkLS6TNQh16m3RmmtxTPhzPbnE/2

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|457|2023-04-05T10-42:13|99|00001000000500555250|CONDICIONES|33779.53|0|MXN]39184.25|||01|PPD|58337/CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|B01|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25171718|5078|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS...

TAMBORES Y PURGAR SISTEMA AUJSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS DELANTEROS|1575.24|107217530|.010000|252.0384|251172704|5051|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE

MANGUERAS Y ABRAZADERAS DE RADIADOR|4882.45|0|02|4882.45|002|Tasa|0.180000|781.192|26101770|891|1.00000|H87|Pieza|REPARACION DE ARNES, LINEAS, CORTO EN SISTEMA

ELECTRICO Y ELECTRONICO|2580.00|2680.00|00|02|2580.00|002|Tasa|0.160000|465|26101700|6975|3.00000|H87|Pieza|RELLENO

ANTICONGELANTE|109.00|327.00|00|2327.00|002|Tasa|0.160000|52.32|26101700|6930|1.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA

ELECTRICA]3579.94|002|3579.94|002|3579.94|002|35890.160000|572.7904|25171718|5075|1.00000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS DELANTEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS,

Subtotal:	\$33,779.53		
IVA (16%):	\$5,404.72		
Total:	\$39,184.25		

PURGAR SISTEMA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS TRASEROSI1536.0511536.051010211536.0510021Tasai0.1600001245.7681261017001503212.0000001H87IPiezaiCAMBIO DE BOBINA DE

IGNICION|2026.65|4053.30|0|02|4053.30|002|Tasa|0.160000|648.528|25171718|5077|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE DISCOS

C/U|1708.46|0708.46|002|1708.46|002|Tasa|0.160000|273.3536|25171718|5087|5.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BIRLOS DE RUEDA

C/U|292.32|1461.60|0|02|1461.60|002|Tasa|0.160000|233.856|25171718|5080|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR BALERO CON TAZA RUEDA DELANTERA

C/U|1194.36|2388.72|0|02|2388.72|002|Tasa|0.160000|382.1952|25173900|5092|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE

BATERIA|2610.84|2610.84|0|02|2610.84|002|Tasa|0.160000|417.7344|25173304|8881|1.000000|H87|Pieza|MANTENIMIENTO AL ALTERNADOR, LIMPIEZA DE TERMINALES Y REVISION DE CABLEADO DE

TIERRA DE CORRIENTE AL ALTERNADO|1850.00|1850.00|0|22|1850.00|002|Tasa|0.160000|296|25171718|5088|5.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE TUERCAS DE BIRLO

 $C/U|121.47|607.35|0|02|607.35|002|Tasa|0.160000|97.176|25172410|8945|1.000000|H87|Pieza|LAVADO\ DE$

INYECTORES|2800.00|2800.00|0|02|2800.00|002|Tasa|0.160000|448|25171718|5084|2.000000|H87|Pieza|CAMBIAR JUEGO DE HERRAJES DE

 $\mathsf{FRENOS} | 774.29 | 1548.58 | 0 | 02 | 1548.58 | 002 | \mathsf{Tasa} | 0.160000 | 247.7728 | 33779.53 | 002 | \mathsf{Tasa} | 0.160000 | 5404.72 | | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 15404.72 | 154$

