Factura NS 1973



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 2C889225-0EA6-5226-9A98-61EE8BC26D1E

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094252 ECONOMICO: 86541

PLACAS: NB3838B

KILOMETRAJE: 215057

FOLIO: ZAM292

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-08-27T09:21:19

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - EFECTUAR MULTIFLEXEO DE MODULOS, RESETEAR Y	\$800.00	0	\$800.00	02
		PROGRAMAR MODULOS				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE FALLA DE MOTOR YA QUE SE AHOGABA	\$3,450.00	0	\$3,450.00	02
		CAMBIANDO 2 BUJIAS CILINDRO 1 Y 2, LAVADO CUERPO DE ACELERACION,				
		DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA Y REVISION DE COMPRESION.				
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ALINEACION DE LUCES DELANTERAS	\$480.00	0	\$480.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REEMPLAZAR SOCKET EN FAROS DELANTEROS	\$902.50	0	\$902.50	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIO DE UNIDAD DE ILUMINACION C/U	\$291.40	0	\$291.40	02
1.000000	H87 - Pieza	25173811 - TRABAJO DE TORNO PARA REPARACION Y BALANCEO DE	\$1,380.00	0	\$1,380.00	02
		FLECHA CARDAN				
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE MUELLES,	\$3,895.00	0	\$3,895.00	02
		TORNILLOS DE CENTRO, ABRAZADERAS Y CAMBIOS DE CENTRO				

CANTIDAD CON LETRA: DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 72/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-08-27T09:21:19

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

D5T/MIK+56DgazNGojjj3HUqpiVQF/d2nVkgjNiebc5eor7aixJZduFnGdbMDA1uFCsOY/UPk5+ru5PG5pRHCLPAc3f8Bc759UoMdg9+SwfjhAHhyVrF6r4TL28acCU/cgp0tJsk5DqHcz2PiOljs/H6qz3wLhtrWAnFEwg]Y
w+kmohXUywSgqM63lZ0Pbvgt+ad7BdDcpS39iNTGSEuN0r7ewZi2aAj0cW4xT6WYN6VI+azMSpNwtMF+FvRVn/GMMKlqYggh7hknluWMh7FU/gGPTlM5rqEMfguXkDbiytbDghFGfMLjKwMpOtbiSk4BB5GiVBFla0
6HviCYsV3w==

Sello Digital del SA

emPT07bNB2Fc2EIURSpq1n+xUaPXdFbpmqaSaDmNEyEWSAmH8qUk+7,JI2Aoge9qMkAGpOWBMfpwUg1SjKInvqnh6GfV9/isuwoulAus87AZStevNiuZjnqdsm+v6snCtJlu117Y3L4u7T7gRtLLVeljbMYwy7U97GoP
Cai6Tn7mdqClNiFvSkqw7mRmtJcu4ql5Cn4NEyMzqmQ9bu8ByrpVLquliQAuvatOnCKUZieoH8QayHkGC1XZHHfjM6Fa0XUuPOqVOrXkcliig9EUwKll6iz7pIP25eWc1rrBcXmQ8J0ErOv\$wT3VgDvv4RBT7lCNRklvs
55Fhaz7 IHIFIOO--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0| NS| 1973| 2024-08-27 T09.25.07 ||99| 00001000000700780081 | CONDICIONES| 11198.90 ||MXN| 12990.72 ||101| ||PPD| 58337 ||CFB 190523NF1| ||CAR FIX AND BEYOND ||601| ||CD160330 RC9| ||CFE 190523NF1| ||CFE

DISTRIBUCION|06600|601|G03|26101700|1457|1.000000|H87|Pieza|EFECTUAR MULTIFLEXEO DE MODULOS, RESETEAR Y PROGRAMAR

MODULOS|800.00|800.00|002|800.00|002|Tasa|0.160000|128|26101700|10745|1.00000|H87|Pieza|REPARACION DE FALLA DE MOTOR YA QUE SE AHOGABA CAMBIANDO 2 BUJIAS CILINDRO 1 Y 2,

LAVADO CUERPO DE ACELERACION, DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA Y REVISION DE

COMPRESION.|3450.00|3450.00|0|02|3450.00|002|Tasa|0.160000|552|25173900|1228|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE LUCES

DELANTERAS|480.00|480.00|0|02|480.00|002|Tasa|0.160000|76.8|26101700|1251|1.000000|H87|Pieza|REEMPLAZAR SOCKET EN FAROS

Subtotal:	\$11,198.90
IVA (16%):	\$1,791.82
Total:	\$12,990.72

DELANTEROS|902.50|902.50|902.50|002|Tasa|0.160000|144.4|25173812|1207|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE UNIDAD DE ILUMINACION

C/U|291.40|291.40|00|2|291.40|002|Tasa|0.160000|46.624|25173811|10599|1.000000|H87|Pieza|TRABAJO DE TORNO PARA REPARACION Y BALANCEO DE FLECHA

CARDAN[1380.00]1380.00]0[02]1380.00]002[138s0.00]002[Tasa]0.160000](220.8]25172001]10390]1.00000]H87]Pieza]REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE MUELLES, TORNILLOS DE CENTRO, ABRAZADERAS

 $Y \; CAMBIOS \; DE \; CENTRO | 3895.00 | 3895.00 | 0 | 0 | 2 | 3895.00 | 0 | 0 | 2 | Tasa | 0.160000 | 623.2 | 11198.9 | 0 | 0 | 2 | Tasa | 0.160000 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.82 | 1791.8$

