

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN CENTRO OCCIDENTE ZONA MORELIA

ORDEN DE SERVICIO DE VEHICULOS	
NUM. ECONÓMICO 53 262	MARCA FORD ADSCRIPCIÓN DFO7
DESCRIPCIÓN DE LA ANOMALÍA	
AFINACIÓN LLANTAS FRENOS ALINEACIÓN Y BALANCEO CLUTCH X DIRECCIÓN SUSPENSIÓN	FALLA MOTOR SISTEMA ELÉCTRICO TRANSMISIÓN Y DIFERENCIAL HOJALATERÍA SISTEMA DE ENFRIAMIENTO OTROS
OBSERVACIONES Consume mucho Aseite, No silve Frenc de Myno, regulere	
muella de carga, No sirve indicador de Temperatura tiene	
Juego en Direction Displery	Radiador tisto 1000
REPORTO	ENTERADO
LOS HUNGULU VIEYRA GARIV	JEFE CENTRO DE TRABAJO