Factura BJ 53



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: DC703312-9A62-51E1-AA74-85CA4E2410D3

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 3102022 ECONOMICO: 88804

PLACAS: GJ06024

KILOMETRAJE: 0

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

Fecha y hora de emisión:2022-11-08T21:43:46

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIAR ACUMULADOR	\$3,362.07	0	\$6,724.14	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - APOYO TRASLADO DE VEHICULO PESADO FORANEO A TALLER	\$6,800.00	0	\$6,800.00	02
		PARA SU REPARACION				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MODULO IDM PARA MOTOR INTERNATIONAL BT 4200	\$18,400.00	0	\$18,400.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MANO DE OBRA FALLA DE MOTOR CON CAMBIO DE 3	\$16,000.00	0	\$16,000.00	02
		INYECTORES, REVISION DE 3 MAS, REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y				
		CAMBIO DE MODULO IDM				
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DE ALTA PARA SU	\$14,800.00	0	\$14,800.00	02
		CODRRECTO FUNCIONAMIENTO, REALIZANDO PRUEBAS EN LA UNIDAD				
3.000000	H87 - Pieza	26101700 - REVISION DE INYECTORES EN SUS PARTES DURAS Y CORRECTO	\$2,100.00	0	\$6,300.00	02
		FUNCIONAMIENTO EN LABORATORIO				
3.000000	H87 - Pieza	26101700 - REPARACION DE INYECTOR CON CAMBIO DE TOBERAS,	\$6,300.00	0	\$18,900.00	02
		EMPAQUES, SEDAZO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO				

CANTIDAD CON LETRA: CIENTO UNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-11-08T21:43:46

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

Zfcv_JIY493voi8LhxkPnl8iQBXuUiZrlGtLqXKB7atSpW6yNeyis30B3gEOAmLlIsHKExd8dLxlSBQ59fzw6mCsr6fYq4PxUqKRs5LUF/Xlls+6LQZTjUpxJ6wzm7D1sFbr3HZ8KxigtjEHrvplNo23jZBWImb7sGDpvbUgAJ+
HTn6UdiHdsn34aK4KQ1G7pZfWgrUdwZoY4qpNxdiqhiWDzV+Hl9fei6bbPFSDLT3RJey0dRJSSH4icJc7o4jOwlTGzGi0AkEaCGtl93LibERow4RVO6/9DMsfcaBcxzm46fOMBKV8/golCL1+deUxWb8l1lOBjak5ettxE
WV/Q1PO---

Sello Digital del SAT

Axig7BKuvK3AVDdqTD2t4x+CVqe6ulrC8746Vmvknf6Ci1zLJHnjXu4GwwZkSl+5QYxbDGNEFOGolK2wk+33rwe6P)tYdT613Whum5m21L9mcLOF5hgiNGjnY4hK5FUyOVEL6oWuXz2MBuWQ+VxpzPY3gyL2GG
3d1sK+Uloiou4HK0ZNqeTiE00ZwOyVp83KT92lOuUKHrlNiKCFVspK96xSl15uQPDZ4DxtKLD55zSVcgcUZxA1L36s+ZED2LZMr/HYQx4QUgH8EKXglhROTrqMi363vX4Zi9lFyluF2EMpcyk9e/U/bmLadTwxpVizeUf

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|53|2022-11-08T21.43.43|99|000010000050055252||CONDICIONES||87924.14||0||MXN||101992.00|||01||PPD|58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||CD1160330RC9||CFE DISTRIBUCION||06600||601||G03||25173900||2111||2.00000||1487||Pieza||CAMBIAR

ACUMULADOR|3362.07|6724.14|0|02|6724.14|002|Tasa|0.160000|1075.8624|25174700|2294|1.000000|H87|Pieza|APOYO TRASLADO DE VEHICULO PESADO FORANEO A TALLER PARA SU REPARACION|6800.00|6800.00|00|02|6800.00|002|Tasa|0.160000|1088|26101700|2289|1.000000|H87|Pieza|MODULO IDM PARA MOTOR INTERNATIONAL BT

4200|18400.00|18400.00|002|18400.00|002|Tasa|0.160000|2944|26101700|2290|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA FALLA DE MOTOR CON CAMBIO DE 3 INYECTORES, REVISION DE 3 MAS, REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y CAMBIO DE MODULO IDM|16000.00|16000.00|002|Tasa|0.160000|2560|26101700|2291|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DE ALTA PARA SU CODRRECTO FUNCIONAMIENTO, REALIZANDO PRUEBAS EN LA

 Subtotal:
 \$87,924.14

 IVA (16%):
 \$14,067.86

 Total:
 \$101,992.00

UNIDAD|14800.00|014800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|14800.00|002|1

