Factura C 885



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 662EBB64-9E5B-5594-B603-53E7FC085413

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI237457

ECONOMICO: 6197

PLACAS: NTD9651

SERIE: LG306197

KILOMETRAJE: 77354

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

LEASE AND FLEET SOLUTIONS

RFC:LFS161207DP3

Domicilio Fiscal:53127

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-02-23T19:16:47

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - BIRLOS PARA RUEDA	\$289.00	0	\$578.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS TRASERAS	\$1,589.00	0	\$1,589.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,589.00	0	\$1,589.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y/O TRASEROS CON	\$800.00	0	\$800.00	02
		LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS				
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - BUJIAS IRIDIUM	\$178.00	0	\$1,068.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$189.00	0	\$189.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$319.00	0	\$319.00	02
7.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$180.00	0	\$1,260.00	02
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE	\$700.00	0	\$700.00	02
		FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION				
1.000000	E48 - Unidad de Servicio	25173900 - REPARAR LINEAS SENSOR ABS	\$950.00	0	\$950.00	02

CANTIDAD CON LETRA: DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 72/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-02-23T19:16:47

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

iipoqi/DOhFr/Mi/oaEPktm42pmj6kv2dCMgmi/AUyzzYPI5l/q3PU/QT1SMZiBm5b9zYxD1UYbDUiktnmYgNZCbZpuElC0szMC0R+ijRsp5CS0vmmp25FEx6McQ1IWOlyNLJP08vM4HkhCtuAlZh6B0NPs/wuiz2L118
HxZDycK5cwXDJMNPw8AnqiBysvaP/dil2c87H41DJDm9ly3ozgLs1t5vlmpDYTX9nGvkuxrRPryACqE0H8Au9MHU1kNkY/9z7COBIN1st1FiulKMu/cx4u59hn653ZPF+8jKlc4pdt91S+2s4Xp4x52AzjiAWTTprvIM6OG
I8l/hFDI.w==

Sello Digital del SAT

en/OMniB/GIOotwytgck6kkLY6nCvG9hYkAeUUJa0lB/mcDsLb3q9ZYerk1Q9H111x9KeJUwZyoMHbPLYo1NF5/RDgUOTgPvsQKgA1Br/p5i0LISslqO33ry3tbjlPyl8TunQEY4bs9jcGtqy0Y511QWWk8pLs/QJXaCnpvSu9M9y3oSGdlsL5hyFPalQcVZ8e80t07gmWTWtlHRmlW0h5zchinFWSicez7vTZjrvGpfwPLLr1ZiX1/vZQ2GUz0HtBi6877AGVBAdXb38JRbQCiC7wJZVG7D+r+DiqVj/2e9EE5QuipFRH73honmenYje7wVe8zlO2nd7sPWwF1lvn==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|885|2023-02-23719:16-47|99|00001000000500552520|CONDICIONES|9042.00|0|MXN|10488.72|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|LFS161207DP3|LEASE AND FLEET SOLUTIONS|53127|601|G03|25171718|4235|2.000000|H87|Pieza|BIRLOS PARA

RUEDA|289.00|578.00|0|02|578.00|002|Tasa|0.160000|92.48|25171718|2817|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

DELANTERAS|1589.00|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002|1589.00|002

IRIDIUM|178.00|1068.00|0|02|1068.00|002|Tasa|0.160000|170.88|26101700|2812|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

Subtotal:	\$9,042.00		
IVA (16%):	\$1,446.72		
Total:	\$10,488.72		

ACEITE|189.00|189.00|002|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|26101700|2811|1.000000|H87|Piezza|FiLTRO DE

AIRE|319.00|319.00|0|02|319.00|002|Tasa|0.160000|51.04|26101700|2810|7.000000|H87|Piezza|FiLTRO DE

5W30|180.00|1260.00|002|1260.00|002|Tasa|0.160000|201.6|26101700|2813|1.000000|E48|Unidad de Servicio|REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, RELLENO DE

 $NIVELES\ Y\ REVISION\ DE\ SUSPENSION | 700.00|700.00|0|2|700.00|002| Tasa|0.160000|112|25173900|4423|1.000000| E48| Unidad\ de\ Servicio|REPARAR\ LINEAS\ SENSOR$

ABS|950.00|950.00|0|02|950.00|002|Tasa|0.160000|152|9042|002|Tasa|0.160000|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|1446.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|146.72|1

