Factura NS 1804



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:00001000000700780081

Folio Fiscal: 325BB18E-9B2B-510A-B2AC-4A5E34D0B332

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801094343

ECONOMICO: 70631

PLACAS: NT5364A

KILOMETRAJE: 333791

FOLIO: JIQ204

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-08-03T19:04:27

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE PLUMAS DE LIMPIADORES	\$791.65	0	\$791.65	02
1.000000	H87 - Pieza	25174700 - SILICON GRIS TUBO	\$189.00	0	\$189.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25174700 - LIQUIDO DE FRENOS	\$220.00	0	\$440.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA GENERAL	\$4,500.00	0	\$4,500.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR RETEN DE DISTRIBUIDOR	\$1,258.69	0	\$1,258.69	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIAR RETEN DE CIG?E?AL	\$2,987.54	0	\$2,987.54	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS C/U	\$2,399.07	0	\$4,798.14	02
2.000000	H87 - Pieza	25173812 - CAMBIO DE DISCOS C/U	\$2,123.23	0	\$4,246.46	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,831.97	0	\$1,831.97	02
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA				
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$1,412.68	0	\$2,825.36	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR C/U	\$2,722.03	0	\$2,722.03	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$389.34	0	\$389.34	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 MXN - PESOS

 $MONEDA: MXN - PESOS \mid METODO \ DE \ PAGO: PPD - Pago \ en \ parcialidades \ o \ diferidos \mid FORMA \ PAGO: 99 - Por \ definir.$

FECHA TIMBRADO: 2024-08-03T19:04:27

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

Y/MxxNR+p8awWHnsdX//EReryfiSdyGmASMAwKlir2zVcxSOMe/8/EbLqJskuEWy3fBxSM80f0BRKO5gKi9nUzchHasJJ/9NwvOtUBAe1iRukGWQt14w8kcSA2niFhh6VMHfrmR+qm8Pu/byJtVvezmnAmk3L34Gqbkk 22w08Opi08NgxL+1IU0wahGHQiEHHOKWaq1bWJeZgCsjFG43smF155OU1YYVpPduaNGP/9jrlBTE4QCK+9/07l+DKt2dwDjntRhn1+F4f55dE7/sXT0PY3rqoXqY+048KRFoj0bXmU8BtNGmdsJgCZKc4oYsR4eBr eXsZwsc0NmT5lh6O--

JFIQpWFgjk1lFIUYLBUl2Hw/KBjMX3/d44GvYYfshf+vbUymyVGPOjbiklfd4O9qitBM3lCYczmyuMrNe1GG5C+YoXelj1iAN8+fc4EVOJtbXhpb0Q5lUgca031wXqgZCcN4qlhhJWAHBnyg0hu6pce/hwPLg9J2lCbctPmza kyklpOlihyu7jj7ZEQzTjoahlsf9iMumFueqUSu/zOb6LIDUWZX4CbPHneOlon2Yirv/GZKqV+m9P/yg0DsG/3ikLMVEA1HfMRcia5BMR6RCaykrzZ6ux8lusSDIPETU1kYvlLbAU35SD6gAZhAhHkyRGqrMK9qi0neUqvGA

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|NS||804||2024-08-03T19:07:49||99||00001000000700780081|CONDICIONES||26980.18|0||MXN||31297.01|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||801||CD1160330RC9||CFEB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||801||CD1160330RC9||CFEB190523NF1||CT160330RC9||CFEB190523NF1||CT160330RC9||CFEB190523NF1||CT160330RC9||CFEB190523NF1||CT160330RC9||CFEB190523NF1||CT160330RC9||CFEB190523NF1||CT160330RC9||CFEB190523NF1||CT160330RC9||CFEB190523NF1||CT160330RC9||CFEB190523NF1||CT160330RC9||CFEB190523NF1||CT160330RC9||CFEB190523NF1||CT160330RC9||CFEB190523NF1||CT160330RC9||CFEB190523NF1||CT160330RC9||CFEB190523NF1||CT160330RC9||CFEB190523NF1||CT160330RC9||CFEB190523NF1||CT160330RC9||CFEB190523NF1||CFEB190523NF1||CFEB190523NF1||CFEB190523NF1||CFEB190523NF1||CFEB190523NF1||CFEB19052NF1||CFEB19052NF1||CFEB19052NF1||CFEB19052NF1||CFEB19052NF1||CFEB19052NF1||CFEB19052

TUBO|189.00|189.00|002|189.00|002|Tasa|0.160000|30.24|25174700|10539|2.000000|H87|Pieza|LIQUIDO DE

FRENOS|220.00|440.00|0|02|440.00|002|Tasa|0.160000|70.4|25172001|4029|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA

GENERAL|4500.00|4500.00|0|2|4500.00|002|Tasa|0.160000|720|25172001|4189|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR RETEN DE

Subtotal:	\$26,980.18		
IVA (16%):	\$4,316.80		
Total:	\$31,297.01		

DISTRIBUIDOR|1258.69|1258.69|002|1258.69|002|Tasa|0.160000|201.3904|25172001|4188|1.000000|H87|Pieza|CAMBIAR RETEN DE

CIG?E?AL|2987.54|0987.54|092|2987.54|002|Tasa|0.160000|478.0064|25172001|4113|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS

C/U|2399.07|4798.14|0|02|4798.14|002|Tasa|0.160000|767.7024|25173812|3888|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE DISCOS

C/U|2123.23|4246.46|0|02|4246.46|002|Tasa|0.160000|679.4336|25173812|3887|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS, RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y

 $PURGAR\ SISTEMA|1831.97|1831.97|0|02|1831.97|002|Tasa|0.160000|293.1152|25172001|4107|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ TERMINAL\ DE\ DIRECCION$

 $C/U|1412.68|2825.36|0|02|2825.36|002|Tasa|0.160000|452.0576|25172001|4103|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\ DE\ HORQUILLA\ SUPERIOR$

C/U|2722.03|2722.03|0|02|2722.03|002|Tasa|0.160000|435.5248|25173900|4126|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS

