## Factura B 81



ECO IMPULSA

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: CFC90AD6-E5C6-52F7-AB0A-6DCBD5CB6D0B

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: 801010476

ECONOMICO: 74953

PLACAS: FH74471

KILOMETRAJE: 270

## DATOS DEL CLIENTE

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-04-26T17:11:40

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
2.000000	H87 - PIEZA	25172004 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS C/U	\$1,567.40	0	\$3,134.80
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE DOS HOJAS,	\$6,865.00	0	\$6,865.00
		MUELLES MAESTRA Y SEGUNDA, BUJES, TORNILLOS DE CENTRO			

CANTIDAD CON LETRA: ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 77/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-04-26T17:11:40

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

fxmDlyuVFR7+OOL1V5ubhnauetCChuin5b6z49NZiQmGEwP7RMwgSi+vz7wqZM5yUukEQsdL+Rdw0oCi5/16Mrmrl\_p1dolCXpDiHYBYjTjKvRiy75r/Yd84ElyGiBCe0Y75gMdAoDSImpoe/8zJQQGUiexcw3pDE9R.
80l+ML9M09gHtXZzYDCqga9iTFLzOio8qP4BOCjvoijPUn+UnOYFla0zhMb9liUh9+8mLfi8AciFHw2WN4JqB4oWzYrp0ZelaU2a9Rzo0wC6FVH83wAwqjhW3oALCSPgaSiZ+BMLYteEagDqsLsF+Rk4LJ8+zESx+50TWewWxJxdUA==

Sello Digital del SA

NIPEBqSSRBVKOAS/ICrR7S+w\bxw+ktulzex\SvDT4dwaaPJi5Dcfhd33h2XiRrisj7WG7m11/mw9Ym15d0up1Wbk4briH0nJic2JgbQult/YiSG4x6f0Ej++f6SiEU2De4BqWDZLMi6yPh\0qkXx4hzBgiA4F8hM3V11Bef
uFlQrTv2JZk0gUlc\Wu0vLOebilDKGEk6U2uMxHwJD/Mrrx8SzzXivTDu0oj67Ke4ioQt8LKtpHajRWWk5MFTLVdGXXZJYdaqbv5M6Pcdr3wNZOcW5BsDH+KTaWLQ/i+b0AJbFCFZ5iiG+Hmo1TtVUBnn6HC9lU3eW.
dliMfxbZ041xna=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|8|81|2022-04-26T17:11:39|99|00001000000511115283|CONDICIONES|8999.80|0|MXN|11599.77|||01|PPD|58000|EIM110627PY3|ECO |
IMPULSA|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|C03|25172004|393|2.00000|H87|PIEZA|CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS

C/U|1567-40|3134.80|0(2|3134.80|002|Tasa|0.160000|501.568|25172001|3422|1.000000|H87|Pieza|REPARACION DE MUELLES CON CAMBIO DE DOS HOJAS, MUELLES MAESTRA Y SEGUNDA, BUJES, TORNILLOS DE CENTRO|6865.00|6865.00|0|02|6865.00|002|Tasa|0.160000|1098.4|9999.8|002|Tasa|0.160000|1599.97||1599.97||

Subtotal:	\$9,999.80		
IVA (16%):	\$1,599.97		
Total:	\$11,599.77		

