Factura C 669



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: D1E04EEF-3566-5BCA-9B83-9A9490394948

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: 01082023

FOLIO: ISSS010983

ID: ISSS010983

ECONOMICO: T299

KILOMETRAJE: 352030

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CASANOVA VALLEJO RFC:CVA910402GI5 Domicilio Fiscal:02300

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-01-09T22:10:30

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173813 - REPARACION DE TRANSMISION QUE CONTIENE, JUEGO DE	\$29,800.00	0	\$29,800.00	02
		JUNTAS, JUEGO DE DISCOS PASTA, JUEGO DE DISCOS DE ACERO,				
		CONVERTIDOR O TURBINA, BUJE DE BOMBA DE TEFLON, FILTRO,				
		SALVALAMINAS, JUEGO DE PISTONES, BANDA OD, ACEITE, ENFRIADOR DE				
		ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA E INSTALACION DEL MISMO,				
		PLANETARIOS DE REVERSA				
1.000000	H87 - Pieza	25173813 - MANO DE OBRA REPARACION DE TRANSMISION	\$3,500.00	0	\$3,500.00	02
12.000000	H87 - Pieza	25173812 - ACEITE DE TRANSMISION	\$189.00	0	\$2,268.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173811 - FLECHA CARDAN COMPLETA CON SOPORTE Y TORNILLERIA	\$16,000.00	0	\$16,000.00	02

CANTIDAD CON LETRA: CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 88/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-01-09T22:10:30

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

 $L1pmyPJrK10BY212H6JSyjlYLjzth2DZc8ZHGp86lNXlhGkYrVGhWQJNCe1sESUtE6T8pjFPkjc0sHbyWyneln4dFB2d+JKdOu05SVcLoliT1x4fBrKi5l64tTNrF9ev0ONLw1sz1C3m3BDVXxj0ugFnJQoR0uJ4OT+3dc\\ szpKoT23aC/Z0mq(F5LEEYgZll1UZr+heS+LJCHvb6kT9BGawtibE1xQkbKBjLOBkXPEp2tao7y8ThqddxceonrapaROSUdz1ZKkekUmr/W0EVxF0Jl27aMy18ZwJt2ywb8A6oxathzrsvd7/0wG8KiD+oJlw9Koz+Amjl+9\\ szpKoT23aC/Z0mq(F5LEEYgZll1UZr+heS+LJCHvb6kT9BGawtibE1xQkbKBjLOBkXPEp2tao7y8ThqddxceonrapaROSUdz1ZKkekUmr/W0EVxF0Jl27aMy18ZwJt2ywb8A6oxathzrsvd7/0wG8KiD+oJlw9Koz+Amjl+9\\ szpKoT23aC/Z0mq(F5LEEYgZll1UZr+heS+LJCHvb6kT9BGawtibE1xQkbKBjLOBkXPEp2tao7y8ThqddxceonrapaROSUdz1ZKkekUmr/W0EVxF0Jl27aMy18ZwJt2ywb8A6oxathzrsvd7/0wG8KiD+oJlw9Koz+Amjl+9\\ szpKoT23aC/Z0mq(F5LEEYgZll1UZr+heS+LJCHvb6kT9BGawtibE1xQkbKBjLOBkXPEp2tao7y8ThqddxceonrapaROSUdz1ZKkekUmr/W0EVxF0Jl27aMy18ZwJt2ywb8A6oxathzrsvd7/0wG8KiD+oJlw9Koz+Amjl+9\\ szpKoT23aC/Z0mq(F5LEEYgZll1UZr+heS+LJCHvb6kT9BGawtibE1xQkbKBjLOBkXPEp2tao7y8ThqddxceonrapaROSUdz1ZKkekUmr/W0EVxF0Jl27aMy18ZwJt2ywb8A6oxathzrsvd7/0wG8KiD+oJlw9Koz+Amjl+9\\ szpKoT23aC/Z0mq(F5LEEYgZll1UZr+heS+LJCHvb6kT9BGawtibE1xQkbKBjLOBkXPEp2tao7y8ThqddxceonrapaROSUdz1ZKkekUmr/W0EVxF0Jl27aMy18ZwJt2ywb8A6oxathzrsvd7/0wG8KiD+oJlw9Koz+Amjl+9\\ szpKoT23aC/Z0mq(F5LEEYgZll1UZr+heS+LJCHvb6kT9BGawtibE1xQkbKBjLOBkXPEp2tao7y8ThqdxceonrapaROSUdz1ZKkekUmr/W0EVxF0Jl27aMy18ZwJt2ywb8A6oxathzrsvd7/0wG8KiD+oJlw9Koz+Amjl+9\\ szpKoT2ABAWtibE1xQkbKBjLOBkXPEp2tao7y8ThqdxceonrapaROSUdz1ZKkekUmr/W0EVxF0Jl27aMy18ZwJt2ywb8A6oxathzrsvd7/0wG8KiD+oJlw9K$

Sello Digital del SA

YsvHqriBByGxGQpEE3A+qpGRdkcw750D36eSdbMpLDAqwnfCwNaUqiPC79nNTVgy4WBD2FP3vgtGiJl61fPZ1mhGW9wZiECsV5TTUJUl8W2HdCCoGNlb48a05X99DwckjNhbrZoWAslqJ4Jbym2xQuVeg+pDV wQDj2EZX1r6QZWlb4ueTH5Tbloghgy3M8neBA7plV3OnODG/15nyDSG3nWJAZUm8KtuhnkXZuN+qos3jBC33otg1f1G02l1m44gqV0nrHqklE9KM8o67W3PAnGVl8dCHlihiWLHYXUNxll/gQ0yWDwTsjh1ype/1KSs

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|669|2023-01-09T22:10:29|99|0000100000500552520|CONDICIONES|51568.00|0|MXN|59818.88|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|CVA910402GIS|CASANOVA VALLEJ|002300|601|6030|25173813|3141| 1000000||H87|Picza|REPARACIÓN DE TRANSMISION QUE CONTIENE, JUEGO DE JUNTAS, JUEGO DE
DISCOS PASTA, JUEGO DE DISCOS DE ACERO, CONVERTIDOR O TURBINA, BUJE DE BOMBA DE TEFLON, FILTRO, SALVALAMINAS, JUEGO DE PISTONES, BANDA OD, ACEITE, ENFRIADOR DE
ACEITE DE TRANSMISION AUTOMATICA E INSTALACIÓN DEL MISMO, PLANETARIOS DE REVERSA|28800.00|29800.00|00|228800.00|002|T38a|0.160000|4769|25173813|3135|1.000000|H87|Picza|MAN
DE OBRA REPARACIÓN DE TRANSMISION|3500.00|3500.00|002|T38a|0.160000|32500.00|00|23500.00|002|T38a|0.160000|32500.00|002|T38a|0.160000|36288|25173811|3630|1.000000|H87|Picza|FLECHA CARDAN COMPLETA CON SOPORTE Y

Subtotal:

IVA (16%):

Total:

\$51,568.00

\$8,250.88

\$59,818.88

Este documento es una representación impresa de un CFDI