## Factura D 40

Bosch Car Service

Para todo lo que lu auto necesita

ECO IMPULSA

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: A37F7784-6EE0-513D-8F9F-D81AD7D4923D

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801104459

ECONOMICO: 92322

PLACAS: PHT936C

KILOMETRAJE: 117831

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-07-10T22:53:25

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - CAMBIO DE PLATO DISCO Y COLLARIN	\$6,560.93	0	\$6,560.93	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - RECTIFICAR VOLANTE MOTRIZ	\$350.00	0	\$350.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CAMBIO DE CHICOTE Y FUNDA DE CLUTCH	\$1,964.16	0	\$1,964.16	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE SOPORTES DE TRANSMISION C/U	\$2,290.91	0	\$2,290.91	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - RETEN LADO CAJA	\$869.00	0	\$869.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - CUBRE POLVO LADO CAJA	\$495.00	0	\$495.00	02
3.000000	LTR - Litro	15121500 - ACEITE 80W90	\$180.00	0	\$540.00	02

CANTIDAD CON LETRA: QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS 20/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-07-10T22:53:25

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000707310321

Sello Digital del CFDi

XhmNHFYC6FRHU94Y/2cKFguZ9who88qkeHjr3jsYBWRRmJEgs4ujO9Ybob3odvqRifeSOPIBSiCGiFHZIWc4Gueksyzq65BmPOIL9NZNai2pj888gzLGMNFm4BaYay+5VoJz5KTjnMnJi8Dv+2TE0kJYg34yJULGZn
RBC2BCVRSP2F9Xcwk5VmTdplUvOXa/AZXfu4lm1obx15iQ45KXhmDgsojDTs8iSVno1TXWUsngKKtlfrHTvvwaRPKtx+mJDO/b3JaTwR8jHVVdio3dcYPCUAWB190ycR2MaBcnUzgDJi6JRftvMj9Rcjikr+k4FUxew
G6ikBvPNSPYUA==

Sello Digital del SAT

vmHekA5FDepICV6LS6T3FYgTEOTKURDhqvbTbjpaUZwZykrOKJ/aGkOqxMUVQkYVIhK0/iwtyrhBMGOh4l3zzmOeh/17EYeZxHS8tOHIABXBwmeqmz3Au/y/mSbN0wlgcl8547DcRaKAST+gjbTnB0fwaTiQrNQLAkp
RcCZMvy2pipKYEnv/KgWPDVh+aJjdjDSQxUmc3rfDXhAxX6agoahyR5eg6vQ8e44JA5UulXvjel9frC1xDECl9LaQiHC0JN39Xxz/ZliltLhA2c48SHOMn5JCDzocRNje7zk5y1CBVUUh2F2leN2i8npEHbh4gZPBOosqvr
hFZAHhDrisaw---

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|D|40|2024-07-10T21:53-22|99|00001000000511115283|CONDICIONES|13070.00|0||MXN|15161.20||01|PPD|58337|EIM110627PY3|ECO

IMPULSA|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25173900|8390|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE PLATO DISCO Y COLLARIN|6560.93|6560.93|0|02|6560.93|002|Tasa|0.160000|1049.7488|25173900|8391|1.000000|H87|Pieza|RECTIFICAR VOLANTE

MOTRIZ[350.00]350.00]0[02]350.00]002]Tasa|0.160000]56]26101700|8394|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE CHICOTE Y FUNDA DE

CLUTCH|1964.16|1964.16|0|02|1964.16|002|Tasa|0.160000|314.2656|25172001|8354|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE SOPORTES DE TRANSMISION

CAJA|869.00|869.00|0|02|869.00|002|Tasa|0.160000|139.04|26101700|10448|1.000000|H87|Pieza|CUBRE POLVO LADO

Subtotal:	\$13,070.00		
IVA (16%):	\$2,091.20		
Total:	\$15,161.20		

