Factura C 251



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 8DF624E1-893B-588D-BF2E-CE64AAC02256

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: OS

ECONOMICO: 7220 PLACAS: MV1474H

SERIE: LG265851

KILOMETRAJE: 56312

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

FURIA MOTORS MEXICO RFC:FMM010116GG8 Domicilio Fiscal:03320

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2022-09-01T11:11:43

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

| CANTIDAD | U. MEDIDA | DESCRIPCION | V. UNITARIO | % DESCUENTO | IMPORTE | OBJ. DE IMPUESTO |
|----------|--------------------------|---|-------------|-------------|------------|------------------|
| 7.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30 | \$180.00 | 0 | \$1,260.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - FILTRO DE AIRE | \$389.00 | 0 | \$389.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 26101700 - FILTRO DE ACEITE | \$189.00 | 0 | \$189.00 | 02 |
| 1.000000 | E48 - Unidad de Servicio | 26101700 - REVISION DE 25 PUNTOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y AJUSTE DE | \$700.00 | 0 | \$700.00 | 02 |
| | | FRENOS, RELLENO DE NIVELES Y REVISION DE SUSPENSION | | | | |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25171718 - BALATAS DELANTERAS | \$1,895.00 | 0 | \$1,895.00 | 02 |
| 4.000000 | E48 - Unidad de Servicio | 25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS | \$185.00 | 0 | \$740.00 | 02 |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS CON | \$700.00 | 0 | \$1,400.00 | 02 |
| | | LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O DELANTEROS | | | | |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25171718 - BALATAS TRASERAS | \$1,863.00 | 0 | \$1,863.00 | 02 |
| 1.000000 | H87 - Pieza | 25171718 - SENSOR DE RUEDA BALATA TRASERA | \$682.00 | 0 | \$682.00 | 02 |
| 2.000000 | H87 - Pieza | 25171718 - SENSOR DE FRENO BALATA DELANTERA | \$682.00 | 0 | \$1,364.00 | 02 |

CANTIDAD CON LETRA: DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 12/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-09-01T11:11:43

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

VIWvduO8DOXM1MfrFrcgxPnXbMfsiBW5JeBiMj6siY2rgNF1QW3H7yBvGowb8ldLchw9xXkUXeinTyvivViaQLLU3v2WAQQwC3kaw9YR4ipXYJA8mKZTPWI56RQ07gkF3JUefMcfTMT2qiejIVAWA397GLCi0M8cRzv
9lHvofQiRM3AxEuevEeBXZ8hQuBHrfgoE55VhUJCEKknCGz0SfgA0teL121C4vGn9aCb0eoWRDDsRjG9nbtgeQ+flK80UNktwwK6NyDrTUNPN62ZxYTH+c01PLuMQXw8mCvbaN9f0A1XnVN82S6yYTByq9sJELy7
7jbmmlzXfn8UFAavyq==

Sello Digital del SA

sO2XQuuVkvvYXj/dV4Kj+nm8bgFAnAgwkC16AR+bL+wbhKyN35bHY7TaRrGpwNJv1lQCSU2JS9mKJClikR5frqDwUADvuidQ2DVeDSxpOoKzSXCr1hH6Uu/sCkyhUb+iOn0tlP8ju/EEAbauTtyh9J073neiiisYkCh3
KSUGFhATBsOzlXD4EnGQ6s3kFaY564WcMUuEWsT6380cJQXkX0d80K+vNJeu4elf2i38upVxU+OkRQXxOcxNObZqUl6kLPTpqkdQRm6zo+DdsSb3H/UPMQ4M5B+vOy5UlpZcWDwkBqTsuzRfvbccUBYAU4U6
IJCKOlf4NI IF/v87157xnA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|C|251|2022-09-01T11:11:42|99|00001000005055252||CONDICIONES|10482.00|0||MXN||12159.12|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601|FMM010116G68||FURIA MOTORS MEXICO||03320||601||G03||26101700||2870||7.00000||H87||Pieza||ACEITE SINTETICO SAE

5W30|180.00|1260.00|0|02|1260.00|002|Tasa|0.160000|201.6|26101700|2871|1.000000|H87|Pieza|FILTRO DE

 $A (RE[389.00]389.00](0/21389.00](0/217389.00](0/217389) \\ A (RE[389.00]389.00](0/217389) \\ A (RE[389.00]389.00](0/217889) \\ A (RE[389.00]389.00) \\ A (R$

| Subtotal: | \$10,482.00 |
|------------|-------------|
| IVA (16%): | \$1,677.12 |
| Total: | \$12,159.12 |

DISCOS|185.00|740.00|0|02|740.00|002|Tasa|0.160000|118.4|25171718|2964|2.00000|H87|Pieza|MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS Y / O TRASEROS CON LIMPIEZA DE FRENOS TRASEROS Y/O

DELANTEROS|700.00|1400.00|0|02|1400.00|002|Tasa|0.160000|224|25171718|2973|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

TRASERAS|1863.00|1863.00|0102|1863.00|002|Tasa|0.160000|298.08|25171718|3095|1.000000|H87|Pieza|SENSOR DE RUEDA BALATA

TRASERA|682.00|682.00|0|02|682.00|002|Tasa|0.160000|109.12|25171718|3093|2.000000|H87|Pieza|SENSOR DE FRENO BALATA

DELANTERA [682.00] 1364.00 [0] 02] 1364.00 [002] Tasa [0.160000] 218.24 [10482] 002] Tasa [0.160000] 1677.12 [1677.12]

