## Factura BJ 155

Bosch Car Service

Para todo to que tu auto necesita.

CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 2D5ECA0E-4688-5076-91CF-575FDDF87014

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462

ECONOMICO: 64059

PLACAS: MZ5310A

KILOMETRAJE: 274525

## DATOS DEL CLIENTE

## **EXPEDIDO EN**

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-02-04T10:12:52

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA (BUJES Y	\$3,381.00	0	\$6,762.00	02
		ROTULAS) C/U				
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$1,229.62	0	\$2,459.24	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$1,271.16	0	\$2,542.32	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U	\$899.69	0	\$1,799.38	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$1,790.75	0	\$3,581.50	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA JGO.	\$1,589.34	0	\$3,178.68	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$338.56	0	\$338.56	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - SOLDADURA DE CHASIS	\$5,210.00	0	\$5,210.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - BRAZO PITMAN	\$2,672.00	0	\$2,672.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - BRAZO AUXILIAR (DER)	\$2,584.00	0	\$2,584.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS 11/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-02-04T10:12:52

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

S3d3bkcwg8i8G6V6heKoxF4QB8Pa2EgxiG/3Ewdk60Pw86SmQ25m+IL92SCXRqkHhTUQt0KQb4ZN8wlYsxPlPmCWud07qz1sWe7JJqVpkfAkZHXVatwM4ttlAl0bPGCpFLMB547U8X1+xOzaifhIzzUtMw8qrWXeLI
2QB0soYn4iuHg0J5hPlk3A7uw9VculTimvXNqxQlw1ebz8dFV7mOTXMn+u9CMM2KHNJ06ivM1QW1vs8BQTNpAQa/sugscOldwStlGS0DsbBlLtWaSLuMg6uW5Vdbaerq25JTMklswCj4ASU8w1ilt02HVukOfBjS3g
BFJq2CfKoBu+1/GwQ==

Sello Digital del SA

qHNEgLQUITFePKGDxvCsljmurbQAlLS+bhGbcHYleVUxhbZ0PIWwz/lbiOGFRx0cNkZydC5R5wl3vH9GsjeeypHoT632SMl88ubylC9BJ0qHU3O5FNQnXE+wOcdxwHqXDlkqgVrX1881y+ByaVEgAnk/XzJTZwlk7Pl
RdlWxQJ/TP6pPG0Ls7DHYuLOmtyoUiEYlbB/MLaBT8Y4KVii10MgtlmHyCVmjCLf859KoXmVw/NWJlqClRKbLev7RlK+Cuy8mDPlis2gnXznlBEQpdGhQ0xKJ6CqGr87fvtUsn5bxWolpeZlO4VP1GZifaYjWJ2VgZIZR
TDSaneShrtN8FO==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|155|2023-02-04T10:12:51|99|00001000000500552520|CONDICIONES|31127.68|0|MXN|36108.11||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR
FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172001|6967|2.00000||H87|Pieza|CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR COMPLETA (BUJES Y ROTULAS)
C/U]3381.00|6762.00|(02|6762.00|(02|Tasa|0.160000|1081.92|25172001|5963|2.00000|H87|Pieza|CAMBIO DE ROTULAS

 $C/U|1229.62|2459.24|0|02|2459.24|002|{\sf Tasa}|0.160000|393.4784|25172001|5064|2.000000|{\sf H87}|{\sf Pieza}|{\sf CAMBIO}\ {\sf DE}\ {\sf TERMINAL}\ {\sf DE}\ {\sf DIRECCION}$ 

C/U|1271.16|2542.32|0|02|2542.32|002|Tasa|0.160000|406.7712|25172001|5066|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES C/U|899.69|1799.38|002|T799.38|002|Tasa|0.160000|287.9008|25172001|5067|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS

C/U|1790.75|3581.50|0|02|3581.50|002|Tasa|0.160000|573.04|25172001|5071|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE BUJES DE HORQUILLA

Subtotal:	\$31,127.68		
IVA (16%):	\$4,980.43		
Total:	\$36,108.11		

JGO.|1589.34|3178.68|002|3178.68|002|Tasa|0.160000|508.5889|25174200|5072|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION DE RUEDAS
DELANTERAS|338.56|338.56|002|338.56|002|Tasa|0.160000|54.1696|25172001|6968|1.00000|H87|Pieza|SOLDADURA DE
CHASIS|5210.00|5210.00|002|5210.00|002|Tasa|0.160000|83.6|25172001|6969|1.000000|H87|Pieza|BRAZO
PITMAN|2672.00|2672.00|002|25272.00|002|Tasa|0.160000|427.52|25172001|69670|1.000000|H67|Pieza|BRAZO AUXILIAR
(DER)|2584.00|2584.00|002|2584.00|002|Tasa|0.160000|413.44|31127.68|002|Tasa|0.160000|4980.43||

