Factura B 102



ECO IMPULSA

RFC: EIM110627PY3

No de serie del Certificado del CSD:00001000000511115283

Folio Fiscal: FC426DD3-BF7E-52CB-842B-2538B50205AB

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

CONTRATO: 800125

ECONOMICO: 80480

PLACAS: PFF853P

KILOMETRAJE: 130321

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

RFC:CSS160330CP7

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58000

Fecha y hora de emisión:2022-05-11T19:42:32

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE
1.000000	КТ - КІТ	25171708 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS CAMBIO DE BALATAS	\$1,545.00	0	\$1,545.00
		RECTIFICAR DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA AJUSTE Y LIMPIEZA			
		DE FRENOS DELANTEROS.			
2.000000	H87 - PIEZA	25171702 - CAMBIAR JUEGO DE HERRAJES DE FRENOS	\$283.00	0	\$566.00
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - RADIADOR NUEVO NISSAN TSURU	\$2,163.00	0	\$2,163.00
4.000000	H87 -	25174004 - ANTICONGELANTE AUTOMOTRIZ	\$109.00	0	\$436.00

CANTIDAD CON LETRA: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 60/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2022-05-11T19:42:32

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

aRX0pTAI0H/Z6QmGENv2FjzuCnOO3hqRN8wirlB05UBCCFnSgzis4tAJ5i0MtbT0JF2LHpiaU25b0kFpZ5EkhAVcCgVRwFpgqncAuk1DpleK5oN02yBb8AiSmzxVETx8UkdcExWNVW0cp5p+LUrZ8ResikU9+xł
Lq8WIVJAiznT77BTYuTqspscUaRjm1Zo7+QEGhDmFm2BPKRdsJbiKadcgcKAgD3V1o5yym3/BPVYLdxual8dvLDZa+b12NdrPmHERz4igPJeTbwXuClT1OhmGSpDctzU3a8WnmWwEFjpLPPFLyMERc3i6wDqO
WoDonhMLvkQdYDbbAwKhdbPQ==

Sello Digital del SA

pwD43raMj1fr5QD2zhDPR3hmQUEF+wIDbwi/1p2bQ2JdGcwzP22K0ZfNqQL7W1CSnpGuEUI5oeU81uk8ENEV0DBn2EXm9K2V7+IZ/WNGZeoWLN0pPYwu2odYGCAbxLi6vU+IRuCsFeMnVXSIvbYstzWw9L44F k6VOHA9LraqiEBHabZ9zFxdXFnsl/wWDtUVyfT+ktLqKFHIF5nyEygnbNK/KasJ58gBmFb56+X3tnrPRd/adlvhnNUQ8S2ynU9AKxlANazbRCTOE8V35YWwJHSYt/pZexJVuMuFmWQyawqcCxlyFyfzQYqEMwpiqmlF 1HsMB60vXVkotL28yGBK+A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0||B|102||2022-05-11T19-42-31||99||00001000000511115283||CONDICIONES||4710.00||0||MXN||5463.60|||0|1PPD||58000||EIM110627PY3||ECO |
IMPULSA||601||CSS160330CP7||CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS||06500||601||C03||25171708||138|1.000000||KT||KIT||REPARACION DE FRENOS TRASEROS CAMBIO DE BALATAS RECTIFICA |
DISCOS O TAMBORES Y PURGAR SISTEMA AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS DELANTEROS.|1545.00||02||1545.00||02||1545.00||02||Tasa||0.160000||247.2||25171702||146||2.000000||H87||PIEZA||CAMBIAR |
JUEGO DE HERRAJES DE FRENOS||283.00||566.00||02||566.00||002||Tasa||0.160000||05.6||26101700||3181|1.00000||H87||PIEZA||RADIADOR NUEVO NISSAN

TSURU|2163.00|2163.00|0|02|2163.00|002|Tasa|0.160000|346.08|25174004|3182|4.000000|H87|ANTICONGELANTE

Subtotal:	\$4,710.00		
IVA (16%):	\$753.60		
Total:	\$5,463.60		

