Factura BJ 466



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000500552520

Folio Fiscal: 042F387E-C143-503B-B187-64A5C029EBF9

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 801049462 ECONOMICO: 86468

PLACAS: MT-6668-T

KILOMETRAJE: 213685

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-04-09T09:21:17

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - CAMBIAR BOMBA DE AGUA	\$3,497.54	0	\$3,497.54	02
1.000000	H87 - Pieza	25174200 - ALINEACION DE RUEDAS DELANTERAS	\$338.56	0	\$338.56	02
4.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION C/U	\$1,271.16	0	\$5,084.64	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS C/U	\$1,790.75	0	\$1,790.75	02
1.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE HORQUILLA INFERIOR COMPLETA (BUJES Y	\$7,486.68	0	\$7,486.68	02
		ROTULAS) C/U				
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - REPARACION DE FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE BALATAS,	\$1,575.24	0	\$1,575.24	02
		RECTIFICAR DISCOS TAMBORES Y PURGAR SISTEMA AJUSTE Y LIMPIEZA				
		DE FRENOS DELANTEROS				
7.000000	H87 - Pieza	25174004 - RELLENO ANTICONGELANTE	\$119.00	0	\$833.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - COPLE TERMINAL DE DIRECCION	\$920.00	0	\$1,840.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - CAMBIO DE ROTULAS C/U	\$1,229.62	0	\$2,459.24	02
2.000000	H87 - Pieza	25172001 - HORQUILLA SUPERIOR	\$6,800.00	0	\$13,600.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - CAMBIAR JUEGO DE HERRAJES DE FRENOS	\$774.29	0	\$1,548.58	02
4.000000	H87 - Pieza	25174200 - BALANCEO DE RUEDAS C/U	\$200.63	0	\$802.52	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - LAVADO Y SOPLETEADO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN EL	\$1,680.00	0	\$1,680.00	02
		MOTOR				

CANTIDAD CON LETRA: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 63/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-04-09T09:21:17

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

 $Hea2yNi2pUKEc5Jl4DbjFJVhc5cTh2zhMzqHHPrJBcgGSYMHYHaQiptzbAgtPtO9AlCvWBhyYx4W/7hl8tKLyckiemZY05lqNF\vSi5gmbftSi6LbElbG0ps0nTHoNcQ2w9SOftyyZzWGn9KDg/V08lvzNOu9SFhpDzMJr oXFe2qhZK2ynTtyUK00+gmD5xCqdutA636XQP4SOCK4JxY2ENhrX0g3/hmpVggzONkApKq0aW/FuMNXaZLE0CTTjldk431hrC6T1AQOiraM/11qijFiBepVBpo+wgcuv6S+RW674Lkk/Enz6skcntWL4liUGqln8wjE3 QKrcOTyohYw== \\ \\ QKrcOTyohYw= \\ \\ QKrcOTyohYw== \\ \\ QKrcOTyohYw== \\ \\ QKrcOTyohYw= \\ \\ QKrcOTyohY$

Sello Digital del SAT

QPhpdQ64GknOWAus3/R276bl6GkVrGx98+wfbh7RCSOWcKyyWH3Y1Alt+QU28y7QDoCyamtlPSgVlMhV+Jh7yudCxD9MVyRky5n8UPWGGd7lP/sXtax0Cg5nzbt6yPkmntwTVXIVrkSzhFzidQqMuD4OMimU/xA1
QOlwH40e1zGacm5acCd7mCjhdWXP0tN6UGX9iH7Ymwy8Y8N4wHfeH+0fWSA2z9L4vCOTx++wmflcmDGFCnhpj8ccs3yvfAqXdyl+K+Dd287OobqJOO5b08fjC0ksFadpvsJu59FlAyMb4QzsYW/MAk4OESWXjY
+cW/3RWih2a4099MoKn11Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|466|2023-04-09T09:21:16|99|0000100000050552520|CONDICIONES|42536.75|0|MXN|49342.63|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172704|4962|1.00000||H87|Pieza|CAMBIAR BOMBA DE

FM AND BETUND[001]CD1160330RC03[0FE DISTRIBUCION]06000[001]GU3[25172704]4382[1.000000]H07[Pieza]CAMBIAR BUMBAT AGUA]3497.54[3497.54]0102[3497.54]002[Tasa]0.160000]559.6064[25174200]4989]1.00000]H07[Pieza]ALINEACION DE RUEDAS

DELANTERAS|338.56|338.56|0|02|338.56|002|Tasa|0.160000|54.1696|25172001|4981|4.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE TERMINAL DE DIRECCION

 $C/U|1271.16|5084.64|0||2|5084.64|002|Tasa|0.160000|813.5424|25172001|4984|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO\,DE\,AMORTIGUADORES\,DELANTEROS\,AMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS DELANTERO$

 $C/U|1790.75|1790.75|0|02|1790.75|002|Tasa|0.160000|286.52|25172001|4979|1.000000|H87|Pieza|CAMBIO \, DE \, HORQUILLA \, INFERIOR \, COMPLETA \, (BUJES \, Y \, ROTULAS)$

C/U|7486.68|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486.68|002|7486

Subtotal:	\$42,536.75		
IVA (16%):	\$6,805.88		
Total:	\$49,342.63		

PURGAR SISTEMA AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENOS DELANTEROS|1575.24|0102|1575.24|002|Tasa|0.160000|252.0384|25174004|7759|7.00000|H87|Pieza|RELLENO

ANTICONGELANTE|119.00|833.00|0|02|833.00|002|Tasa|0.160000|133.28|25172001|7763|2.000000|H87|Pieza|COPLE TERMINAL DE

DIRECCION|920.00|1840.00|0|02|1840.00|002|Tasa|0.160000|294.4|25172001|4980|2.000000|H87|Pieza|CAMBIO DE ROTULAS

C/U|1229.62|2459.24|0|02|2459.24|002|Tasa|0.160000|393.4784|25172001|7761|2.000000|H87|Pieza|HORQUILLA

FRENOS|774.29|1548.58|0|02|1548.58|002|Tasa|0.160000|247.7728|25174200|4990|4.000000|H87|Pieza|BALANCEO DE RUEDAS

C/U|200.63|802.52|0|02|802.52|002|Tasa|0.160000|128.4032|26101700|8925|1.000000|H87|Pieza|LAVADO Y SOPLETEADO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO EN EL

