















Luces exteriores

requiere revisión de luces de reversa (Foco izquierdo no enciende)

Llimpia parabrisas completo, chorritos, plumas

recomendar revision de chisgueteros (no accionan)

Llimpia parabrisas completo, chorritos, plumas

recomendar
remplazo de
plumas
limpiaparabrisas
(no limpian
completamente
- se debe
considwrar
tiempo de lluvia)

Fugas de aceite

probable fuga en bomba de dirección (recomendar lavar para detectae fugas de aceite)

Sist direccion

probable fuga en cremallera





Bujias de encendido

recomendar remplazo de bujias (presebtan desgaste en electrodo)



Filtro de aire


recomendar lavar cuerpo de aceleración (Presenta demasiada suciedad)



18/Ago/202 18/Ago/202

Anticongelante Nivel y calidad

recomendar rellenar nivel de anticongelante (nivel mínimo)



probable fuga en deposito de anricongelante (residuos como evidencia)



Liquido de frenos

recomendar remplazo de líquido de frenos (calidad pobre el porcentaje de agua en el líquido es de el 3%)



