

DICTAMEN TECNICO

INGRESA A NUESTRAS INSTALACIONES LA UNIDAD ECONOMICO 70158 DE LA AGENCIA CFE SUROESTE CON PROBLEMAS DE RUIDOS DE SUSPENSION.

AL HACER LA REVISION, SE DETECTA HORQUILLAS, ROTULAS, TORNILLOS ESTABILIZADORES, TERMINALES DE DIRECCION EN MAL ESTADO, LO QUE TODO ESTO ESTARIA PROVOCANDO LOS RUIDOS EN LA SUSPENSION.

REVISANDO HISTORIALES DE ESA UNDAD, TIENE
REPARACIONES ANTERIORES A SUSPENSION, PERO DEBIDO
A LOS TERRENOS DONDE TRANSITA ESTA UNIDAD NO ES
POSIBLE APLICAR GARANTIA YA QUE LAS BRECHAS Y
POBLACIONES SON CAMINOS MUY ROCOSOS Y ESTO
ORIGINA LOS DAÑOS MAS CONTINUOS A SUSPENSIONES.

CARFIX AND BEYOND