Factura BJ 1627



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 071B4165-8BED-52ED-944E-9E2A3EC34BE8

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

CONTRATO: 15896

ECONOMICO: 89334

PLACAS: GMY399D

KILOMETRAJE: 243296

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

CFE DISTRIBUCION RFC:CDI160330RC9 Domicilio Fiscal:06600

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2023-08-05T13:44:11

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - Toma de termostato	\$1,011.00	0	\$1,011.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173812 - Soportes de caja de velocidades C/U	\$1,322.00	0	\$1,322.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Bomba de aceite	\$2,350.00	0	\$2,350.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$119.00	0	\$119.00	02
4.000000	LTR - Litro	26101700 - ACEITE 20W50 P/LITRO	\$180.00	0	\$720.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Polea loca	\$784.00	0	\$784.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Porta arbol de levas	\$1,856.00	0	\$1,856.00	02
8.000000	H87 - Pieza	26101700 - Cambio de buzos c/u	\$495.00	0	\$3,960.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Cambio mangueras de vacio	\$1,250.00	0	\$1,250.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - Reemplazo de anticongelante	\$750.00	0	\$750.00	02
1.000000	H87 - Pieza	78181500 - Servicio completo de cabezas de motor, incluyendo: Rectificar	\$7,892.00	0	\$7,892.00	02
		asientos, vlvulas, revisin de guias, dar altura, lavado quimico, cepillado y				
		reemplazo de hules de vlvulas y cepillado				
1.000000	SET - Conjunto	26101700 - Juego de empaques	\$318.00	0	\$318.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172704 - Bomba de agua	\$1,351.00	0	\$1,351.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - Kit de distribucion	\$3,090.00	0	\$3,090.00	02

CANTIDAD CON LETRA: TREINTA Y UNO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 68/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2023-08-05T13:44:11

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000504204441

Sello Digital del CFDi

eh283Q4B1tvU+sHGalCTRnuhzL9ktbijs12P4xVld+8xkdH3rt1hD3lCIRIVmPfepBom7NZYZC0Wydy0ruUlQ8V5J4KNgN5/xEdob9gZLIrceRFVFAFpEirSTQitJeUkLVFCxCjiCK8d2uGChLgjxMSK/8S5jY9OdBgoV+A
azwpcBRwsNDktsOBRdXxl4NjgFTqPrTHQ1p0JoFGFam3mPOgiDDuARbTbJUNk6Rjx5P2UhNyNWDuY1QTyVdfxbSb3zWacSxclWC4GFS3brZlpL76THd2GCC/b6Ql8XakSo0LKCbTM9u56Y+txdv+JCul9OrhywhY
00isww+FgIAGw==

Sello Digital del SAT

SKeVRsgvUwgZdrc37oOdmHRIX+OohGp+solk9eBa7pNXYqAhtos1CgbKphTlageAlNhyRT258pD8JgPMiUS0x2vVVAl+qlFmQiCBERKE1HNCPW6aAks61DXyAssnDWDSWQpnXRwDbL2Noq0rSJ5TwlHeIE/Nh
+/jPPoklfwxjl6GSitU7jq4VAsaAqVVl3uz7GVK6TFh9a22r6OS5tbam8ouAq8UiiVYUAQOaHT4cNmFnQ7owllq+TRZmKUDmee/9zUpsp48N+USXSHqVD6HBiboC4Q7wGvU6NdqLn9QiSy5qfrtdNzBPDVzMwPGzheD
XD5m8PNBInQ7oFcnD7Frws=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT ||4.0|BJ|1627|2023-08-05713.44.10|99|00001000000700780081|CONDICIONES|26773.00|0|MXN|31056.68|||01|PPD|58337|CFB190523NF1|CAR FIX AND BEYOND|601|CD1160330RC9|CFE DISTRIBUCION|06600|601|G03|25172704|2546|1.00000|H87|Pieza|Toma de

termostato|1011.00|1011.00|002|1011.00|002|Tasa|0.160000|161.76|25173812|2551|1.000000|H87|Pieza|Soportes de caja de velocidades

 $C/U|1322.00|1322.00|0|2|1322.00|002|Tasa|0.160000|211.52|26101700|15386|1.000000|H87|Pieza|Bomba\ dellendrick and the contraction of the contrac$

aceite|2350.00|2350.00|0|02|2350.00|002|Tasa|0.160000|376|26101700|4930|1.00000|H87|Pieza|FiLTRO DE ACEITE|119.00|119.00|0|02|119.00|002|Tasa|0.160000|19.04|26101700|4883|4.00000|LTR|Litro|ACEITE 20W50

P/L|TRO|180.00|720.00|0|02|720.00|002|Tasa|0.160000|115.2|26101700|2472|1.000000|H87|Pieza|Polea loca|784.00|784.00|02|784.00|002|Tasa|0.160000|125.44|26101700|15385|1.000000|H87|Pieza|Polea loca|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|784.00|

Subtotal:	\$26,773.00		
IVA (16%):	\$4,283.68		
Total:	\$31,056.68		

arbol de levas|1856.00|1856.00|002|Tasa|0.160000|296.96|26101700|13163|8.000000|H87|Pieza|Cambio de buzos

cu|495.00|3960.00|002|3960.00|002|Tasa|0.160000|203.6|26101700|15387|1.000000|H87|Pieza|Cambio mangueras de

vacio|1250.00|1250.00|002|1250.00|002|Tasa|0.160000|2015172704|2541|1.000000|H87|Pieza|Remplazo de

anticongelante|750.00|750.00|750.00|002|750.00|002|Tasa|0.160000|120|7881500|2585|1.000000|H87|Pieza|Servicio completo de cabezas de motor, incluyendo: Rectificar asientos, v..hvulas, revisi..n de guias, dar altura, lavado quimico, cepillado y reemplazo de hules de v..hvulas y cepillado|7892.00|7892.00|002|75as|0.160000|1262.72|26101700|10812|1.00000|\$ET|Conjunto|Juego de empaques|318.00|318.00|002|Tasa|0.160000|2518.00|002|Tasa|0.160000|487|Pieza|Servicio completo de cabezas de motor, incluyendo: Rectificar asientos, v..hvulas, revisi..n de guias, dar altura, lavado quimico, cepillado y reemplazo de hules de v..hvulas y cepillado|7892.00|7892.00|002|Tasa|0.160000|1262.72|26101700|10812|1.000000|85T|Conjunto|Juego de empaques|318.00|318.00|002|Tasa|0.160000|218.0160000|2518.00|002|Tasa|0.160000|2518.00|002|Tasa|0.160000|2516.16|26101700|2479|1.000000|H87|Pieza|Kit de

distribucion | 3090.00 | 3090.00 | 0|02 | 3090.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 494.4 | 26773 | 002 | Tasa | 0.160000 | 4283.68 | 4283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68 | 1283.68

