Factura NS 1525



CAR FIX AND BEYOND

RFC: CFB190523NF1

No de serie del Certificado del CSD:0000100000700780081

Folio Fiscal: 99268EAF-83C4-5EEF-80DB-03D7795A2355

Regimen: 601 - General de Ley Personas Morales

Exportacion: 01

AUTORIZACIÓN: ASI311522

ECONOMICO: 7846

PLACAS: PP9318A

SERIE: 3N6AD33A8LK837846

KILOMETRAJE: 138171

DATOS DEL CLIENTE

EXPEDIDO EN

LUMO FINANCIERA DEL CENTRO

RFC:LFC1106205B4 Domicilio Fiscal:54030

Régimen::601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI:G03 - Gastos en general

C.P.58337

Fecha y hora de emisión:2024-07-04T10:25:56

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	% DESCUENTO	IMPORTE	OBJ. DE IMPUESTO
6.000000	H87 - Pieza	26101700 - ACEITE SINTETICO SAE 5W30	\$220.00	0	\$1,320.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE AIRE	\$462.00	0	\$462.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - FILTRO DE ACEITE	\$289.00	0	\$289.00	02
1.000000	H87 - Pieza	26101700 - MANO DE OBRA AFINACION MAYOR	\$750.00	0	\$750.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - BALATAS DELANTERAS	\$1,769.00	0	\$1,769.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25171718 - MANO DE OBRA FRENOS DELANTEROS	\$700.00	0	\$700.00	02
4.000000	H87 - Pieza	25172500 - LLANTAS KUMHO 235 75 R15 LT	\$3,319.00	0	\$13,276.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25172500 - ALINEACION, BALANCEO Y MONTAJE	\$795.00	0	\$795.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - ACUMULADOR EXIDE, LTH, GONHER, CARTEK 17 PLACAS	\$3,695.00	0	\$3,695.00	02
1.000000	H87 - Pieza	25173900 - INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO	\$400.00	0	\$400.00	02
2.000000	H87 - Pieza	25171718 - RECTIFICACION DE DISCOS Y/O TAMBORES	\$200.00	0	\$400.00	02

CANTIDAD CON LETRA: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 96/100 MXN - PESOS

MONEDA: MXN - PESOS | METODO DE PAGO: PPD - Pago en parcialidades o diferidos | FORMA PAGO: 99 - Por definir.

FECHA TIMBRADO: 2024-07-04T10:25:56

No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000707310321

Sello Digital del CFDi

T4hGzM1vTH/dZq/bldecUpSeg9m5Rna47SL6n6MFcPydgMlceJLkwm9JOWGrbdQJFVISUIAn+wyGurWaSuKegHEUbM98mF68dF+LADR90/YYFs99mrs9J0VAvyxFV72n/GZ0hu9zW8mKdRuHpTxUJAnxgXzHx3
WNs57sgGkLEkdKQV3eWGJURSgausDAQrv+Q9opL12j+zMHUgNTX4zmL5hNL08j7nMWhkiaqUjBQkjYrbGLZGSLBON3Ex+KSwWmMDBx14koqqxShseS9zPz7216i+3RVpMTp2W13km3OBl1DhQ6SMmd8VF
L09NxAJelGxmNGv/VTy7Tpu0d2g==

Sello Digital del SA

SmRsP8j4Z30jc7F0THhXeUYRKziwaSiowXEmhhzziJED852Pj6fcl+uxPRCwFe2SiyoJPC+nlwZfurDjlvJeG0x4qaRl3vkRQp6W13QnqD5MHzWWyp55DBNNSiV3qO2YDTNzFMKVXVqHzNU3miX1Bb5XQsOw+az hR9PFcpiiacM20MBUk7xb6xcTBxcOjy9d7MJv/bVVIQAEgBJxtbK7yvKin7hziRTaopAjFGTc5C0uq9q6d8Zc2y1q3RJ4N4O6q2M4LOGFHTKwFKFEErE5bMei78wgylW2JQQ1N9WRN3iaEd/Zm9irKm2atCiAohlgoql

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||NS||1525||2024-07-04T09-25:53||99||00001000000700780081||CONDICIONES||23856.00||0||MXN||27672.96|||01||PPD||58337||CFB190523NF1||CAR FIX AND BEYOND||601||LFC110620584||LUMO FINANCIERA DEL CENTRO||54030||801||503||26101700||5544||6.00000||H87||Pieza||FLITRO DE AIRE||462.00||462.00||002||Tasa||0.160000||211.2||26101700||5545||1.000000||H87||Pieza||FLITRO DE AIRE||462.00||462.00||002||Tasa||0.160000||73.92||26101700||5546||1.00000||H87||Pieza||FLITRO DE

ACEITE|289.00|289.00|0|02|289.00|002|Tasa|0.160000|46.24|26101700|5548|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA AFINACION

MAYOR|750.00|750.00|0|02|750.00|002|Tasa|0.160000|120|25171718|5549|1.000000|H87|Pieza|BALATAS

DELANTERAS|1769.00|1769.00|0|2|1769.00|002|Tasa|0.160000|283.04|25171718|5551|1.000000|H87|Pieza|MANO DE OBRA FRENOS

Subtotal:	\$23,856.00		
IVA (16%):	\$3,816.96		
Total:	\$27,672.96		

DELANTEROS|700.00|700.00|0|02|700.00|002|Tasa|0.160000|112|25172500|5662|4.000000|H87|Pieza|LLANTAS KUMHO 235 75 R15

LT|3319.00|13276.00|0|02|13276.00|002|Tasa|0.160000|2124.16|25172500|5663|1.000000|H87|Pieza|ALINEACION, BALANCEO Y

PLACAS | 3695.00 | 3695.00 | 010 | 2| 3695.00 | 002 | Tasa | 0.160000 | 591.2 | 25173900 | 5786 | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | INSTALACION DE BATERIA Y REVISION DEL SISTEMA | 1.000000 | H87 | Pleza | Pleza

 ${\sf ELECTRICO|400.00|400.00|002|400.00|002|Tasa|0.160000|64|25171718|5550|2.000000|H87|Pieza|RECTIFICACION\,DE\,DISCOS\,Y/O}$

 ${\sf TAMBORES|200.00|400.00|0|02|400.00|002|Tasa|0.160000|64|23856|002|Tasa|0.160000|3816.96|3816.96||}$

